




إدارة المناهج والكتب المدرسية

علم الصناعة

علم الصناعة

الميكانيكا العامة

الصف الثاني عشر



الفرع الصناعي

الميكانيكا العامة

الصف الثاني عشر

(الفرع الصناعي)

١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٣ م



إدارة المناهج والكتب المدرسية

علم الصناعة الميكانيكا العامة

الصف الثاني عشر

(الفرع الصناعي)

تأليف

م. سليمان حسن حمدان
م. محمد علي خضر
يوسف أبو الرب

م. هشام أحمد رواشدة
م. أحمد شديد حويطات
م. نور الدين الناظر

الناشر
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج والكتب المدرسية

يسراً إدارة المناهج والكتب المدرسية استقبال ملاحظاتكم وآرائكم على هذا الدليل على العنوانين الآتية:

هاتف: ٤٦١٧٣٠٤ / ٥٨٠، فاكس: ٤٦٣٧٥٦٩، ص.ب: ١٩٣٠ الرمز البريدي: ١١١١٨

أو بوساطة البريد الإلكتروني: Humanities.Division@moe.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية، بموجب قرار مجلس التربية والتعليم رقم ٩٤/٩٦ تاريخ ٢٦/٦/٩٦ ، اعتباراً من العام الدراسي ١٩٩٦ / ١٩٩٧ م.

جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم
عمان - الأردن - ص . ب . (١٩٣٠)

لجنة التوجيه والإشراف على التأليف	
المهندس أحمد مصطفى حسن / رئيساً	المهندس مصطفى محمد عبيد
الدكتور نادر سعيد السنترисي	المهندس يوسف محمود أبو هاشم / مقرراً

التحرير العلمي : م . يوسف محمود أبو هاشم

التحرير اللغوي : عمر عبدالله الفجاوي

التحرير الفني : لينا (محمد وفا) نبهان

التصميم : فلاديمير أبو شرخ

الإنتاج : سليمان أحمد الخلايا

دقق الطباعة وراجعها : م. حمد عزات أحمررو

١٩٩٦ / هـ ١٤١٧
٢٠١٩ م - ٢٠١٣ م

الطبعة الأولى
أعيدت طباعته

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
١	مقدمة
الفصل الدراسي الأول	
٣	الوحدة الأولى: خراطة السلبات الداخلية والخارجية
٣	أولاً : مواصفات السلبات ورموزها
٥	ثانياً: طرق خراطة السلبات
١١	ثالثاً: طريقة خراطة السلبات بواسطة أدوات الثقب والتكميلة
١٢	رابعاً: أدوات قياس السلبات
١٧	الوحدة الثانية: ملحقات النسخ على الخرطة
١٧	أولاً : مفهوم عملية النسخ وأغراضها
١٨	ثانياً: ملحقات النسخ المستخدمة على الخرطة
٢٥	الوحدة الثالثة: قطع اللوبل مفرد الباب آلياً
٢٥	أولاً : أغراض اللوالب وأنواعها ومواصفاتها
٣٢	ثانياً: خطوات تجهيز الخرطة لقطع اللوبل
٣٣	ثالثاً: معيار اللولبة واستخداماته
٣٥	الوحدة الرابعة: قطع اللوالب متعددة الأبواب
٣٥	أولاً : رموز اللوالب متعددة الأبواب ومواصفاتها
٣٦	ثانياً: قطع اللوالب متعددة الأبواب
٣٩	ثالثاً: طرق فحص اللوالب متعددة الأبواب وقياسها
٤٣	الوحدة الخامسة: لحام المعادن الحديدية بالقوس الكهربائي في الوضعين الأفقي والعمودي
٤٣	أولاً : اللحام في الوضع الأفقي
٤٧	ثانياً: اللحام في الوضع العمودي
٥١	ثالثاً: ترتيب خطوط اللحام في الوصلات التي تستدعي أكثر من خط واحد
٥٧	الوحدة السادسة: لحام المعادن الحديدية بلهب الأوكسي استيلين في الأوضاع الأفقي والعمودي وفوق الرأس
٥٧	أولاً : خصائص اللحام بلهب الأوكسي استيلين في أوضاع اللحام الأفقي والعمودي وفوق الرأس
٥٧	ثانياً: زوايا ميل مشعل وسلك اللحام وحركتهما في الأوضاع الأفقي والعمودي وفوق الرأس
٦٠	

الموضوع

الصفحة

الفصل الدراسي الثاني

٦٥	الوحدة السابعة: تجهيز المكشطة النطاقة
٦٥	أولاً : المكشطة النطاقة
٦٧	ثانياً: استخدامات المكشطة النطاقة
٧٣	الوحدة الثامنة: كشط السطوح المنبسطة والزاوية
٧٣	أولاً : أدوات القطع المستخدمة على المكشطة
٧٧	ثانياً: خطوات كشط السطوح المنبسطة والزاوية
٨٣	الوحدة التاسعة: لحام المعادن الحديدية بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس
٨٣	أولاً : اللحام بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس
٨٥	ثانياً: زوايا ميل الألكترونود وحركته
٨٩	الوحدة العاشرة: قص المعادن الحديدية بالقوس الكهربائي
٨٩	أولاً : مفهوم القص بالقوس الكهربائي ومعداته
٩٢	ثانياً: طرائق القص بالقوس الكهربائي
١٠٣	الوحدة الحادية عشرة: قص المعادن الحديدية بالأوكسي أستيلين
١٠٣	أولاً : مفهوم القص بالأوكسي أستيلين
١٠٦	ثانياً: معدات القص بالأوكسي أستيلين
١١٥	ثالثاً: عمليات القص المختلفة وعيوب خطوط القص
١٢٥	الوحدة الثانية عشرة: لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي والأوكسي أستيلين
١٢٥	أولاً : أنواع حديد الزهر خصائصه
١٣١	ثانياً: تجهيز حديد الزهر لللحام
١٣٦	ثالثاً: لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي
١٤١	رابعاً: لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين
١٤٤	خامساً: فحص وصلات اللحام
١٤٦	قائمة المصطلحات
١٥٢	قائمة المراجع

مقدمة

يأتي إعداد هذا الكتاب المدرسي للمستويين الثالث والرابع في تخصص الميكانيكا العامة، ل توفير المادة النظرية الفنية بين يدي طلاب هذا التخصص، ولكي يستعين به معلمون المادة على تنفيذ المناهج المقرر وتحقيق أهدافه المرجوة. وتتبع أهمية هذا الكتاب من الوحدات التخصصية التي يتضمنها، وما تحتوي عليه من مفاهيم ومعلومات فنية يحتاج إليها الطالب لأداء المهارات العملية في مجال تشغيل المعادن من خراطة وكشط، وفي مجال لحام المعادن وقصها بالقوس الكهربائي والأوكسي أستيلين، وهمما مجال العمل الرئيسان اللذان يحتاج طالب الميكانيكا العامة إلى إتقانهما لدخول سوق العمل ضمن تخصصه بكفاية واقتدار، بعد أن حصل في للمستويين الأول والثاني على القاعدة العريضة من المفاهيم الفنية والمهارات العملية الأساسية الالزمة لهذا التخصص.

وقد اشتمل هذا الكتاب على اثنين عشر وحدة، تعالج كل منها موضوعاً محدداً معالجة تفصيلية، وقد روعي الربط بين الوحدات ذات العلاقة وتقديم المادة النظرية بطريقة بنائية متسللة، واحتوت موضوعات الكتاب المختلفة على الأشكال والرسوم التوضيحية الالزمة التي تساعد الطالب على سرعة استيعاب هذه الموضوعات، كما تم الاهتمام بإرشادات الأمان والسلامة التي يحتاج الطالب إلى معرفتها والإلمام بها، لاتقاء مخاطر التعامل مع الآلات وظروف العمل المختلفة.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلفون

الفصل الدراسي الأول

خراطة السلبات الداخلية والخارجية

الوحدة
الأولى



تعرفت في الوحدات السابقة الخراطة المتوازية الخارجية والداخلية، وستتعرف في هذه الوحدة شكلاً آخر من أشكال الخراطة هو خراطة السلبات الداخلية والخارجية.

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تصبح قادرًا على أن :

- تمييز مواصفات السلبات وتقرأ رموزها.

- تتعرف طرق خراطة السلبات الداخلية والخارجية.

- تحديد طرق قياس السلبات.



أولاً مواصفات السلبات ورموزها


عندما تجري زيادة أو نقص منتظم، على قطر قطعة عمل أسطوانية في أثناء الخراطة، فإنك في النهاية سوف تحصل على سلبة، فالسلبة هي : زيادة أو نقص منتظم في قطر سطح أسطواني، ويمكنك تمييز نوعين من السلبات؛ خارجية وداخلية.

١ - عناصر السلبات ورموزها

السلبات مجسمات مخروطية كما في الشكل (١ - ١) وفيما ما يأتي بعض رموز السلبات ومفاهيمها:

أ - القطر الأكبر : أكبر قطر للسلبة ويمثل، قطر القاعدة السفلية للمخروط، ويرمز له بالرمز (ق).

ب - القطر الأصغر : أصغر قطر للسلبة، ويمثل قطر القاعدة العلوية للمخروط، ويرمز له بالرمز (ق ١).




الشكل (١ - ١) : مفاهيم السلبة الأساسية.

- ج - طول السلبة : البعد بين القاعدتين السفلية والعلوية، أو رأس المخروط، ويرمز له بالرمز (ل).
- د - زاوية السلبة : الزاوية المخصوصة بين ضلعي السلبة، ويرمز لها بالرمز (أ).
- هـ - نسبة السلبة (الخروط) : النسبة بين قطر القاعدة (القطر الأكبر) وطول السلبة، ويرمز لها بالرمز (١ : س).

٢ - أغراض السلبات ومواصفاتها

تقوم السلبات بدور كبير في الصناعات الميكانيكية، انظر إلى الخرطة وحاول تمييز بعض السلبات التي تراها، ستتجد أن هناك الكثير من السلبات المستخدمة في الخرطة وملحقاتها مثل سلبة أسطوانة الغراب المتحرك وسلبة العمود الرئيس وسلبة السنبلة، وما يزيد من استخدام السلبات قدرتها على مرحلة القطع الميكانيكية مع بعضها بسهولة، وثبتتها بشكل جيد، وقابليتها للفك بسرعة.

ويوجد نوعان من السلبات من حيث الاستخدام الأول: سلبات الاستخدام الخاص؛ وهي سلبات تصمم بمواصفات خاصة حسب عمل السلبة، أما النوع الثاني، فهو سلبات الاستخدام العام، وهذا النوع له مواصفات وقياسات محددة، تنظمها جداول خاصة حسب كل نوع من أنواعها، ومن أهمها سلبات مورس.



الشكل (١ - ٢) : الرسم التوضيحي للسلبة.

تعد سلبات مورس من أكثر أنواع سلبات الاستخدام العام انتشاراً، وتستجد العديد منها في مشغلك، مثل سلبات ريش الثقب، وأدوات التكميلة. وما يميز هذا النوع من السلبات قدرتها على التثبيت الجيد بين أجزائها ولتحديد هذه السلبات، تعطى أرقاماً لكل قياس تتراوح من صفر ولغاية سبعة، ويبين الجدول (١ - ١) بعض الأمثلة على قياسات هذا النوع من السلبات حسب الرسم التوضيحي المبين في الشكل (١ - ٢).

الجدول (١ - ١) : أمثلة على قياسات السلبات.

رقم السلبة	القطر الصغير (ق١) م	طول السلبة (ل) مم	القطر الكبير (ق) م	نسبة السلبة لكل مم
١	٠,٩	٤,٩	١,١٦	٠,٢٣
٣	١,٩	٧,٨	٢,٢	٠,٢٨
٧	٦,٧٣٧	٢٤,٥	٨	٠,٣٢

ثانياً طرق خراطة السلبات

يمكنك إنتاج السلبات بعدة طرق على المخرطة، ويعتمد اختيار الطريقة المناسبة لخراطة السلبة على مواصفاتها الفنية مثل طول السلبة وزاويتها، كما يعتمد على الكمية المطلوبة.

ومن أهم طرق خراطة السلبات ما يأتي :

١ - خراطة السلبات بتدوير الراسمة

يمكنك بهذه الطريقة خراطة السلبات القصيرة الخارجية والداخلية التي تقل زاويتها عن (20°) ، ويجب حساب مقدار تدوير الراسمة قبل البدء بخراطة السلبة بهذه الطريقة، وكما يجب عليك ملاحظة نوع التدرج الموجود على راسمة المخرطة الموجودة في مشغلك، إذ يوجد نوعان من التدرجات، وتختلف طريقة حساب مقدار التدوير لكل نوع من التدرجات، وهي كما يأتي :

أ - التدرج بالليمترات : احسب مقدار تدوير الراسمة حسب المعادلة الآتية :

$$م = \frac{ق - ق_1}{4} \times ص$$

إذ : م : مقدار تدوير الراسمة (مم).

ق : قطر السلبة الأكبر (مم).

ق₁ : قطر السلبة الأصغر (مم).

ص : طول السلبة (مم).

ص : قطر قاعدة الراسمة (مم).

مثال (١)

احسب مقدار تدوير راسمة مخرطة خراطة سلبة قطرها الأكبر ٤٥ مم، وقطرها الأصغر ٣٥ مم، وطولها ٢٥٠ مم، إذا كان قطر راسمة المخرطة ٣٠٠ مم.

الحل

$$\text{مقدار تدوير الراسمة : } م = \frac{(ق - ق_1)}{4} \times ص$$

$$= 300 \times \frac{45 - 35}{250 \times 4} = 3 \text{ مم}$$

ب - تدريج الراسمة بالدرجات : عليك في هذه الحالة حساب ظل زاوية ميل الراسمة حسب

المعادلة التالية :

$$\text{ظا } \frac{\alpha}{2} = \frac{ق - ق_1}{L}$$

حيث

α : زاوية السلبة، أما $(\frac{\alpha}{2})$ فهي زاوية ميل الراسمة.

ق : قطر السلبة الأكبر (مم).

ق₁ : قطر السلبة الأصغر (مم).

ل : طول السلبة (مم).

مثال (٢)

احسب زاوية ميل الراسمة لخراطة سلبة قطرها الأكبر ٥٠ مم، وقطرها الأصغر ٣٠ مم، وطولها ٧١ مم.

الحل

$$\text{ظا } \frac{\alpha}{2} = \frac{ق - ق_1}{L}$$

$$\frac{٣٠ - ٥٠}{٧١ \times ٢} = ١٤٠٥٤ \text{ ر.}$$

ابحث في جداول الظلل عن الزاوية التي ظلها ١٤٠٥٤ ، تجد أنها ٨°.


وعند خراطة إحدى السلبات بهذه الطريقة، تتبع الخطوات الآتية:

حساب مقدار تدوير الراسمة.

تدوير الراسمة بمقدار الزاوية المطلوبة كما في الشكل (١ - ٣) .

التأكد من أن أداة القطع يمكنها أن تتحرك على طول السلبة.

تنفيذ عملية الخراطة، إذ تكون التغذية عن طريق ذراع مرفق الراسمة.



الشكل (١ - ٣) : تدوير الراسمة العليا لخراطة السلبات.

٢ - خراطة السلبات بإزاحة الغراب المتحرك

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك خراطة السلبات الطويلة ذات الأقطار الصغيرة، على ألا تتعدي الإزاحة ٢٪ من طول قطعة العمل، كما لا يمكنك استخدام هذه الطريقة لخراطة السلبات الداخلية، إذ يتم عند استخدام هذه الطريقة ربط قطعة العمل بين ذنبتين (مركزين).

وعند اتباعك هذه الطريقة لخراطة السلبات، يجب عليك أولاً حساب مقدار إزاحة الغراب المتحرك الذي يحسب بوساطة المعادلة الآتية:

$$ع = \frac{ق - ق_1}{ل} \times ل$$

إذ ع : مقدار إزاحة الغراب المتحرك (مم).

ق : قطر السلبة الأكبر (مم).

ق ١ : قطر السلبة الأصغر (مم).

ل : طول السلبة (مم).

ل : المسافة بين الذنبتين أو الطول الكلي لقطعة العمل (مم).

مثال (٣)


احسب مقدار إزاحة الغراب المتحرك لخراطة سلبة قطرها الأكبر ٥٥٠ مم، وقطرها الأصغر ٤٠٠ مم، وطولها ٢٥٠ مم، إذا كان الطول الكلي لقطعة العمل ٣٠٠ مم.

الحل

$$\text{مقدار إزاحة الغراب المتحرك } ع = \frac{ق - ق_1}{ل} \times ل \\ = \frac{٥٥٠ - ٤٠٠}{٢٥٠ \times ٢} \times ٣٠٠ = ٦ \text{ مم}$$


وعندما تريد خراطة سلبة بطريقة إزاحة الغراب المتحرك، تتبع الخطوات الآتية:

- أ - حساب مقدار إزاحة الغراب المتحرك كما تعلمت سابقاً.
- تحرير قاعدة الغراب المتحرك ثم تحريكه المسافة المطلوبة، عن طريق لوب الإزاحة الجانبية كما في الشكل (١ - ٤).




الشكل (١ - ٤) : تحريك قاعدة الغراب.


- استخدام المسطرة في التأكد من مقدار الإزاحة التي تم إجراؤها كما في الشكل (١ - ٥)
- تثبيت قاعدة الغراب، وتقريب الذنبتين من بعضهما كما في الشكل (١ - ٦)، ثم التأكد من مقدار الإزاحة باستخدام المسطرة.



الشكل (١ - ٦) : قياس مقدار الإزاحة عند الذنبتين.



الشكل (١ - ٥) : قياس المسافة التي تحركها الغراب بواسطة المسطرة.



الشكل (١ - ٧) : ذنباً كروية.

- تثبيت قطعة العمل بين الذنبتين وستستخدم في هذه الحالة ذنباً كروية لتجنب تأكل الذنبات وثقوب المركزه تأكللاً غير منتظم كما في الشكل (١ - ٧).


نشاط (١-١) : السليفات

ابحث عن قطع ميكانيكية تحتوي على سلبة أو أكثر. احسب مقدار زاوية كل سلبة منها وطولها.

٣ - خراطة السليفات بواسطة جهاز خراطة السليفات (المسطرة الموجهة)

تستخدم هذه الطريقة لخراطة السليفات التي لا تزيد زاوية ميلها عن 12° وخاصية الطويلة منها، ومتاز هذه الطريقة بسهولة التركيب والضبط ودقة المنتج، وإمكانية خراطة السطوح الخروطية الداخلية والخارجية، ويكون جهاز خراطة السليفات (المسطرة الموجهة) من الأجزاء الأساسية

كما في الشكل (١ - ٨).



الشكل (١ - ٨) : جهاز خراطة السطبات.

أ - خطوات تركيب المسطرة الموجهة على الخرطة: عندما تريد تركيب المسطرة الموجهة على الخرطة، تتبع الخطوات الآتية:

- تحريك العربة إلى منتصف المسافة تقريرًا بين الغراب ورأس الخرطة.
- تحرير العربة، عن طريق نزع اللولب أو الصامولة المثبتة لصامولة التغذية العرضية.
- تثبيت قاعدة المسطرة على فرش الخرطة في المكان المخصص لذلك.
- تحريك المنزلق باليد حتى يصبح في مواجهة الشق المخصص لثبيته.
- تحريك المنزلق مع الراسمة الكبرى باستخدام اللولب أو صمولة المخصصة، وبذلك، تكون المسطرة جاهزة للتشغيل بعد تثبيت زاوية الإمالة المطلوبة.

ب - حساب زاوية ميل المسطرة: يمكنك حساب ظل زاوية ميل المسطرة باستخدام المعادلة الآتية:

$$\text{ظل } \alpha / 2 = (q - c) / l.$$

حيث α - زاوية السلبة بالدرجات وتساوي (5°).

ق - القطر الأكبر للسلبة (مم).

ق ١ - القطر الأصغر للسلبة (مم).

ل - طول السلبة (مم).

ومن جداول الظلال، يمكنك استخراج زاوية الميل للسلبة.

مثال (٤)

احسب زاوية ميل سلبة، طولها ٢٥٠ مم، قطرها الأكبر ٤٠٠ مم، وقطرها الأصغر ٣٥٠ مم.

الحل: بتطبيق المعادلة:

$$\frac{ق - ق}{ل ٢} = \frac{أ}{٢}$$

$$\frac{٣٥٠ - ٤٠٠}{٢٥٠ \times ٢} = ١.$$


ومن جداول الظلال، يتم استخراج الزاوية التي تساوي ٦٠° تقريباً.

ج - خطوات خراطة السلبات: وتمثل الخطوات الرئيسية لخراطة السلبات باستخدام هذا الجهاز فيما يأتى :

- ثبيت قطعة العمل بين المركزين.
- إمالة المسطرة الموجهة على زاوية الميل المطلوبة، بعد حساب مقدارها بإحدى الطريقتين اللتين تم شرحهما سابقاً.

عند إعطاء الراسمة تغذية طولية يتزحزح المترافق على طول المسطرة الموجهة، وبما أن الرأس المترافق مثبت مع المترافقات العريضة للراسمة، فإنها سوف تتحرك مع القلم تحركاً موازيًا للمسطرة الموجهة المثبتة بزاوية الميل المطلوبة، وهكذا تتم خراطة السلبات.

٤ - خراطة السلبات بوساطة الأقلام العريضة



الشكل (٩-١) : خراطة السلبات بوساطة الأقلام العريضة.

تستخدم الأقلام العريضة في عمليات خراطة السلبات القصيرة جداً التي لا يزيد طولها على (٢٠) مم، مثل مجسمات الأكتاف واللوالب، وتكون زاوية ميل الحد القاطع متساوية لزاوية السلبة، والتغذية طولية أو عرضية كما في الشكل (٩-١). والأقلام العريضة إما مستقيمة أو شمالية أو يمينية حسب اتجاه السلبة المراد خراطتها، وتركيب الأقلام العريضة كما في الأقلام العادي عندما تريد استخدامها، مع مراعاة الضبط الدقيق لارتفاعها، كما يجب أن يكون مقدار التغذية قليلاً جداً وخاصة في المراحل الأخيرة لعملية الخراطة.

أسئلة

- ١- ما المقصود بالمصطلحات الآتية مستعيناً بالرسم؟
زاوية السلبة - طول السلبة - القطر الأكبر - القطر الأصغر.
- ٢- قطعة عمل، طولها ٥٥٠ مم، يراد خراطة سلبة عليها، طولها ٢٥٠ مم، وقطرها الأكبر ٤٠٠ مم، وقطرها الأصغر ٣٥٠ مم، بالطرق الآتية:

- أ - إمالة الراسمة
ب - إزاحة الغراب
ج - المسطرة الموجهة.
احسب:


- أ - زاوية ميل الراسمة.
ب - مقدار إزاحة الغراب المتحرك.
ج - مقدار زاوية ميل مسطرة جهاز خراطة السليبات.

طريقة خراطة السليبات بوساطة أدوات الثقب والتكميلة

ثالثاً

تستخدم هذه الطريقة في تنفيذ السليبات ذات الاستخدام العام عموماً، وتكون بزاوية مساوية لزاوية أداة التكميلة، وتستخدم ريش الثقب العادي في تنفيذ الثقوب التي هي الخطوة الأولى لعمل السلبية، ويمكنك إجراء الثقب آلياً على المثبت القائم، أو استخدام الخرطة في عملية الثقب كما تعلمت سابقاً.

أما أدوات التكميلة المستخدمة في خراطة السليبات، فهي مخصصة لتنفيذ أنواع السليبات ذات الاستخدام العام مثل سليبات مورس حسب نوع التشغيل، وهناك ثلاثة أنواع من أدوات التكميلة، هي كما في شكل (١٠-١). أدوات تتعيم، ووسط، وتخشين.




الشكل (١٠-١): أنواع أدوات تكميلة السليبات.

وتصنع أدوات التكميلة من فولاذ السرعات العالية أو عالي الكربون وتكون حدود القطع في أدوات التكميلة المخصصة للسلبيات تكون مستقيمة على الأغلب.

وتتبع الخطوات الآتية: عند تنفيذ السليبات بوساطة أدوات الثقب والتكميلة.

- تحديد مركز الثقب (السلبة) باستخدام السنبل.
- استخدام ريش المركزة أولاً في حالة العمل على الخرطة.
- التدرج في توسيعة الثقب، باستخدام ريش الثقب المناسب، بحيث تكون آخر ريشة ثقب تساوي القطر الأصغر للسلبة أو أصغر منه قليلاً، كما في الشكل (١١-١).

- إجراء عملية التكملة بالترتيب، على أن تستخدم أولاً أداة التخشين، ثم الوسط، ثم التنعيم كما في الشكل (١٢-١).



الشكل (١٢-١) : تكملة الثقوب الأسطوانية للحصول على السطبات.

الشكل (١١-١) : إجراء عملية الثقب والتوسيع.


أدوات قياس السطبات

رابعاً

يمكنك قياس عناصر السطبات الرئيسية، مثل طول السطبة والقطر الأكبر والقطر الأصغر، باستخدام أدوات القياس مثل: الورنية والميكرومتر، كما تعلمت في الوحدة الأولى، ولقياس زاوية السطبة يمكنك اختيار إحدى طرق قياس زاوية السطبة الآتية:

١ - مقياس الزوايا العام

يمكنك تمييز الأجزاء الرئيسية الآتية لمقياس الزوايا العام كما في الشكل (١٣-١) :




الشكل (١٣-١) : أجزاء مقياس الزوايا العام.

تبلغ دقة القياس (٢) دقيقتين وتعدّ دقة جيدة للأغراض الإنتاجية. ويمكنك استخدام مقياس الزوايا العام لقياس الزوايا من صفر ولغاية 320° ضمن أربعة مجالات قياس، وهي: ($0^{\circ} - 50^{\circ}$) ثم

(١٤٠° - ٥٠°) ثم (٢٣٠° - ١٤٠°) وعند إجراء القياس ضمن أي مجال، يجب اتباع الخطوات الآتية:

أ - قياس الزوايا ضمن المجال (صفر - ٥٠°): عند إجراء القياسات للزوايا التي تنحصر ضمن المجال




الشكل (١٤-١): قراءة مقياس الزوايا العام مجال (٥٠ - ٠°).

(صفر - ٥٠°)، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- حصر الزاوية (السلبية) بين المسطrelة وقائم القياس على أن يتم إسناد القطر الأصغر على قائم الزاوية كما في الشكل (١٤-١).

- تكون قراءة الورنية هي قراءة الزاوية المطلوب قياسها.

ب - قياس الزوايا ضمن المجال (١٤٠° - ٥٠°): يمكنك إجراء قياس الزوايا ضمن هذا المجال، باتباع الخطوات الآتية:




الشكل (١٥-١): قراءة مقياس الزوايا العام مجال (٥٠ - ١٤٠°).

- نزع الزاوية وتركيب المسطrelة مكانها فيصبح مقياس الزوايا كما في الشكل (١٥-١).

- حصر الزاوية بين المسطrelة وقائم القياس.
- قراءة الزاوية على الورنية، وهي مقدار الزاوية المطلوب قياسها.

ج - قياس الزوايا ضمن المجال (٢٣٠° - ١٤٠°): يمكنك إجراء قياس الزوايا ضمن هذا المجال باتباعك الخطوات الآتية.



الشكل (١٦-١): قراءة مقياس الزوايا العام مجال (١٤٠ - ٢٣٠°).

- نزع المسطrelة.
- حصر الزاوية المطلوب قياسها بين قائم الزاوية وقائم القياس، كما في الشكل (١٦-١).


- قراءة الزاوية التي تشير لها الورنية، فتكون هي الزاوية المطلوب قياسها.

د - قياس الزوايا ضمن المجال ($320^{\circ} - 230^{\circ}$) : يمكنك إجراء قياس الزوايا ضمن هذا المجال باتباع الخطوات الآتية:

- نزع المسطرة ثم الزاوية.

- حصر الزاوية المطلوب قياسها بين قائم الورنية وقائم القياس، كما في الشكل (١٧-١).

قراءة الورنية، فتكون القراءة هي مقدار الزاوية المطلوب قياسها.




الشكل (١٧-١) : قراءة مقياس الزوايا العام مجال ($320^{\circ} - 230^{\circ}$).

٢ - قوالب القياس ذات الزوايا

يمكنك نقل زوايا السلبات أيضاً بوساطة قوالب القياس ذات الزوايا، وهي على شكلين، الأول يتكون من ذراعين مستقيمين قابلين للحركة عند نقطة الوصل بينهما كما في الشكل (١٨-١)، ويستخدم هذا النوع لقياس زوايا المخروط الكامل.

أما النوع الآخر، فهو كما في الشكل (١٨-١ب)، ويكون من زاوية قائمة وقائم قياس، وهما قابلان للحركة عند نقطة الوصل (٢).

وتcomes الزوايا باستخدام قوالب القياس ذات الزوايا باتباع الخطوات الآتية:




الشكل (١٨-١) : قوالب القياس ذات الزوايا.

- فك لولب الوصل بين الزاوية وقائم القياس كما في الشكل (١٨-١ب).

- حصر السلبة المراد قياسها بين قائم الزاوية وقائم القياس ثم شد لولب الوصل.

- استخدام المنقلة لقراءة الزاوية التي تم نقلها بعد إخراج السلبة.

٣ - ضبعات القياس



الشكل (١٩-١) : ضبعات قياس السليبات.


يمكنك قياس زاوية السلبة بدقة عالية وبسرعة، باستخدام ضبعات القياس، وهي كما في الشكل (١٩-١)، وتستخدم لقياس السليبات الداخلية والخارجية، ويتم إجراء القياس بإدخال السلبة المراد قياسها إذا كانت خارجية داخل ضبعة القياس، أما إذا كانت داخلية، فيتم إدخال ضبعة القياس داخلها، مع ملاحظة العلامات فإذا كانت نهاية السلبة تقع بين العلامات على ضبعة القياس، فإن السلبة ضمن الموصفات المطلوبة.



أسئلة الوحدة

- ١- تستخدم السليبات في مجالات متعددة، اذكر ثلاثة منها.
- ٢- عرف عناصر السليبات الأساسية موضحاً ذلك بالرسم.
- ٣- يراد عمل سلبة، نسبة ميلها $10:1$ ، وطولها 120 مم، وقطرها الأصغر 24 مم، احسب مقدار القطر الأكبر.
- ٤- احسب زاوية سلبة، قطرها الأكبر 50 مم، وقطرها الأصغر 30 مم، وطولها 71 مم.
- ٥- يراد عمل سلبة، بإزاحة الغراب المتحرك فإذا كان البعد بين مركزي الربط على المخرطة 300 مم، وطول السلبة 250 مم، وقطرها الأصغر 40 مم، وقطرها الأكبر 50 مم، احسب مقدار إزاحة الغراب المتحرك.
- ٦- عدد طرق قياس زاوية السلبة.
- ٧- لماذا تستخدم طريقة خراطة السليبات باستخدام أدوات الثقب والتكمئة في تنفيذ السليبات ذات الاستخدام العام؟
- ٨- عدد خطوات تنفيذ السليبات بواسطة أدوات الثقب والتكمئة.
- ٩- كيف يمكنك قياس الزوايا $(232^\circ, 210^\circ, 82^\circ, 45^\circ)$ ؟

الوحدة الثانية



ملحقات النسخ على المخرطة

تعرفت في الوحدات السابقة أجزاء المخرطة وأنواع الخراطة الأسطوانية، خاصة الخراطة المتوازية، لكنك قد تحتاج إلى تشكيل بعض السطوح غير المتوازية، ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى بعض التجهيزات أو الملحقات الإضافية، لاستخدامها على المخرطة، ستتعرفها في هذه الوحدة.

ويتوقع منك بعد دراستها أن تصبح قادراً على أن :

– تحدد مفهوم النسخ على المخرطة وأغراضه.

– تميز أنواع ملحقات النسخ على المخرطة واستخداماتها.

– تعرف خطوات تركيب ملحقات النسخ وتشغيلها.

مفهوم عملية النسخ وأغراضها

أولاً

عندما تريد أن تصنع قطعة عمل ذات سطوح غير متوازية، وبمواصفات وقياسات محددة على المخرطة فإنك بحاجة إلى استخدام عمليات النسخ.

١ - مفهوم عملية النسخ

تتمثل عملية النسخ في إنتاج قطع عمل مماثلة ومشابهة من حيث الشكل والقياسات لقطعة عمل نموذجية، وتم هذه العملية بالتحكم بحركاتي التغذية (الطولية والعرضية) وغالباً العرضية وذلك باستخدام عناصر ميكانيكية تحرك أداة القطع في مسار محدد، وتنقسم هذه العناصر إلى نوعين هما:

– عامة، مثل المساطر والحدبات (الكامات).

– خاصة، مثل الأدلة والنماذج.

٢ - أغراض عملية النسخ

تهدف ملحقات النسخ إلى تطوير استخدامات المخرطة وتوسيعها، لتحقيق الاحتياجات المختلفة للصناعات، وتحقق ملحقات النسخ على المخرطة الأغراض الآتية:

- أ - إمكانية تصنيع مشغولات لم تكن عملية خراطتها سهلة مثل الأقواس والسلبات.
- ب - تخفيض كلفة الإنتاج عن طريق تقليل الزمن اللازم لتصنيع قطعة العمل وعدم الحاجة إلى فنيين ذوي مهارات عالية.
- ج - زيادة إنتاجية الآلة عن طريق زيادة عدد القطع المنتجة في وحدة الزمن.

ملحقات النسخ المستخدمة على المخرطة

ثانياً


تستخدم مجموعة من ملحقات النسخ على المخرطة إذ يقوم كل من هذه الملحقات بالمساعدة في أداء مجموعة من الأعمال المتشابهة. ومن هذه الملحقات ما يأتي:

١ - المسطرة الموجهة

وقد تم استعراضها بالتفصيل في الوحدة الخامسة عشرة كجهاز لخراطة السلبات الداخلية والخارجية.

٢ - المسطرة المتداخلة

تعد المسطرة المتداخلة تطويراً للمسطرة الموجهة، وت تكون كما في الشكل (١-٢) من:




الشكل (٢ - ١) : جهاز المسطرة المتداخلة.

وتتميز المسطرة المتداخلة من المسطرة الموجهة، في أنها ليست بحاجة إلى تحرير صمولة التغذية عن طريق نزع اللولب الذي يثبتها عند تركيب المسطرة المتداخلة، وبذلك، يمكن أن تبقى المسطرة

المتدخلة مركبة على المخرطة تركيباً مستمراً.
وتتشابه المسطورة المتدخلة والمسطورة الموجهة في عملية فكها وتركيبها، وطريقة عملها وحساب زاوية ميلانها.

٣ - دليل (شبلونة) التشغيل

باستخدام دليل (شبلونة) التشغيل، يمكنك خراطة أشكال مختلفة وبالمواصفات المطلوبة نفسها.
ويتكون جهاز دليل التشغيل من الأجزاء الآتية كما في الشكل (٢-٢).




الشكل (٢ - ٢) : أجزاء جهاز دليل التشغيل.

وتتمثل طريقة عمل الجهاز في أن عجلة دليل التشغيل المركب على المخرطة والموصولة بواسطة راسمة الجهاز مع راسمة المخرطة، تتحكم بالتغذية العرضية لراسمة المخرطة (أداة القطع) اعتماداً على شكل ومقاسات دليل التشغيل، أي أن أداة القطع تتبع حركة العجلة حسب المجرى الموجودة فيه.

٤ - نموذج (نبطية) النسخ

يبين الشكل (٣-٢) نوعاً من نموذج النسخ، وأجزائه الرئيسية:




الشكل (٢ - ٣) : نموذج النسخ.

وتتمثل طريقة عمله في أن المحس المثبت في الراسم يلامس سطح نموذج النسخ المركب في الذيل ملامسة دائمة. وبفضل هذا التلامس، فإن أداة القطع تشكل على سطح قطعة العمل سطحاً يطابق وجه نموذج النسخ. ويجب أن تقع قمتا المحس وأداة القطع على خط ارتفاع الذنتين تماماً، وأن يكونا ذا شكل واحد، للحصول على قطعة عمل صحيحة.

٥ - الراسمة الهيدرولية الناسخة

تعد الراسمة الهيدرولية الناسخة من الملحقات الحديثة التي تركب على المخارط، ومتازت بامكانيّة تركيبها بوصفها وحدة متكاملة، ولمساعدتها على خراطة الأشكال والنماذج المعقدة.

أ - أجزاء الراسمة الهيدرولية وطريقة عملها: تكون الراسمة الهيدرولية من الأجزاء الرئيسية الآتية كما في الشكل (٤-٢) :



الشكل (٤-٢) : أجزاء الراسمة الهيدرولية.

وتقوم طريقة عمل الراسمة الهيدرولية على التحكم بالتغذية العرضية، فعند تحريك ذراع التشغيل، فإن المنزلقة تتحرك إلى الأمام باتجاه قطعة العمل، وعند ملامسة المحس للنموذج فإن المنزلقة تتوقف عن الحركة، ثم يقدم صمام عمق القطع المنزلقة مسافة تساوي عمق القطع، حيث تدخل أداة القطع في قطعة العمل، وعن طريق التغذية الطولية الآلية أو اليدوية، تزيل أداة القطع المعدن عن قطعة العمل المراد تصنيعها.

وتشتمل الراسمة الهيدرولية الناسخة لتشغيل السطوح غير المنتظمة وخاصة غير الموازية

للتغذية الطولية مثل الأقواس، والمنحنيات وعجلات الدرفلة والتشكيل.
وتلاحظ أن الراسمة الهيدرولية لا تحتاج إلى تحريك التغذية العرضية، لذا، يمكنك استخدام المخرطة للأعمال العادي في أثناء تركيب الراسمة الهيدرولية عليها.


ب - خطوات تركيب الراسمة الهيدرولية: عند تركيب الراسمة الهيدرولية تتبع الخطوات الآتية:

- تركيب الراسمة في مكانها المخصص على سطح العربة.
- تركيب حامل النماذج في مكانه المخصص على فرش المخرطة.
- تركيب النموذج على حامل النماذج.
- تركيب قطعة العمل على رأس المخرطة.
- تحريك العربة عند بداية التشغيل (الجزء المستقيم).

٦ - جهاز قطع القلاووظ الآلي (الناسخ)

يعمل هذا الجهاز على زيادة الإنتاجية في عملية قطع القلاووظات، وذلك بالتحكم في التغذية الطولية والعرضية لحركة أداة القطع وراسمة المخرطة.

أ - الأجزاء الرئيسية: يبين الشكل (٢-٥) الأجزاء الرئيسية لهذا الجهاز.



الشكل (٢ - ٥) : جهاز قطع القلاووظ الآلي.

ب - طريقة العمل : تمثل طريقة عمل الجهاز في أن أداة القطع والراسمة يقومان في أثناء عملية قطع القلاووظ بحركات آلية متتابعة في كل شوط كما في الشكل (٢-٥)، وهي:

- الاقتراب السريع لأداة القطع نحو قطعة العمل، وتم هذه الحركة بوساطة الحدبة المستوية.
- تحديد عمق القطع في الاتجاه العرضي (أ-ب) بوساطة الحدبة رقم (٤).

- الحركة الطولية للأداة في الاتجاه (ب-ج) بوساطة الحدبة رقم (٨) ذات الزاوية الصغيرة. وتدور حدبة التغذية الطولية دورة واحدة خلال شوط واحد للأداة القطع، وتتكون من مجريين، الأول : يكون بزاوية، صغيرة، ويستخدم لتحريك الراسمة طولياً في أثناء عملية القطع، والثاني يكون بزاوية كبيرة، ويستخدم لتحريك الراسمة طولياً بالاتجاه العكسي وتحريكاً سريعاً (شوط رجوع الراسمة).
- الابتعاد عن قطعة العمل في الاتجاه (ج-د).
- الابتعاد الطولي للأداة القطع سريعاً (د-أ) إلى الوضع الأول، وتم هذه الحركة بوساطة الحدبة رقم (٨) ذات الزاوية الكبيرة.

ج - تركيب جهاز قطع القلاووظ الآلي : اتبع الخطوات الآتية عند تركيب جهاز قطع القلاووظ الآلي، وهي :

- ركب حامل أدوات القطع الخاص في مكانه المخصص.
- ركب حوامل الحدبات في أماكنها.
- ركب المسننات المطلوبة في أماكنها المخصصة.



أسئلة الوحدة

- ١ - ما العناصر الميكانيكية المستخدمة في عملية النسخ؟
- ٢ - ما أهم أغراض عملية النسخ؟ ولماذا؟
- ٣ - يراد عمل سلبة قطرها الأكبر ٤٤٩ مم، وقطرها الأصغر ٣٨٩ مم، وطولها ٥٠٠ م، احسب زاوية ميل المسطرة الموجهة لتنفيذ السلبة بوساطتها.
- ٤ - قارن بين جهاز دليل (شبلونة) التشغيل وجهاز الراسمة الهيدرولية من حيث الاستخدام.
- ٥ - عدد مكونات الراسمة الهيدرولية.



الوحدة
الثالثة

قطع اللولب مفرد الباب آلياً

تعد اللوالب من أهم وسائل ربط الأجزاء الميكانيكية القابلة للفك، كما أن تعدد استخداماتها يزيد في سعة انتشارها، وعندما تنظر إلى أية آلية أو عدة، فإنك غالباً ما تشاهد نهايات اللوالب المستخدمة فيها، رغم أن اللوالب تتشابه في شكلها العام للجزء المقلوب إلا أنها تختلف من حيث أنظمة القلوظة (اللولبة) والقياسات وأشكال النهايات.

ويتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تصبح قادراً على أن:

- تميز أنواع اللوالب ومواصفاتها وخصائصها وأغراضها.
- تتعرف أدوات قطع اللوالب.
- تحدد طرق قطع اللوالب الداخلية والخارجية.

أغراض اللوالب وأنواعها ومواصفاتها


أولاً

تنتشر اللوالب انتشاراً واسعاً في الصناعات المختلفة، إذ إن لها أغراضاً متعددة تؤديها في هذه الصناعات، وفيما يأتي أهمها:

- لتجميع الأجزاء والقطع المختلفة، مثل اللوالب والصواميل المثلثة.
- لنقل الحركة والقدرة، مثل الرافعة الميكانيكية.
- للمعايرة والضبط، مثل لولب الراسمة والميكرومتر.
- للضغط والثبت، مثل لوالب المرابط والملزمة.

١ - المفاهيم الأساسية لللولب

عندما تنظر إلى الجزء الملولب فإنك ترى خطأ لولبياً (حلزونياً)، يدور حول محور اللولب، ويمثل هذا الخط قمة السن أو قاعه، فإذا حاولت المقارنة بين لولبين، فستجد أن هناك بعض الاختلافات التي يمكنك أن تميزها بالنظر، وقد تكون هذه الاختلافات في أحد المفاهيم الأساسية الآتية كما في الشكل (١-٣).




الشكل (٣ - ١) : المفاهيم الأساسية لأسنان اللواليب.

- الخطوطـة (خ) : تمثل البعد بين نقطتين متناظرتين واقعتين على قاعدين أو قمتين متتاليتين، وتقاس في اتجاه مواز لمحور اللواليب.
- القطر الخارجي (ق) : هو البعد بين أبعد نقطتين خارجيتين للواليب، مقيسة في اتجاه عمودي على محور اللواليب.
- القطر الداخلي (ق١) : هو البعد بين أقرب نقطتين داخليتين للواليب، مقيسة في اتجاه عمودي على محور اللواليب.
- عمق اللواليب (ع) : يمثل البعد بين القطر الخارجي وجذر اللواليب الداخلي المتداخل معه.
- اتجاه اللواليب : ويمثله اتجاه دوران الخط الحلزوني حول محور اللواليب فعندما يدور الخط الحلزوني متعمداً باتجاه اليمين، يسمى اللواليب يميناً، أما عندما يدور الخط الحلزوني متعمداً باتجاه الشمال، يسمى اللواليب شمالياً.
- زاوية الحلزون أو زاوية الخطـة: تمثل الزاوية التي يتضاعـد فيها الخطـ الحلزوني .
- زاوية السن (أ) : هي الزاوية المحصورة بين جانبي السن القطري مقيسة بالدرجات.

٢ - أشكال أسنان اللواليب ومواصفاتها

تتوافـر أشكـال وقيـاسـاتـ ومواصـفاتـ متـعدـدةـ لـأسـنـانـ اللـوـالـيـبـ،ـ ويـمـكـنـ تـصـنـيـفـهاـ حـسـبـ شـكـلـهاـ إـلـىـ ماـ يـأـتـيـ :


أ - الأسنان المثلثة الشكل: عندما تقطع الجزء المسنن للواليب طولياً، فإـنـكـ سـتـرـىـ مـجـمـوعـةـ منـ المـلـثـاتـ المـتـتـالـيـةـ،ـ كـمـاـ هـوـ مـبـيـنـ فـيـ الشـكـلـ (٢-٣)ـ وـ (٣-٣).



الشكل (٢ - ٣) : شـكـلـ مـقـطـعـ السـنـ (ـالـسـنـ المـلـثـ).

حيـثـ تـخـتـلـفـ موـاصـفـاتـ هـذـهـ المـلـثـاتـ وـقـيـاسـاتـهاـ التـيـ تمـثـلـ مـقـطـعـ الخطـ الحـلـزـونـيـ لـالـسـنـ حـسـبـ نـظـامـ القـلـوـظـةـ،ـ فـإـذـاـ نـظـرـتـ إـلـىـ الشـكـلـ (٣-٣)ـ الـذـيـ يـمـثـلـ سـنـاـ وـصـفـهـ مـعـهـ مـعـهـ التـوـصـيفـ

الوطني الأمريكي (ANSI) ويمثل الشكل (٣-٣ ب) سنًا مثلث الشكل (V) الأمريكي؛ ويمثل الشكل (٣-٣ ج) سنًا مثلثاً يستخدم في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا (Unified Screw thread) ويسمى السن الموحد.




الشكل (٣ - ٣) : أنواع الأسنان واللوالب التي زاوية السن فيها ٦٠°.

وستجد أن في كل نوع من هذه الأسنان المثلثة اختلافاً في مواصفات السن المثلث ، ومن أهم أنظمة القلوظة للسن المثلث ما يأتي :

١ . لولب وايتورث Whitworth: وصف هذا النوع من اللوالب المثلثة البريطاني السير جوزيف وايتورث عام ١٨٤١م، وبعد عشرين عاماً من توصيفه، قررت الموافقة عليه واعتماده رسمياً في بريطانيا بعد إدخال بعض التغييرات على مواصفاته الأصلية.

ويظهر هذا النوع من اللوالب كما في الشكل (٤-٣)، ويمكنك ملاحظة أن الخط المخلزوني ذو مقطع مثلث الشكل مقوس عند الرأس والجذر، وزاوية رأس المثلث وجذره تساويان ٥٥°، وتقاس خطوة اللولب بعدد الأسنان في البوصة الواحدة.

ومن القياسات اللازمة لمقطع اللولب ما



الشكل (٤ - ٣) : مواصفات لولب وايتورث.

يأتي :

- ارتفاع (عمق) السن الكلية (L) = ٤,٩٧٠ X.
 - نصف قطر القوس (نق) = ١٣٧,٠ X.
 - ارتفاع (عمق) السن بعد الأقواس (L) = ٣,٦٤٠ X.
- ولقد تم تعريفه في وحدة سابقة (قطع اللوالب يدوياً).
- حيث (X) هي خطوط اللولب، وتساوي ١ / عدد الأسنان.


٢ . اللوالب المترية: أوصت منظمة التوصيف الدولي (ISO) دول العالم عام ١٩٤٩ بإقرار اللوالب المترية واستخدامها بعد تحديد قياساتها ومواصفاتها الفنية، وقد تم تقسيم الأسنان المستخدمة لهذه اللوالب ضمن ثلاثة مجموعات هي :

- مجموعة الأسنان الخشنة : وتستخدم في اللواليب لأغراض الربط والثبيت والاستخدامات العامة.

- مجموعة الأسنان المتوسطة : وتستخدم في اللواليب المعدة لربط الأجزاء الميكانيكية في الآلات والمعدات ، لولبة أجزاء الآلات.

- مجموعة الأسنان الناعمة: وتستخدم في الآلات الدقيقة.

الشكل (٣ - ٣) مواصفات السن المترى وقياساته إذ يمكنك ملاحظة شكل مقطع الخط الحلزوني المثلث المشطوف عند رأس المثلث، أما عند الجذر، فهناك شطفة تساوي ضعف الشطفة الخارجية. وأما زاوية رأس المثلث، فتساوي 60° .




الشكل (٣ - ٣) : مواصفات السن المترى (ISO).

وفيما يأتي القياسات اللازم لقطع اللوب :

- ارتفاع (عمق) السن الكلى (L) = ٨٦٦٠ × خ.

- ارتفاع (عمق) السن بعد الشطفة (L₁) = ٦٤٩٥٠ × خ.


- نصف قطر قوس قاع السن (نق) = ١٠٨٢٠ × خ.



الشكل (٣ - ٤) : السن المربع.

ب - السن المربع : هو أول سن تم تصنيعه، وأطلق عليه هذا الاسم، لأن سمك السن وعرضه متساويان، أي أن مقطع الخط الحلزوني للسن يكون مربعاً كما في الشكل (٣ - ٣).

ولا يزال السن المربع مستخدماً إذ يتميز بتحمله الجهدات (الإجهادات) العالية، ولا يمكن تصنيعه بمواصفات دقة إلا بواسطة المخرطة. وهذا اللوب غير مقن.



الشكل (٧-٣) : السن الأكم.

ج - السن الأكم: صمم السن الأكم ليكون تطوراً للسن المربع لنقل العزوم الكبيرة، إذ يمكن تشكيله بعدة طرق بوساطة المخرطة أو الفريزا والشكل (٧-٣) يبين قياسات السن الأكم ومواصفاته.

نشاط (١-٢) : اللوالب والصواميل

اجمع عدداً من اللوالب متماثلة في القطر الخارجي مع صواميلها، وبدل الصواميل بينها، ثم حاول تركيبها على اللوالب، ماذا تلاحظ؟ اكتب تفسيراً لذلك، واستشر معلمك.

الأسئلة

١ - وضع مع الرسم كلاً من المفاهيم الآتية للوالب.
أ - الخطوة.

ب - القطر الخارجي.

ج - القطر الداخلي.

د - اتجاه اللوب.

ه - زاوية السن.

٢ - عدد أشكال اللوالب موضحاً بالرسم مواصفات كل منها.

٣ - درجة التلاؤم للوالب

عند قطع لوب ما، لا يمكن أن تكون قياساته الناتجة مطابقة لما هو محدداً على الرسم الهندسي التنفيذي، وهناك مقدار من التجاوزات في القياسات المسموح بها مثبتة في جداول خاصة بأنظمة القلوظة (اللوبلة).

وعندما تقوم بتعشيق لوب داخلي وآخر خارجي، فإنك تلاحظ أحياناً أن أحدهما يمكن أن يتحرك عند تثبيت الآخر حركة محورية أو قطرية، وأن مقدار هذه الحركة هو ما نعنيه بدرجة التلاؤم. فعند قطع لوب خارجي ذي مقدار كبير من التجاوزات المسموح بها وآخر داخلي من الدرجة نفسها فإن مقدار الحركة النسبية بينهما يكون كبيراً، فنقول أن هذه التعشيق ذات درجة تلاؤم منخفضة، وعندما يكون مقدار الحركة صغيراً جداً، نقول أن درجة التلاؤم عالية.

وتقطع اللوالب ضمن ثلاث مجموعات من درجات الدقة، وهي درجة قيم التجاوزات (الانحرافات) المسموح بها تبعاً لقياسات اللوب.

الجدول (١-٣) : يبين درجات التلاؤم للوالي.

درجة التلاؤم		درجة الدقة
اللوالب الداخلي	اللوالب الخارجي	
5H	4h	Fine العالية
6G	6g	medium المتوسطة
7H	8g	coarse المنخفضة

٤ - اللوالب في الرسم الهندسي

الرسم الهندسي وسيلة التفاهم بين المصمم والمنفذ الذي يقوم بتنفيذ الأعمال حسب الرسوم المرسلة إليه، لذا يجب أن يتضمن الرسم الهندسي كافة، المعلومات والمواصفات والقياسات الازمة لتنفيذ العمل بدقة.

وربما اتضح لك أهمية المعلومات الازمة لتنفيذ لوب معين، مثل نوع اللولبة، وطول اللولب والمفاهيم الخاصة به مثل (خطوطه، وأقطاره، وعمق السن ...) ودرجة تلاؤمه، لذلك، تم وضع ترميز خاص باللوالب يعتمد على نوع اللولب ستتعرفه فيما يأتي :

أ - اللولب المترى : يتكون رمز اللولب المترى من خمس خانات، تم تحصيص كل منها لتحديد معلومة ما عن اللولب، وهي كما في الشكل الآتي :

يمين	6H / هـ	-	١	X	١٢	م
اتجاه الخط الحلزوني	درجة التلاؤم	الخطوة	القطر الخارجي	نظام اللولبة		
يمين	-	منخفضة هـ / ٥	٠٥	١	متري	
شمال		متوسطة هـ / ٦	٠٧٥	٤		
		عالية هـ / ٨	١	٥		
			١٢٥	٦		

مثال (١)

اقرأ الرمز الآتي للولب؟
م ١٢٥١٥-٧ ج يمين

الحل

يعني الرمز لولبًاً متریاً قطره الخارجي ١٢ مم، وخطوته ١٥ مم، ودرجة تلاوئمه ٧ ج، وهو ذو لولبة يمينية.

ب - اللوالب الإنسية : يختلف ترتيب الخانات في اللوالب الإنسية عنها في اللوالب المترية، وهي كما في الشكل الآتي:

شمال	-	٣ هـ	-	UNE	N	١٨	-	١٢/١
اتجاه الخط الخلزوني		درجة التلاوئم		نظام اللولب	المجموعة	الخطوة عدد الأسنان / البوصلة		القطر الأسمى
شمال	-	٤ هـ / ٦ جـ	-	وايتورث (٣) النظام الموحد (UNE)	N - ناعم	٠	-	٠
يمين		٧ هـ / ٨ جـ			و - وسط	٤	-	١٤/١
					خ - خشن	٥	-	١٢/١
						٦	-	٠
						٠	-	٠
						٢١	-	٠
						٢٤	-	٠
						٠	-	٠


مثال (٢)

اقرأ رمز اللولب (١٥-١٨-٣ ن موحد - ٣ ج - شمالي).

الحل

يعني الرمز أن اللولب وايتورث (إنشي)، قطره الخارجي ١٥، وخطوته ١٨ سنًا في كل بوصلة، وهو ناعم ونوعه موحد، ودرجة تلاوئمه ٣ ج، واتجاه الخط الخلزوني شمالي.

تظهر الرموز على الرسم كما في الشكل (٣-٨)، ويظهر طول السن.



الشكل (٨ - ٣) : اللواليب في الرسم الهندسي .


الأسئلة

- ١ - اقرأ رمز اللواليب (م٢٥×٣٦ ج ٦-١٠).
- ٢ - ارسم لواليباً ووضح عليه رمزه .

خطوات تجهيز المخرطة لقطع اللواليب

ثانيةً


عند إجراء عملية اللوبلة تجهز المخرطة تبعاً للخطوات الآتية :



الشكل (٩ - ٣) : أنواع مجاري نهاية اللواليب .

- ١ - تجهيز قطعة العمل على القطر المطلوب ، ثم تحديد طول اللواليب ، ويفضل قطع مجرى عند نهاية اللواليب ، كما في الشكل (٩-٣) ، إذ يمكن أن يكون المجرى متوازيأً أو مقوساً .

- ٢ - تجهيز سكين الخراطة الخاصة بقطع اللواليب ، ثم ضبطها بدقة نحو محور قطعة العمل كما في الشكل (١٠-٣) ، وضبط زاوية السكين بالنسبة لقطعة العمل .



الشكل (١٠ - ٣) : ضبط سكين قطع اللواليب .

- ٣ - اختيار سرعة دوران رأس المخرطة المناسبة، ثم ضبط الخطوة المطلوبة. وبذلك تكون المخرطة جاهزة للتشغيل.


الأسئلة

- ١ - لماذا يفضل عمل مجرى عند نهاية طول اللولب؟
- ٢ - علل استخدام الشبلونة لضبط حرف أداة القطع.

معايير اللولبة واستخداماته

ثالثاً

عندما تريـد قطع لولـب، لا يـمكـنك الاستـغنـاء عن معيـار اللـولـبة، لأنـه يـتمـيز من وسـائـل قيـاس اللـولـبة الأخرى بـساطـته وـسهـولة استـعمـالـه وـدقـتـه، وبـخـاصـة عند استـخدـامـه لـلـوـالـبـ الـخـارـجـيةـ.



الشكل (١١ - ٣) : معيـار اللـولـبةـ.

ويـتـكـون مـعيـار اللـولـبةـ من مـجمـوعـةـ من الصـفـائـحـ المـعدـنـيـةـ، كلـ صـفـيـحةـ مـنـهاـ مـقـطـوـعـةـ عـلـىـ شـكـلـ يـشـابـهـ طـرـفـ مـقـطـعـ اللـولـبـ الـخـصـصـ لـهـ، وـهـيـ كـمـاـ تـظـهـرـ فـيـ الشـكـلـ (١١-٣ـ).

فـإـذـاـ نـظـرـ إـلـىـ إـحـدـاهـاـ فـسـتـجـدـ أـنـهـ يـتـكـونـ مـنـ مـجـمـوعـةـ

مـنـ الـمـثـلـثـاتـ الـمـتـالـلـةـ، كـمـاـ فـيـ مـقـطـعـ الـوـلـبـ الـطـوـلـيـ.

وـتـخـصـصـ كـلـ صـفـيـحةـ مـنـهـ لـلـتـحـقـقـ مـنـ دـقـةـ قـيـاسـاتـ

لـوـلـبـ مـعـينـ، وـتـكـونـ خـطـوـتـهـ مـحـفـورـةـ عـلـىـ الصـفـيـحةـ نـفـسـهـاـ

كـمـاـ تـرـىـ فـيـ شـكـلـ (١١-٣ـ)، وـيـمـكـنـكـ اـسـتـخـدـامـ الصـفـيـحةـ

بـكـلـ سـهـولـةـ وـيـسـرـ، فـمـاـ عـلـيـكـ سـوـىـ اـخـتـيـارـ الصـفـيـحةـ

بـكـلـ سـهـولـةـ وـيـسـرـ، ثـمـ وـضـعـهـ عـلـىـ اللـولـبـ الـمـطـلـوـبـ التـحـقـقـ مـنـهـ وـضـعـاـ

طـوـلـيـاـ وـمـواـزـياـ لـحـوـرـهـ كـمـاـ فـيـ الشـكـلـ (١٢-٣ـ). ثـمـ انـظـرـ إـلـىـ

خطـ الـانـطـبـاقـ، فـعـنـدـمـاـ لـاـ تـنـطـبـقـ الصـفـيـحةـ تـامـاـ، فـعـلـيـكـ

اخـتـيـارـ صـفـيـحةـ أـخـرىـ، ثـمـ إـعادـةـ التـحـقـقـ مـنـ اـنـطـبـاقـ

الـصـفـيـحةـ تـامـاـ مـعـ اللـولـبـ، وـعـنـدـعـمـ نـفـاذـ الضـوءـ مـنـ خـطـ

الـانـطـبـاقـ بـيـنـ الصـفـيـحةـ وـالـلـولـبـ، فـإـنـ اللـولـبـ يـكـونـ مـقـطـوـعـاـ

حـسـبـ الـمـواـصـفـاتـ بـدـقـةـ عـالـيـةـ، كـمـاـ يـمـكـنـكـ اـسـتـخـدـامـ مـعـيـارـ


الـلـولـبـ فـيـ بـدـايـةـ قـطـعـ اللـولـبـ، حـيـثـ تـقـومـ بـمـلـامـسـةـ أـدـاـةـ

الـقـطـعـ لـقـطـعـةـ الـعـلـمـ إـلـىـ الـحـدـ الـذـيـ تـتـرـكـ مـعـهـ أـثـرـاـ خـفـيفـاـ عـلـىـ


قـطـعـةـ الـعـلـمـ، ثـمـ إـجـرـاءـ القـطـعـ الـأـوـلـ وـبـاـسـتـخـدـامـ مـعـيـارـ

الـلـولـبـ، يـمـكـنـكـ التـأـكـدـ مـنـ اـخـتـيـارـ الصـحـيـحـ لـخـطـوـةـ اللـولـبـ

كـمـاـ فـيـ الشـكـلـ (١٣-٣ـ).



الشكل (١٢ - ٣) : اـسـتـخـدـامـ مـعـيـارـ اللـولـبـ.



الشكل (١٣ - ٣) : قـيـاسـ خـطـوـةـ اللـولـبـ فـيـ أـثـنـاءـ التـشـغـيلـ.

أسئلة الوحدة




١ - ارسم لولب سن مثلث، موضحاً عليه المفاهيم الأساسية لللولب.

٢ - ارسم سناً مربعاً وآخر أكماء، ثم قارن بينهما من حيث المواصفات والاستخدام.

٣ - علل انتشار استخدام السن الأكم أكثر من السن المربع.

٤ - حدد الرقم الذي يشير إلى الجزء الملولب في الرسم المجاور.



٥ - ماذا يعني الرمز (١٧٨١-شمالاً)؟
اكتب ذلك بالكلمات.

٦ - هل تستطيع استخدام مبین اللولبة المترى للوالب الإنسانية؟ ولماذا؟

قطع اللواليب متعددة الأبواب

تعرفت في الوحدة السابقة مفاهيم اللواليب ذات الباب الواحد وأنواعها، وهي اللواليب التي تحتوي على خط حلزوني واحد، غير أن هناك لواليب تحتوي على خطين حلزוניين أو أكثر، ويسمى هذا النوع من اللواليب باللواليب متعددة الأبواب، وتستخدم عند الحاجة إلى السرعة في إدخال اللولب في الصمولة أو إخراجه، أي عند الحاجة إلى تقدم محوري كبير، وخاصة في عمليات الفتح والإغلاق، مثل بعض أنواع الملازم، وتستخدم في اللواليب المثلثة والمربعة وشبيه المنحرفة.

ويتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تصبح قادرًا على أن:

- تعرف رموز اللواليب متعددة الأبواب ومواصفاتها.
- تحدد خطوات عملية اللولبة للواليب متعددة الأبواب.
- تحدد طرق فحص اللواليب متعددة الأبواب.

رموز اللواليب متعددة الأبواب ومواصفاتها


أولاً

تمتاز اللواليب متعددة الأبواب بالعديد من المميزات التي تختلف عن اللواليب وحيدة الباب، وهذه المميزات هي:


١ - مواصفات اللواليب متعددة الأبواب

لتحديد مواصفات اللواليب متعددة الأبواب، يجب عليك تعرف المفاهيم الأساسية الآتية:

- أ - الخطوة (خ): هي البعد بين أي قمتين متتاليتين، دون النظر إلى أي من الخطوط الحلزونية كما في الشكل (٤-١).



الشكل (٤-١): المفاهيم الأساسية للواليب متعددة الأبواب.



- ب - عدد الأبواب (ن) : وهو عدد الخطوط الحلوانية أو عدد بدايات اللوالب .
- ج - التقدم المحوري (م) : هو البعد بين نقطتين متتاليتين متناظرتين لللولب مقيس باتجاه مواز لمحور اللولب ، أو المسافة التي تقطعها صمولة مثبتة على اللولب في أثناء دورانها دورة واحدة كاملة ، والتقدم المحوري يساوي حاصل ضرب الخطوة في عدد الأبواب :

$$م = خ \times ن$$


نشاط (٤-١) : اللوالب متعددة الأبواب

ابحث في مشغلك عن لوالب متعددة الأبواب ، وحدد المفاهيم الرئيسية لها ، وسجلها على دفترك ، ثم استشر معلمك عند الحاجة .

٢ - تمثيل اللوالب متعددة الأبواب في الرسم التنفيذي

تعلمت في الوحدة السابقة رموز اللوالب المفردة الباب ، إذ تضمن الرمز كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اللولب ، وكما تعلمت تمثيل اللوالب في الرسم الهندسي ، ولا تختلف اللوالب المتعددة الأبواب من حيث كتابة الرمز كثيراً عن اللوالب مفردة الباب ، وبعد درجة التلاؤم يكتب عدد الأبواب لللولب .

أما من حيث التمثيل بالرسم التنفيذي ، فيرسم اللولب متعدد الأبواب مثل اللولبوحيد الباب ، كما في الشكل (٢-٤) .



الشكل (٤ - ٤) : تمثيل اللوالب متعددة الأبواب في الرسم الهندسي التنفيذي .

قطع اللوالب متعددة الأبواب

ثانياً

تعد قطع اللوالب متعددة الأبواب من أكثر عمليات الخراطة حاجة إلى الدقة ، وعليك مراعاة الخطوات الآتية عند قطع اللوالب متعددة الأبواب :


١ - اختيار أداة القطع

يجب أن تكون زوايا أداة القطع مطابقة للمواصفات الآتية:


- زاوية الجرف وتساوي صفرًا.

- زاوية الخلوص الأمامية (ص) وتساوي من (6° - 8°).

كلما زادت زوايا الخلوص الجانبية (ج١، ج٢) زادت زاوية صعود اللولب، وتكون ($3^{\circ} - 2^{\circ}$) كما في الشكل (٣-٤) وكذلك قياسات أداة القطع يجب أن تكون مطابقة لمقاس اللولب.



الشكل (٤ - ٣) : شكل أداة قطع اللولب متعددة الأبواب.



(أ) عمودية على سطح السن (ب) موازية محور اللولب

الشكل (٤ - ٤) : وضع أداة القطع بالنسبة لمحور اللولب وسنه.

٢ - تثبيت أداة القطع

يمكنك تمييز طريقتين لوضع أداة القطع وتشبيتها:
الطريقة الأولى: يكون فيها سطح أداة القطع العلوي عمودياً على السطح الداخلي لللولب. أما الطريقة الثانية: فيكون سطح الأداة موازياً لمحور اللولب كما في الشكل (٤-٤).

٣ - حساب مقدار حركة التروس الخلفية لبدء فتح الباب الثاني

بعد أن تنجز الباب الأول، عليك حساب مقدار تحريك التروس الخلفية، أو ترويد قطعة العمل بمقدار ناتج المعادلة الآتية:

عدد أسنان المحور الرئيس الواجب تدويرها = عدد أسنان ترس المحور الرئيس / عدد الأبواب. وبعد إنجاز الباب الثاني، يتم تدوير التروس الخلفية بالمقدار نفسه. حتى إنتهاء الأبواب كافة.


٤ - طرق قطع اللولب متعددة الأبواب

يمكنك قطع اللولب متعددة الأبواب بالطرق الآتية:

أ - طريقة التروس الخلفية: يمكنك أيضاً استخدام طريقة التروس الخلفية في إنجاز الباب الثاني

للولب، وذلك باتباعك الخطوات الآتية:

- تثبيت ذراع تعشيق صمولة وعمود الجر.
- رسم بالطباشير خطًا مستقيماً على ترس محور الإدارة، والترس الوسيط، ثم تعليم نقطة تعشيق الترس الوسيط، وترس عمود الجر كما في الشكل (٤-٥).



الشكل (٤ - ٥) : طريقة تدوير الترس الخلامية.

- تحديد عدد الأسنان المراد تدورها على ترس الإدارة، كما في الشكل (٤-٥) العلامة رقم ٢.


- فتح صمولة الجر بواسطة ذراعها أو صامولة الترس الوسيط، ثم الماءدة بينهما على أن يصبح ترس المحور الترس الرئيس (ترس الإدارة) حر الحركة.

- تدوير المحور الرئيس بحيث تصبح العلامة (٢) بموازاة نقطة العلام على الترس الوسيط مع تثبيت ترس عمود الجر.

- تعشيق صمولة الجر بواسطة ذراعها.

- ربط الترس الوسيط جيداً، وبذلك، تصبح الخرطة جاهزة لقطع الباب الثاني.

ب - طريقة استخدام وحدة التقسيم : يمكنك التمييز بين نوعين من وحدات التقسيم لقطع اللواليب المتعددة الأبواب، الأول يركب مكان الظرف على رأس الخرطة، كما في الشكل (٤-٦) :



الشكل (٤ - ٦) : وحدة تقسيم اللواليب متعددة الأبواب.

عند استخدام وحدة التقسيم، عليك اتباع الخطوات الآتية:

- تدوير القرص المدرج، بحيث يكون الصفر على القرص المدرج يوازي علامة القرص الثابت.

- قطع الباب الأول، ثم حساب مقدار التدوير المطلوب للقرص الأمامي حسب المعادلة الآتية:
عدد الدرجات المطلوب تدويرها = ٣٦٠° / عدد الأبواب .
- فك صواميل اللواليب (٥,١) الشكل (٤-٥)، ثم تدوير القرص المدرج بعدد الدرجات التي تم حسابها في الخطوة السابقة، ثم إعادة شدها، وبذلك، تكون قطعة العمل قد دارت بالمقدار المطلوب لإنجاز الباب الثاني .
- ج - طريقة تحريك أداة القطع :** تحريك أداة القطع من أسهل طرق قطع اللواليب متعددة الأبواب في حالة الإنتاج المفرد وأسرعها إلا أنها بحاجة إلى دقة كبيرة، وعند استخدامك هذه الطريقة، عليك اتباع الخطوات الآتية:
 - قطع الباب الأول ثم إعادة أداة القطع إلى مكانها الأصلي .
 - تحريك أداة القطع باستخدام الراسمة العليا والمسطرة أو مبين القياس .
 - قطع الباب التالي .


طرق فحص اللواليب متعددة الأبواب وقياسها

ثالثاً

تستخدم لأغراض المختبرات طرق فحص وقياس ذات درجات عالية من الدقة، مثل الطرق الضوئية والنيوماتية، أما لأغراض الورش الميكانيكية، فتستخدم الطرق الميكانيكية البسيطة التي تكون درجات الدقة فيها متوسطة أو مقبولة للأغراض الإنتاجية، ومن هذه الطرق:

١ - طرق فحص اللواليب متعددة الأبواب


يمكنك أن تستخدم في فحص اللواليب الأدوات الآتية:



الشكل (٤ - ٧) : قوالب القياس للواليب متعددة الأبواب .

أ - قوالب القياس : يمكنك فحص المجرى وقياسات السن، كما في الشكل (٤-٧).

ب - ضبعات القياس : يمكنك بواسطتها فحص كافة قياسات الأسنان متعددة الأبواب كما في الشكل (٤-٨) .




الشكل (٤ - ٨) : ضبعات القياس .


٢ - طرق قياس اللوالب متعددة الأبواب

يمكنك التأكد من خطوة القطرين الخارجي والداخلي وعمق السن من عمليات القياس، ونظرًا لاختلاف عمليات القياس بين اللولبين الداخلي والخارجي سنتناول كلاً منها على حدة.


أ - اللوالب الخارجية : قياس قطر اللولب الداخلي : يقاس القطر الداخلي للسن باستخدام الميكرومتر المخصص لها. كما في الشكل (٩-٤)، أو باستخدام فرجار خارجي كما في الشكل (١٠-٤).




الشكل (٤ - ١٠) : نقل قياس القطر الداخلي للولب بواسطة الفرجار.



الشكل (٤ - ٩) : ميكرومتر قياس الأقطار الداخلية للولب.



الشكل (٤ - ١١) : قياس القطر الخارجي للولب باستخدام الميكرومتر.




الشكل (٤ - ١٢) : قياس القطر الداخلي للولب خارجي بواسطة منشور القياس.


- **قياس قطر اللوالب الخارجية:** يمكنك قياس القطر لللوالب الخارجية مباشرة باستخدام الورنية أو الميكرومتر، الذي قد يزود بفكوك عريضة، كما في الشكل (١١-٤).

- **قياس عمق السن :** يستخدم منشور القياس الذي يوضع في المجرى بين أسنان اللولب، ثم تتم عملية القياس باستخدام الورنية أو الميكرومتر كما في الشكل (١٢-٤). إذ يتم حساب عمق السن كما يلي :


$$\text{عمق السن} = \text{القطر الخارجي} - (\text{القياس على المنشور} - \text{ارتفاع المنشور}).$$



الشكل (٤-١٣) : قياس طول السن بوساطة المسطرة.



الشكل (٤-١٤) : صب خليط البوترة في اللولب الداخلي.



الشكل (٤-١٥) : شكل البوترة بعد إخراجها من اللولب.

- قياس طول السن : يمكنك قاس طول السن بوساطة المسطرة كما في الشكل (٤-١٣).

ب - قياس اللوالب الداخلية: تستخدم لهذا الغرض بودرة البلاستر مع الشمع، إذ تصهر وتصب داخل اللولب كما في الشكل (٤-١٤)، وبعد جفافها وإخراجها من اللولب الداخلي فتظهر كما في الشكل (٤-١٥)، ويمكن قياسها كما في اللوالب الخارجية.

ولأغراض الورش وخاصية اللوالب غير الدقيقة، يتم استخدام صمولة لفحص اللولب الخارجي، ويمكنك استخدام لولب لفحص اللوالب الداخلية.

أسئلة الوحدة



- ١ - ما المقصود بالمفاهيم الآتية الخاصة باللوليب متعدد الأبواب؟
- الخطوة - التقدم الحوري - عدد الأبواب.
- ٢ - ماذا يعني لك الرمز (م ٢٤١٢ - ٦٢ هـ مزدوج)؟
- ٣ - يتأثر اختيار أداة القطع الخاصة بقطع اللوالب متعددة الأبواب بعدها عوامل حددتها.
- ٤ - اذكر خطوات قطع اللوالب متعددة الأبواب بطريقة تحريك التروس الخلفية؟
- ٥ - عندما تريدين قطع لويب ثلاثة أبواب، طوله ١٦٠ مم، ورمزه ٢٤١٦ - ج، مثلثاً، فما مقدار تحريك أداة القطع لقطع الباب الثاني وقطع الباب الثالث؟
- ٦ - يراد قطع لويب عدد أبوابه (٣) عن طريق حركة تدوير التروس الخلفية احسب عدد الأسنان الواجب تدويرها بعد إنجاز كل باب، ثم عدد خطوات العمل.

الوحدة
الخامسة

لحام المعادن الحديدية بالقوس الكهربائي في الوضعين الأفقي والعمودي

درست سابقاً أربعة أوضاع رئيسة في اللحام، وقد تعرفت تقنيات اللحام في الوضع الأرضي، وستدرس في هذه الوحدة تقنيات اللحام بالقوس الكهربائي في الوضعين الأفقي والعمودي. فما مفهوم اللحام في هذين الوضعين؟ وما الوصلات المستخدمة؟ وما زوايا ميل وحركة الألكترود؟ هذا ما سيتتم تناوله في هذه الوحدة.


ويتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تصبح قادراً على أن:

- تصف عملية اللحام في الوضع الأفقي.
- تحدد زوايا ميل الألكترود وحركته في لحام الوصلات المختلفة في الوضع الأفقي.
- تصف عملية اللحام في الوضع العمودي.
- تحدد زوايا ميل الألكترود وحركته في لحام الوصلات المختلفة في الوضع العمودي.
- تبين طريقة ترتيب خطوط اللحام في الوصلات المتعددة الخطوط.

اللحام في الوضع الأفقي


أولاً

اللحام في الوضع الأفقي هو الذي تكون فيه قطعة العمل موازية للمستوى الرأسي، ويكون محور خط اللحام أفقياً (موازياً للمستوى الأفقي) تقريباً كما يبين الشكل (١-٥).




الشكل (١ - ٥) : اللحام في الوضع الأفقي.

وتنجم صعوبة اللحام في هذا الوضع عن تأثير قوة الجاذبية الأرضية التي تحاول سحب معدن اللحام المنصهر للأسفل وتجمده على السطح تحت خط اللحام، وهذا يؤدي إلى حدوث عيبي



الشكل (٢ - ٥) : انسياب معدن اللحام للأسفل في الوضع الأفقي .



الشكل (٣ - ٥) : تحضير وصلة لحام تناكية بشطافة حرف (V) للحام في الوضع الأفقي .

التحفيير والتراكب، كما يبين الشكل (٢-٥)، ويتم التغلب على هذه الصعوبة باستخدام قوس لحام قصير وزوايا ميل صحيحة لإلكترود اللحام .

١ - وصلات اللحام (Welding Joints)


تستخدم وصلات اللحام نفسها التي سبق شرحها في لحام الوضع الأرضي، ويعتمد تجهيز أطراف قطع وصلات اللحام اعتماداً أساسياً على سمك المعدن المراد لحامه، وتتميز الوصلة التناكية ذات الشطافة حرف (V) بطريقة تحضير حوافها، إذ تشطف القطعة العلوية بزاوية ٤٥° . وتشطف القطعة السفلية بزاوية (١٥°) لكي تكون كتفاً يتربّس عليه معدن اللحام، كما يبين الشكل (٣-٥) .

٢ - زوايا ميل الكترود اللحام وحركته


تختلف زوايا ميل إلكترود اللحام وحركته حسب نوع وصلة اللحام وعدد خطوطه، وستتعرف فيما يأتي لحام الوصلات المختلفة في الوضع الأفقي .

أ - الوصلة التناكية المشطوفة Grooved Butt Joint

تعتمد زوايا ميل إلكترود وحركته على طريقة تحضير الوصلة التناكية وعلى ترتيب خط اللحام، ففي حال الوصلة التناكية بشطافة حرف (V) مفردة، يتم توجيه إلكترود بحيث يصنع زاوية (٨٥-٩٠°) مع القطعة السفلية عند لحام الخط الأول، أما الخط الثاني فيوجه إلكترود بحيث يصنع زاوية (١٠٥-١٠٠°)، كما يبين الشكل (٤-٥)، ويعاد توجيه إلكترود بحيث يصنع زاوية (٨٠-٧٥°) مع القطعة السفلية عند لحام الخط الثالث، كما



الشكل (٤ - ٥) : زوايا ميل إلكترود عند لحام الخط الثاني لوصلة تناكية بشطافة حرف (V) .



الشكل (٥ - ٥) : لحام الخط الثالث.


يبين الشكل (٥-٥). أما بالنسبة لزاوية ميل الألكترود مع اتجاه خط اللحام، فت تكون (٦٥-٧٥-٧٥) للخطوط كافة.

ويتم تحريك الألكترود حركة مستقيمة فقط عند لحام الخط الأول، أما عند لحام الخطين: الثاني والثالث، فتستخدم حركة قموجية (عرضية) بسيطة.


وعند لحام وصلة بشطفة مفردة، يتم توجيه الألكترود للحام الخطوط الثلاثة كما هو مبين في الشكل (٦-٥) .

سؤال :

قارن بين تتابع خطوط اللحام الثلاثة في الوصلتين. فماذا تلاحظ؟



الشكل (٥ - ٦) : زوايا ميل الألكترود عند لحام شطفة منفردة في الوضع الأفقي.



الشكل (٥ - ٧) : زوايا ميل الألكترود عند لحام وصلة زاوية.

ب - الوصلة الركنية (الزاوية) : Corner Joint


ويدعى وضع اللحام لهذه الوصلة والوصلات الأخرى التي يكون فيها لحاماً زاوياً أيضاً بالوضع المركب، إذ أنه مشترك بين الوضعين، الأرضي والأفقي، وعند لحام هذه الوصلة، يوجه الألكترود، بحيث يصنع زاوية (١٣٠-١٤٠) مع كلتا القطعتين كما يبين الشكل (٥-٧)، أي أنه ينصف الزاوية بينهما وتكون الزاوية بين الألكترود واتجاه خط اللحام

(٦٥-٧٥°) كما يبين الشكل (٧-٥ب)، ويتم تحرير الألكترود حركة مستقيمة بدون توجيه عند لحام هذه الوصلة.

ج - وصلة T joint :

- يتم تثبيت القطع، بحيث تكون إحداها رأسية على منتصف الأخرى ، ويشكل مقطع الوصلة T ، ويمكن لحام هذه الوصلة بخط واحد، أو عدة خطوط، ويعتمد ذلك على سماكة المعدن المراد لحامه، ومن المهم جداً أن يكون طول ضلع اللحام (عرض اللحام) على كلتا القطعتين متساوياً .

وتختلف زوايا ميل الألكترود اللحام في لحام الخط الأول عن الخط الثاني والخط الثالث ويبين الشكل (٨-٥أ،ب،ج) زوايا ميل الألكترود اللحام للخطوط الأول والثاني والثالث، أما حركة الألكترود فهي في الخط الأول حركة مستقيمة وفي الخط الثاني والثالث، حركة توجيه عرضية بسيطة .



الشكل (٨-٥) : لحام وصلة T .

د - الوصلة التراكيبية الانطباقية Lab joint : تستخدم زوايا ميل الألكترود وحركته نفسها لخطوط اللحام المختلفة، كما في حالة لحام وصلة T .

سؤال :


ارسم وصلة تراكيبية، وبين زوايا ميل الألكترود وحركته لخط اللحام ، علماً بأن سماكة معدن الوصلة ٤ مم .

الأسئلة :

- ١ - وضع المقصود باللحام في الوضع الأفقي مستعيناً على ذلك بالرسم؟
- ٢ - كيف يمكن تجنب حدوث عيبي التحفيير والتراكب عند اللحام في الوضع الأفقي؟
- ٣ - تشطف حواف قطع الوصلة التناكية لأغراض اللحام في الوضع الأفقي بزوايا خاصة، وضع هذه الزوايا بالرسم، مع بيان سبب الشطف بهذه الطريقة.
- ٤ - قارن بين زوايا ميل الألكترود عند لحام الخطين الأول والثاني لوصلة تناكية في الوضع الأفقي، علماً بأن الوصلة ذات شطفة مفردة.
- ٥ - بين بالرسم زوايا ميل الألكترود عند لحام وصلة ركنية في الوضع الأفقي.

اللحام في الوضع العمودي (Vertical Position)

ثانياً



الشكل (٩ - ٥) : اللحام في الوضع العمودي.

تكون قطعة العمل في هذا الوضع موازية للمستوى الرأسي، ويكون محور خط اللحام موازياً للمستوى الرأسي، ويمكن في هذا الوضع أن تتم عملية اللحام من أسفل إلى أعلى، أو من أعلى إلى أسفل، كما يبين الشكل (٩ - ٥).


وكما هي الحال في اللحام في الوضع الأفقي، فإن قوة الجاذبية الأرضية تؤثر في معدن اللحام المنصهر (بركة الصهر) وتحاول جذبها للأسفل، ويتم التحكم ببركة الصهر وتفادى تأثير الجاذبية الأرضية باختيار تيار لحام قليل، بهدف تخفيض سرعة الانصهار واستخدام زوايا ميل مناسبة للألكترود في أثناء عملية اللحام.

١ - وصلات اللحام

تستخدم وصلات اللحام نفسها التي درستها، في الصف الأول الثانوي، لأغراض اللحام في الوضع العمودي.

٤ - طرائق لحام الوضع العمودي

تستخدم طرائقتان للحام الوصلات في الوضع العمودي، هما اللحام من أسفل إلى أعلى، ويدعى أيضا اللحام التصاعدي، واللحام من أعلى إلى أسفل، ويدعى اللحام التنازلي.




الشكل (١٠ - ٥) : اللحام العمودي من أسفل إلى أعلى.


أ - اللحام من أسفل إلى أعلى : يبدأ اللحام بهذه الطريقة من أسفل خط الوصل باتجاه الأعلى، وتتراوح زاوية ميل الألكترود من (٨٠-٧٠)° عن اتجاه خط اللحام، كما هو مبين في الشكل (١٠-٥)، وتتيح طريقة اللحام من أسفل إلى أعلى استخدام سرعة لحام أبطأ من طريقة اللحام من أعلى إلى أسفل، مع استخدام الألكتروdes بأقطار أكبر، وشدة تيار لحام أعلى، وهذا يؤدي إلى تغلغل أفضل للحام، لذا، تستخدم هذه الطريقة للحام القطع التي يزيد سمكها على ٦٦ مم.

وتختلف زوايا ميل الألكترود وحركته في أثناء اللحام من أسفل إلى أعلى حسب نوع الوصلة وترتيب خط اللحام، وسيتم فيما يأتي بيان زوايا ميل الألكترود للحام وحركته لبعض وصلات اللحام الرئيسية:


- ١ . لحام وصلة تناكبية بشطفة حرف V مفردة يبين الشكل (١١-٥) لحام وصلة تناكبية لقطع من الحديد بسمك ١٢ مم، تحتاج إلى ثلاثة خطوط لحام لتعبئة الوصلة، ويستخدم للحام الخط الأول حركة سوطية أقرب للمستقيمة وتعطي خط لحام ضيقاً ويدعى خط لحام الجذر، أما خط اللحام الثاني ويدعى خط لحام التعبئة، فيتم فيه



الشكل (١١ - ٥) : لحام وصلة تناكبية (عدة خطوط) في الوضع العمودي بطريقة اللحام من أسفل إلى أعلى.



الشكل (١٢-٥) : لحام وصلة ركنية من أسفل إلى أعلى.




الشكل (١٣-٥) : لحام وصلة T من أسفل إلى أعلى.

تحريك الألكترود حركة مثلثية تعطي خط لحام أعرض من خط لحام الجذر، وفي خط اللحام الثالث، ويدعى خط لحام التبعية، يتم تحريك الألكترود حركة هلالية تعطي خط لحام عريضاً لتغطية عرض الوصلة كله. أما بالنسبة لزوايا ميل الألكترود، فتكون من ($٨٠-٧٠$)° عن اتجاه خط اللحام، و(٩٠)° عن كلتا قطعتي الوصلة.


٢. لحام وصلة ركنية (زاوية) : يحرك الألكترود في هذه الوصلة حركة مثلثية مغلقة للتبعية خط الوصل، ويميل بزاوية ($٨٠-٧٠$)° عن اتجاه خط اللحام، وينصف الزاوية الخارجية ما بين قطعتي الوصلة، كما هو مبين في الشكل (١٢-٥).

٣. لحام وصلة T : عندما يتطلب لحام مثل هذه الوصلة ترسيب عدة خطوط، يتم لحام الخط الأول والذي يدعى لحام خط الجذر، بتحريك الألكترود حركة سوطية لإنتاج خط لحام ضيق، أما الخط الثاني، فتستخدم للحامه حركة أللكترود مثلثية مغلقة لإنتاج خط لحام أعرض من خط لحام الجذر، وإذا تطلب الوصلة خط لحام ثالثاً فيمكن استخدام الحركة المثلثية المغلقة نفسها للألكترود، مع زيادة عرض قاعدة المثلث. أما بالنسبة لزوايا ميل الألكترود في أثناء عملية اللحام، فتكون كما هي مبينة في الشكل (١٣-٥).

٤. لحام الوصلة التراكبية : يستخدم الأسلوب المتبوع في لحام وصلة T نفسه مع ضرورة الانتبا على عدم صهر حافة القطعة العلوية من الوصلة، وذلك بإمالة الألكترود قليلاً نحو القطعة السفلية من الوصلة، واتباع حركة عرضية بأقل ما يمكن للألكترود في خط لحام التغطية.



الشكل (١٤ - ٥) : اللحام العمودي من أعلى إلى أسفل.



الشكل (١٥ - ٥) : اللحام العمودي من أعلى إلى أسفل.

ب - اللحام من أعلى إلى أسفل : يبدأ اللحام بهذه الطريقة من أعلى خط الوصل باتجاه الأسفل، وتتراوح زاوية ميل الألكترود اللحام من (٦٠-٧٥°) عن اتجاه خط اللحام، كما هو مبين في الشكل (١٤-٥)، وبما أن معدن بركة الصهر يميل إلى الانسياب للأسفل مع خط الوصل، فإن سرعة لحام أعلى من تلك المستخدمة في اللحام من أسفل إلى أعلى تستخدم مع ضرورة مراعاة عدم تجاوز سرعة اللحام للحد اللازم لإحداث التغلغل المطلوب والمناسب.

ويؤدي استخدام سرعة لحام وزوايا ميل الألكترود غير مناسبة، إلى حرق الوصلة الملحومة وتشقيبها، أو إلى انسياب الخبث أمام بركة الصهر، وانحباسه داخل معدن اللحام، ويبين الشكل (١٥-٥) ما يحدث عند استخدام سرعة لحام بطيئة وزاوية ميل كبيرة للألكترود في أثناء اللحام من أعلى إلى أسفل.


ولتجنب حدوث مثل هذه العيوب في اللحام من أعلى إلى أسفل يتبع ما يأتي:

١. استخدام الألكترودات بقطر أصغر.
٢. اختيار أقل شدة تيار ممكنة للألكترود المستخدم.
٣. توجيه الألكترود بزاوية مناسبة لدفع المعدن المصهور إلى الأعلى داخل بركة الصهر.
٤. استخدام سرعة لحام مناسبة، بحيث يحافظ الألكترود على تقدمه أمام بركة الصهر والخبث.


وما سبق، يتبيّن أن طريقة اللحام من أعلى إلى أسفل أكثر ملاءمة للحام السموك المنخفضة، إذ يمكن استخدام سرعة لحام عالية مع تحقيق التغلغل اللازم.

وتشتمل هذه الطريقة للحام السموك التي تقل عن 6 مم، لذلك فغالباً ما يستخدم خط لحام واحد فقط للحاموصلات من أعلى إلى أسفل، وتكون حركة الألكترود حركة مستقيمة وسريعة، لتجنب انحباس الخبث في خط اللحام، أما زوايا ميل الألكترود في أثناء عملية

اللحام، فتعتمد على نوع الوصلة الملحومة، ويبيّن الشكل (١٦-٥) والشكل (١٧-٥) زوايا ميل الألكترود في لحام وصلة تناكبية قائمة مفتوحة ووصلة انباتية.



الشكل (١٧-٥) : زوايا ميل الألكترود للحام
لوصلة انباتية



الشكل (١٦-٥) : زوايا ميل الألكترود في
اللحام من أعلى إلى أسفل لوصلة تناكبية قائمة
مفتوحة

نشاط (١-٥) : طرائق لحام خزانات المياه

زر إحدى ورش اللحام وتشكيل المعادن في المنطقة المجاورة التي يتم فيها إنتاج خزانات المياه ، وأعد لوحة توضيحية لمراحل التنفيذ مع بيان سمك الصاج المستخدم والوصلات وأوضاع طرائق اللحام المستخدمة في تصنيع الخزانات مع الرسومات التوضيحية اللازمة ، وقدّمها لعميلك ليتم تعليقها في غرفة الصف أو المشغل .

ترتيب خطوط اللحام في الوصلات التي تستدعي أكثر من خط واحد

ثالثاً


يعتمد عدد خطوط اللحام الوصلات على سمك معدن قطع العمل المكونة لهذه الوصلات فكلما زاد سمك المعدن ، زاد عدد خطوط اللحام اللازمة لتعبئته هذه الوصلات ، ويتم لحام الخطوط اللازمة لتعبئته وصلات اللحام وفق ترتيب معين ، ولهذا الترتيب أهمية كبيرة بالنسبة لمتانة وصلات اللحام الناتجة ، وتقليل التشوّهات التي يمكن أن تحدث في القطع الملحومة ، ويعتمد اختبار ترتيب خطوط اللحام على العوامل الآتية :

- وضع اللحام
- نوع وصلة اللحام
- أبعاد وصلة اللحام وطريقة تحضيرها

١ - ترتيب خطوط اللحام في الوضع الأفقي

وستدرس فيما يأتي ترتيب خطوط اللحام في الوضع الأفقي لوصلات لحام مختلفة


- أ - وصلات (T، ركينة، انطباقية (تراكيبية)) : ويكون مقطع اللحام في هذه الوصلات كلها مثلثي الشكل، ويتشابه ترتيب خطوط اللحام فيها، ويبين الشكل (١٨-٥) ترتيب خطوط اللحام لسموك مختلف من معدن اللحام.




الشكل (١٨ - ٥) : ترتيب خطوط اللحام لوصلات (T، ركينة، انطباقية) لسموك مختلف من المعدن.

ويراعى في مثل هذه الوصلات أن يكون طول كلا ساقِ اللحام متساوياً على قطعتي الوصلة إلا إذا كان سمك القطعتين المكونتين للوصلة مختلفاً، فيكون طول ساق اللحام على القطعة الأسمك أطول.

ويتم في حالات خاصة في لحام وصلة T شطف الساق على زاوية (٤٥°)، كما هو مبين في الشكل (١٩-٥)، إذا كان من السهل الوصول للحام خط الجذر (خط الإغلاق) من الجهة المقابلة بقصد تقوية الوصلة، خاصة إذا كانت عرضة للإجهادات والاهتزازات.



الشكل (١٩ - ٥) : تتبع خطوط اللحام في وصلة T مشطوفة لسمكين مختلفين.



الشكل (٢٠ - ٥) : ترتيب خطوط اللحام في وصلة تناكية مشطوفة لسمكين مختلفين.


ب - وصلة تناكية مشطوفة ٧ : يبين الشكل (٢٠ - ٥) ترتيب خطوط اللحام في حال لحام وصلتي تناكبيتين سميكة إحداهما ١٢ مم وسمك الثانية ٢٠ مم.

ويتم تنظيف مكان خط الجذر من خلف القطعة (بعد الانتهاء من لحام الخطوط كلها) جيداً، ثم لحام خط الإغلاق. وقد تم شطف القطعة العلوية بزاوية (٤٥°)، والسفلى بزاوية (١٥°) في كلتا الوصلتين.

٢ - ترتيب الخطوط في الوضع العمودي


يعتمد ترتيب خطوط اللحام على نوع الوصلة وطريقة تحضيرها وسمك القطع الملحومة وستتعرف فيما يأتي ترتيب خطوط اللحام لوصلات مختلفة في اللحام في الوضع العمودي.

أ - وصلة (T)، وصلة ركنية، وصلة انباقية (تراكبية) : كما هي الحال في الوضع الأفقي، ويبيّن الشكل (٢١ - ٥، ب) ترتيب الخطوط لوصلتين بسمكين مختلفين، إذ يبيّن الشكل (٢١ - ٥) ترتيب الخطوط لقطع عمل بسمك من (١٢ - ٦) مم، والشكل (٢١ - ٥ ب) لقطع عمل بسمك (٢٥ - ٢٠) مم ويجب الانتباه على أن طول ساقي اللحام متتساوٍ على كلتا القطعتين.




الشكل (٢١ - ٥) : مقطع أفقي يبيّن ترتيب خطوط اللحام في الوضع العمودي لسمكين مختلفين.

ويتم في بعض الحالات شطف القطعة (الساق) شطفة V في وصلة T، كما يبين الشكل (٢٢-٥)، ويتم لحام خط إغلاق بعد إنهاء الخطوط كلها.




الشكل (٢٢ - ٥) : مقطع أفقي، يبين تتابع خطوط اللحام في الوضع العمودي لوصلة T مشطوفة لسمكين مختلفين.
(زاوية الشطافة الكلية ٤٥°).

ب - وصلة تناكبية مشطوفة V (مفردة) : يبين الشكل (٢٣-٥) ترتيب خطوط اللحام في حال لحام وصلة تناكبية شطفة V مفردة.



الشكل (٢٣ - ٥) : مقطع أفقي يبين ترتيب خطوط اللحام في الوضع العمودي لوصلة تناكبية (V) مفردة.
(زاوية الشطافة الكلية ٦٠°).

ويمكن لحام هذه الوصلة لمعادن لا يزيد سمكها على ٦ مم، وإذا زاد سمك المعدن على ذلك، فيجب استعمال وصلة تناكبية شطفة V مزدوجة، لتقليل تشوه القطعة المراد لحامها، ويبين الشكل (٢٤-٥) هذه الوصلة وترتيب خطوط اللحام عليها.



الشكل (٢٤ - ٥) : مقطع أفقي يبين ترتيب خطوط اللحام في الوضع العمودي لوصلة تناكبية (V) مزدوجة.
(زاوية الشطافة الكلية ٦٠° لكلتا الجهازين).



أسئلة الوحدة

- ١ - وضح المقصود باللحام في الوضع العمودي مستعينا بالرسم.
- ٢ - علل ما يأتي :
 - أ - استخدام طريقة اللحام من أعلى إلى أسفل للحام المعادن قليلة السماك.
 - ب - استخدام طريقة اللحام من أسفل إلى أعلى للحام المعادن السميكة.
- ٣ - بين بالرسم أسلوب حركة الألكتروود / حركة اليد عند لحام كلٍ من الخطوط الآتية:
في الوصلة التناكية بشطفة ٧ مفردة في الوضع العمودي لمعدن سماكه ١٢ مم :
 - أ - خط لحام الجذر.
 - ب - خط لحام التبعنة.
 - ج - خط لحام التغطية.
- ٤ - ما العيب الذي يمكن أن ينتج من استخدام سرعة لحام بطيئة في طريقة اللحام من أعلى إلى أسفل في اللحام العمودي؟
- ٥ - اذكر أربعة إجراءات يُنصح اتباعها، للتغلب على صعوبة اللحام من أعلى إلى أسفل، وتجنب حدوث بعض عيوب خط اللحام.
- ٦ - اذكر ثلاثة عوامل تؤثر في طريقة ترتيب خطوط اللحام في وصلات اللحام المتعددة الخطوط.
- ٧ - ارسم مقطعاً ووضح عليه تسلسل اللحام المتكون من عدة خطوط للوصلات الآتية:
 - أ - وصلة تطابقية، سماكة معدنها ١٢ مم في الوضع الأفقي.
 - ب - وصلة تناكية بشطفة ٧ مفردة، في الوضع الأفقي، سماكة المعدن ١٢ مم.
 - ج - وصلة تناكية بشطفة ٧ مزدوجة في الوضع العمودي.
- ٨ - ما الهدف من لحام الإغلاق؟ وما ترتيبه بالنسبة لخطوط اللحام للوصلة؟.

الوحدة
السادسة

لحام المعادن الحديدية بلهب الأوكسي أستيلين في الأوضاع: الأفقي والعمودي وفوق الرأس.

درست سابقاً اللحام بلهب الأوكسي أستيلين في الوضع الأرضي، وكما هي الحال في اللحام بالقوس الكهربائي، فإن اللحام بلهب الأوكسي أستيلين يستخدم أيضاً في أوضاع أخرى غير الوضع الأرضي، وهي: الأفقي والعمودي وفوق الرأس، ويطلب اللحام بلهب الأوكسي أستيلين في هذه الأوضاع مهارة وكفاية لعامل اللحام إذ أنه أكثر صعوبة من اللحام بالوضع الأرضي.

ولإتقان اللحام بلهب الأوكسي أستيلين في الأوضاع: الأفقي والعمودي وفوق الرأس، يجب أن تتعرف خصائص اللحام بلهب الأوكسي أستيلين في هذه الأوضاع، والتقنيات المستخدمة في اللحام، وهذا ما ستتعرفه في هذه الوحدة.

ويتوقع منك بعد دراستها أن تصبح قادراً على أن:


- تحدد خصائص اللحام بلهب الأوكسي أستيلين في الأوضاع الأفقي والعمودي وفوق الرأس.
- توضح زوايا ميل مشعل وسلك اللحام وحركتهما في الأوضاع الأفقي والعمودي وفوق الرأس.

خصائص اللحام بلهب الأوكسي أستيلين في أوضاع اللحام: الأفقي والعمودي وفوق الرأس

أولاً


يفضل أن تتم عملية اللحام بلهب الأوكسي أستيلين في الوضع الأرضي ما أمكن ذلك، لسهولة اللحام لهذا الوضع وإمكانية الحصول على خطوط لحام أكثر دقة وجودة، إلا أن هناك وصلات لحام تتضطر إلى تنفيذها في أوضاع أخرى غير الأرضي، كالأفقي والعمودي وفوق الرأس، ويلاحظ استخدام اللحام في هذه الأوضاع بخاصة في أعمال الصيانة وتجلييس أجسام السيارات والأثاث المعدني، ولحام الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة عند إنشاء المصانع، وفي أعمال التكييف والتبريد وغيرها من الاستخدامات.

١ - أوضاع اللحام الأفقي والعمودي وفوق الرأس




الشكل (٦ - ١) : اللحام في الوضع الأفقي بلهب الأوكسي أستيلين.

أ - الوضع الأفقي: تكون قطعة العمل في هذا الوضع موازية لل مستوى الرأسى، ويكون خط اللحام موازياً للمستوى الأفقي، كما هو مبين في الشكل (٦ - ١)، وتؤثر قوة الجاذبية الأرضية في بركة الصرير المتكونة، وتحاول جذبها



الشكل (٦ - ٢) : انسياب اللحام للأسفل في الوضع الأفقي الناتج من استخدام بركة صهر كبيرة.


الشكل (٦ - ٣) : تراكم درزات اللحام في الحال في الوضع الأفقي، فإن قوة الجاذبية الأرضية تؤثر في بركة الصهر، وتحاول جذبها للأسفل، فإذا كانت الحرارة زائدة وبركة الصهر كبيرة، فإنهما يؤديان إلى انسياب درزات اللحام فوق بعضها، كما يبين الجزء السفلي من خط اللحام في الشكل (٦ - ٤)، أما إذا كانت بركة الصهر مناسبة، فيبدو اللحام كما في الجزء العلوي من الشكل نفسه.



الشكل (٦ - ٤) : تراكم درزات اللحام بسبب الحرارة العالية في الجزء السفلي لخط اللحام.


للأسفل، وإذا كانت بركة الصهر كبيرة، فيصعب التحكم بها، وهذا يؤدي إلى انسيابها للأسفل، وحدوث تحفيز وتراسب في خط اللحام، كما هو مبين في الشكل (٦ - ٦).

ب - الوضع العمودي: تكون قطعة العمل في هذا الوضع موازية للمستوى الرأسي، ومحور خط اللحام أيضاً موازياً للمستوى الرأسي كما يبين الشكل (٦ - ٣)، وكما هي الحال في الوضع الأفقي، فإذا كانت الحرارة زائدة وبركة الصهر كبيرة، فإنهما يؤديان إلى انسياب درزات اللحام فوق بعضها، كما يبين الجزء السفلي من خط اللحام في الشكل (٦ - ٤)، أما إذا كانت بركة الصهر مناسبة، فيبدو اللحام كما في الجزء العلوي من الشكل نفسه.



الشكل (٦ - ٣) : اللحام في الوضع العمودي.


ج - وضع فوق الرأس : تكون قطعة العمل في هذا الوضع موازية للمستوى الأفقي، وفوق مستوى رأس عامل اللحام، ويكون خط اللحام في الجزء السفلي من قطعة العمل، كما يبين الشكل



الشكل (٦ - ٥) : اللحام في وضع الرأس.

(٦ - ٥)، ويظهر تأثير قوة الجاذبية الأرضية في هذا الوضع ظهوراً أكبر منه في حالتي اللحام في الوضعين: الأفقي والعمودي، لذا، فهو أكثر صعوبة من الوضعين المذكورين، ويحتاج عامل اللحام إلى مهارة عالية للتحكم ببركة الصهر ومنع سقوطها،

وما يساعد بركة الصهر المتكونة على الثبات على سطح قطعة اللحام خاصية التوتر السطحي (surface tension) بالطريقة التي تثبت فيها نقطة ماء على السطح السفلي لقطعة زجاجية، ويمكن التحكم ببركة الصهر ما دامت صغيرة، أما إذا كبرت، فيؤدي ذلك إلى انسيابها



الشكل (٦ - ٦) : انسياب بركة الصهر للأسفل نتيجة استخدام حرارة عالية وبركة صهر كبيرة.

للأسفل، كما يبين الشكل (٦ - ٦)، وقد يؤدي إلى تساقطها، ويمكن ل قطرات اللحام أن تساقط أيضاً من سلك اللحام إذا تم صهره خارج بركة الصهر.

ونظراً لإمكانية تساقط قطرات المعدن المنصهر في هذا الوضع والتعرض للحرق، فيجب ارتداء ملابس السلامة المناسبة، هل يمكنك ذكرها؟

يحب الوقوف جانباً عند اللحام وليس تحت خط اللحام مباشرة لتجنب الشرر المتطاير المباشر.

سؤال : كيف يمكن تقليل تأثير الجاذبية الأرضية في اللحام في وضع فوق الرأس؟

٢ - التحكم ببركة الصهر

درست سابقاً أن الصعوبة الرئيسية في أوضاع اللحام : الأفقي والعمودي وفوق الرأس ناتجة من تأثير الجاذبية الأرضية، فإذا كانت بركة الصهر عالية السيولة، فإنها تتشكل قطرات كروية من المعدن المنصهر تناسب للأسفل أو تسقط بفعل الجاذبية الأرضية، ولتجنب هذه الحالة، يجب الحافظة على بركة الصهر صغيرة ولزجة (قليلة السيولة) نوعاً ما بتقليل كمية حرارة اللحام المؤثرة، ويتم ذلك بمراعاة ما يأتي :

- استخدام طريقة اللحام التقدمية (من اليمين إلى اليسار) التي يكون فيها اللهب موجهاً نحو الجزء غير الملحم من خط اللحام، وهذا يقلل الحرارة المؤثرة في بركة الصهر.
- توجيه مشعل اللهب بزوايا ميل مناسبة حسب الوصلة والوضع، بحيث يدفع الضغط المتولد عن اللهب بركة الصهر داخل خط الوصل.
- تحريك مشعل اللهب حرقة هلالية أو شبه دائرية، تمنع تركيز اللهب في بركة الصهر في نقطة معينة على خط اللحام، وتسمح بتبادل الانصهار والتجمد في خط اللحام.
- صهر معدن سلك اللحام داخل بركة الصهر، وليس بفعل حرارة لهب المشعل.
- استخدام سرعة لحام عالية، لتشكيل بركة صهر صغيرة قابلة للتجمد السريع.

أسئلة:


- ١ - عدد ملابس السلامة الواجب استخدامها في أثناء اللحام بالأوكسي أستيلين في وضع فوق الرأس.
- ٢ - ما السبب الرئيس لصعوبة اللحام بالأوكسي أستيلين في أوضاع اللحام: الأفقي والعمودي وفوق الرأس؟
- ٣ - ما العيوب التي يمكن أن تظهر في حال استخدام بركة صهر كبيرة في اللحام في الوضع الأفقي؟ وبين ذلك بالرسم.
- ٤ - ما تأثير حرارة اللحام الرائدة على خط اللحام الناتج في الوضع العمودي؟
- ٥ - يواجه عامل اللحام بالأوكسي أستيلين مشكلة التحكم ببركة الصهر في أوضاع اللحام: الأفقي والعمودي وفوق الرأس، ما النصائح التي يمكنك تقديمها له للتغلب على هذه المشكلة؟

زوايا ميل مشعل وسلك اللحام وحركتهما في الأوضاع اللحام: الأفقي والعمودي وفوق الرأس

ثانيةً

تعتمد زوايا ميل مشعل وسلك اللحام وحركتهما على وضع اللحام ونوع الوصلة المراد لحامها، وقد درست سابقاً أنه لتوجيهه مشعل وسلك اللحام وحركتهما أهمية في التحكم ببركة الصهر في أوضاع اللحام: الأفقي والعمودي وفوق الرأس، وسوف تدرس فيما يأتي زوايا ميل مشعل وسلك اللحام وحركتهما لبعض وصلات اللحام في الأوضاع المختلفة.

١ - الوضع الأفقي



الشكل (٦ - ٧) : زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه لوصلة تناكبية في الوضع الأفقي.


أ - الوصلة التناكبية القائمة المفتوحة : يوجه مشعل اللحام من أسفل خط اللحام كي يؤثر ضغط اللهب في بركة الصهر ويدفعها داخل خط الوصل، لمعاكسة تأثير الجاذبية الأرضية، ومنع انسياقات معدن اللحام المنصهر وتడليه أو تساقطه، أما سلك اللحام فينغمس من الأعلى في بركة الصهر، وهذا يساعد على توزيع معدن الإضافة المنصهر بالتساوي على الوصلة، ويبين الشكل (٦ - ٧) زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه في أثناء عملية اللحام في

الوضع الأفقي .




الشكل (٦ - ٨) : حركة مشعل اللحام لوصلة تناكية في الوضع الأفقي .


وتستخدم حركة هلالية مائلة لمشعل اللحام كما يبين الشكل (٦ - ٨)، وتساعد هذه الحركة على أن يشكل الجزء السفلي من اللحام مسندًا يرتكز عليه معدن اللحام الذي سيلي، أما سلك اللحام، فيتم غمسه في بركة الصهر غماساً ترددياً مع تقدم خط اللحام .



الشكل (٦ - ٩) : زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه في وصلة تعامدية (تي) في الوضع الأفقي .



الشكل (٦ - ١٠) : حركة متعرجة لمشعل اللحام .




الشكل (٦ - ١١) : زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه لوصلة زاوية خارجية في الوضع الأفقي .

ب - الوصلة التعامدية (وصلة ت) : يوجه مشعل اللحام وسلكه كما هو مبين في الشكل (٦ - ٩)، ويلاحظ أن توجيهه مشعل اللحام يركز الحرارة الناتجة من اللهب على القطعة الأفقية، لتجنب حدوث تحفير في القطعة العمودية، كما أن سلك اللحام يضاف من أعلى من جهة القطعة العلوية، لتعبئته أي تحفير يمكن أن يحدث .


أما حركة مشعل اللحام ، فتكون متعرجة، مع توقف عند القطعة الأفقية كما هو مبين في الشكل (٦ - ٦)، وتكون حركة السلك حركة ترددية .

ج - وصلة زاوية خارجية : تكون زوايا مشعل اللحام وسلكه كما هو مبين في الشكل (٦ - ١١)، أما حركة مشعل اللحام، فتكون حركة مستقيمة للسموك أقل من ٥ مم، ومتعرجة للسموك الكبرى، ويتم إضافة سلك اللحام إلى بركة الصهر إضافة ترددية .


٢ - الوضع العمودي



الشكل (١٢-٦) : زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه للوصلة التناكية في الوضع العمودي.



الشكل (١٣-٦) : حركة مشعل القوس في اللحام العمودي.




الشكل (١٤-٦) : زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه لوصلة زاوية خارجية.


أ - وصلة تناكية قائمة مفتوحة : يكون اتجاه اللحام من أسفل الوصلة باتجاه الأعلى، ويتم توجيه مشعل اللحام وسلكه كما هو مبين في الشكل (١٢-٦)، إذ يكون مشعل اللحام من الأسفل، ويميل بزاوية ٦٠-٤٥° عن خط اللحام و ٩٠° عن كلتا القطعتين، ويتم تغذية سلك الإضافة من الأعلى، ويميل بزاوية ٤٥-٦٠° عن خط اللحام، ويساعد توجيه مشعل اللحام بهذا الشكل على دفع المعدن المنصهر للأعلى على طول خط الوصل بواسطة الضغط الناتج عن اللهب.

ويتم تحريك مشعل القوس بحركة شبه دائرية مع توقف عند الجانبين، وتشكل كل درزة لحام مسند للحام المترسب اللاحق كما يبين الشكل (١٣-٦)، ويتم إضافة معدن سلك للحام إضافة ترددية إلى بركة الصهر.


ب - وصلة زاوية خارجية : يبين الشكل (١٤-٦) وضع مشعل اللحام وسلكه وزواياهما، في حالة وصلة الزاوية الخارجية في الوضع العمودي لقطع ذات سمك ٦ رـم، ويزداد مقدار ميل المشعل بزيادة سمك المعدن. أما حركة مشعل اللحام، فتكون مستقيمة للسمك القليل وشبة دائرية للسمك الأعلى، ويتم غمس سلك اللحام في بركة الصهر من أعلى غمساً ترديداً.



الشكل (٦ - ١٥) : زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه في وصلة تراكبية في وضع عمودي.



الشكل (٦ - ١٦) : زوايا ميل مشعل وسلك اللحام في وضع فوق الرأس لوصلة تراكبية قائمة مفتوحة.



الشكل (٦ - ١٧) : زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه في وصلة T في وضع فوق الرأس.

ج - وصلة تراكبية (انطباقية) : يوجه مشعل اللحام من الأسفل بزاوية تميل 45° عن خط اللحام، و 45° أيضاً عن كلتا قطعتي العمل، أما سلك اللحام، فيتم تغذيته إلى بركة الصهر من الأعلى ويميل بزاوية 45° عن كلتا القطعتين وبزاوية من $(15-10)^{\circ}$ عن اتجاه خط اللحام، كما يبين الشكل (٦ - ١٥). ويتم تحريك المشعل حركة شبه دائرة، مع تغذية السلك تغذية ترددية إلى بركة الصهر.

٣ - وضع فوق الرأس

أ - وصلة تراكبية قائمة مفتوحة: يوجه مشعل اللحام بحيث يميل بزاوية $(45-55)^{\circ}$ عن اتجاه خط اللحام، و 90° عن كلتا القطعتين، أما سلك اللحام، فيميل بزاوية $(45-55)^{\circ}$ عن خط اللحام كما يبين الشكل (٦ - ١٦).

وتستخدم الحركة شبه الدائرية لمشعل اللحام مع تغذية ترددية لسلك اللحام.

ب - وصلة تعامدية (وصلة T): يبين الشكل (٦ - ١٧) زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه أما حركة المشعل فتكون شبه دائرية، مع تغذية ترددية لسلك اللحام.

نشاط (٦ - ١) : عيوب وصلات اللحام

افحص مجموعة من الوصلات الملحومة بالأوكسي أستيلين في أوضاع اللحام المختلفة: (أرضي، عمودي أفقي، فوق الرأس) سواء أكانت هذه الوصلات ضمن منشآت معدنية ملحومة أم من التمارين العملية المنفذة في مشغل اللحام في مدرستك، واكتب تقريراً يتضمن مقارنة بين هذه الوصلات، من حيث ظهور درزات اللحام الخارجية وشكلها، وعيوب انخفاض التغلغل والتحفيير والتراكب، وناقشه مع زملائك.



أسئلة الوحدة


- ١ - ارسم شكل حركة مشعل اللحام المستخدمة للحام الوصلة التناكبية في الوضع الأفقي ، وبين أهميتها .
- ٢ - بين كيف يتم تجنب حدوث عيب التحفيير في القطعة العمودية عند لحام وصلة تعامدية (وصلةT) في الوضع الأفقي .
- ٣ - بين مستعيناً بالرسم زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه لوصلة تناكبية في الوضع العمودي .
- ٤ - ما نوع حركة مشعل اللحام المستخدمة في لحام ما يأتي ؟
 - أ - وصلة تناكبية في الوضع الأفقي .
 - ب - وصلة تعامدية (وصلةT) في الوضع الأفقي .
 - ج - وصلة تناكبية في وضع فوق الرأس .



الفصل الدراسي الثاني

تجهيز المكشطة النطاقة

الوحدة
السابعة



تعد المكشطة من آلات التشغيل المهمة، في صناعة القوالب إذ تتوفر لها العديد من الاستخدامات، وتتميز بسهولة تجهيزها وتشغيلها وعدم حاجتها للمراقبة الحثيثة في أثناء التشغيل. ويتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تصبح قادرًا على أن:

- تميز إجراء المكشطة واستخداماتها.
- تعرف خطوات تجهيز المكشطة.


المكشطة النطاقة

أولاً

تميز المكشطة من المخرطة بحركة أداة القطع، ففي المكشطة تتحرك سكين الكشط حركة مستقيمة، ترددية، تنطلق من نقطة البداية فتمر على سطح المعدن مزيلة طبقة منه، ويسمى هذا مشوار القطع، ثم تعود ثانية إلى نقطة البداية، ويسمى مشوار العودة، والمشواران معاً يسميان شوطاً، ويمكنك تمييز نوعين من المكاشط: فمنها العمودية التي تتحرك سكين الكشط فيها عمودياً على طاولة الآلة، والمكاشط الأفقية، إذ تتحرك سكين الكشط أفقياً مع سطح طاولة الآلة. كما يمكنك تمييز نوعين من المكاشط الأفقية، حسب أسلوب تحريك النطاقة، وهي المكشطة ذات المحور المرفقي، والمكشطة الهيدرولية إذ تتحرك النطاقة في هذا النوع بواسطة الطاقة الهيدرولية، وستتعرف في هذه الوحدة المكشطة ذات المحور المرفقي:

١ - أجزاء المكشطة النطاقة ذات المحور المرفقي

تتكون المكشطة النطاقة ذات المحور المرفقي من الأجزاء الرئيسية الآتية والمبنية في الشكل (١-٧).




الشكل (٧ - ١) : أجزاء المكشطة النطاقة.


٢ - مبدأ عمل المكشطة النطاقة

عند تشغيل المحرك الكهربائي للمكشطة، تنتقل الحركة الدورانية إلى صندوق السرعات عبر القابض ثم إلى الترس الرئيس كما في الشكل (٢-٧)المثبت إلى مركزه أحد أطراف عمود المرفق، أما الطرف الثاني، فمثبت إلى مركز المنزلقة المثبتة في مجرى الذراع المتأرجح، وعندما يدور الترس الرئيس، فإن عمود المرفق يدور وفقاً له، ويحرك الذراع المتأرجح عبر المنزلقة حركة بندولية عند طرفه الأعلى، فيحرك النطاقة حركة ترددية مستقيمة.

وتقطع المنزلقة في أثناء مشوار القطع مسافة أكبر من المسافة التي تقطعها في أثناء مشوار العودة وتدور المنزلقة (360°) في الشوط الواحد منها (220°) في مشوار القطع، و(140°) في مشوار العودة كما في الشكل (٣-٧)، لذلك فإن نسبة سرعة مشوار القطع إلى مشوار العودة هي ($2:3$).



الشكل (٧ - ٣) : آلية سرعة حركة النطاقة.



الشكل (٧ - ٢) : آلية مبدأ عمل المكشطة النطاقة.

يمكنك أن تجد المكشطة النطاقة في الورش الصغيرة وفي مصانع القوالب لاستخداماتها المميزة، إذ من غير المفضل إجراء الأعمال التي يجب إجراؤها على المكشطة على آلة أخرى، إذ تستخدم عملية الكشط لتسوية السطوح والزوايا والأكتاف وتشكيلها، كما أن المكاشط تزود ببعض الملحقات مثل جهاز التقسيم والجهاز الناسخ لتوسيع استخداماته، في يمكنك بوساطة هذه الملحقات تشغيل السطوح غير المنتظمة.

وقبل أن تبدأ عملية الكشط، عليك القيام بعدة إجراءات حتى تصبح المكشطة جاهزة للتشغيل، هي:

١ - تحديد عناصر القطع

يجب عليك في البداية تحديد عناصر القطع مثل سرعة القطع، وعمق القطع والتغذية، و زمن القطع؛ ثم تعرف القوى المؤثرة في عملية القطع، حتى تستطيع أن تؤدي العمل المطلوب بطريقة اقتصادية، أي دون الإضرار بأداة القطع أو بالآلة نفسها.

أ - زمن القطع: تعلمت أن الشوط في المكشطة يتكون من مشوار القطع ومشوار الرجوع، وأن نسبة سرعة مشوار القطع إلى مشوار الرجوع هي (٣:٢)، ويمكنك أيضاً كتابة هذه النسبة على الشكل $\frac{3}{2}$: الذي يمكن على أساسه حساب زمن القطع.

مثال : مكشطة يستغرق شوطها ١٥ ثانية، إحسب زمن القطع وزمن مشوار الرجوع.

$$\text{الحل : } \frac{3}{5} \times 15 = 9 \text{ ثوانٍ يستغرق مشوار القطع.}$$

$$\frac{2}{5} \times 15 = 6 \text{ ثوانٍ يستغرق مشوار الرجوع.}$$


ب - سرعة القطع : يمكنك حساب سرعة القطع آخذًا بالاعتبار نسبة سرعة مشوار القطع إلى مشوار الرجوع على الشكل:

$$\text{سرعة القطع } s \left(\frac{\text{م}}{\text{د}} \right) = \frac{\text{عدد الأشواط } n \times \text{ طول الشوط } (L) (\text{م})}{\frac{3}{5} \times 1000}$$

يمكنك استخراج سرعة القطع من الجدول أما طول الشوط، فهو معروف، ويمكنك حسابه بسهولة، لذا، يجب عليك معرفة عدد الأشواط في الدقيقة لتحقيق السرعة المطلوبة، ومن المعادلة السابقة

$$\text{فإن: } s = n \times L \times \frac{1}{1000} \times \frac{5}{3} \quad \therefore \text{ تكون } s = n \times L \times \frac{1}{600}$$

$$\text{ومنها: } n = \frac{s \times 600}{L} \text{ شوط / دقيقة.}$$



الشكل (٧ - ٤) : تحديد طول شوط النطاحة.


ج - طول الشوط: يمكنك تحديد طول الشوط أو مشوار القطع بطول السطح الذي تريد قطعه، بالإضافة إلى مسافة ما تتجاوز به أداة القطع السطح المراد تشغيله وتقسم هذه المسافة إلى جزأين الأول قبل الدخول في عملية القطع مقدارها (١٥-١٠) مم، والثاني المسافة التي تقطعها أداة القطع حتى تخرج من نهاية السطح المراد تشغيله ومقدارها (١٠-٧) مم، كما في الشكل (٧-٤)، فيكون طول الشوط كما يأتي:

$$\begin{aligned} \text{طول الشوط} &= \text{طول قطعة العمل (ع)} + \text{خلوص بداية الشوط (خ)} + \text{خلوص نهاية الشوط (خ)} \\ \text{أو: } L &= u + x_1 + x_2 \\ &= u + 7 \text{ م} + 13 \text{ م} \\ &= u + 20 \text{ م}. \end{aligned}$$

د - مقدار التغذية: يمكنك تحديد مقدار التغذية حسب نوع الكشط المطلوب، ففي حالة الكشط الخشن، تحدد على أساس السرعة في الإنتاج شرط عدم الأضرار بالآلة، أو بآداة القطع أما في حالة كشط التنعيم فيجب اختيار تغذية صغيرة للحصول على سطح ناعم، والجدول (٧-١) يبيّن نوعية السطح الذي يمكن الحصول عليها مقروناً بمقدار التغذية.

الجدول (٧ - ١) : العلاقة بين نوعية السطح ومقدار التغذية

التغذية	سرعة القطع (٣ - ٧٠) م / د	نوعية السطح
سرعة قطع أكبر من ٧٠ م / د		
٠٤٥ ر - ٠٧	٠٣ ر - ٠٧	٢٥ - ٦٣
٠٥٤ ر - ٠٢٣	٠٢٥ ر - ٠١٧	٣٢ - ٦٣
٠١١ ر - ٠٣٨	٠١١ ر - ٠٢٥	٦١ - ٣٢




الشكل (٧ - ٥) : عمق القطع في أثناء عملية الكشط.


ه - عمق القطع: عمق القطع هو مقدار سمك المعدن المزال بعد شوط القطع، ويقاس عمودياً على سطح المعدن، وهو مقدار (ع) كما في الشكل (٧-٥). ويؤثر عمق القطع سلبياً على مقاومة الآلة وأداة القطع ونوعية السطح.

٤ - طرق تركيب سكين الكشط

يمكنك تمييز طريقتين لربط سكاكين الكشط على المكافحة الأولى: بوساطة المربيط الدائري ذي الشق كما في الشكل (٦-٧)، إذ يتم إدخال سكين الكشط داخل الشق ثم تشد بوساطة اللولب عند طرف المربيط، والثانية بوساطة ربط السكين بقطع معدنية ثم شدها بوساطة اللواليب كما في الشكل (٧-٧).




الشكل (٧-٧) : مربيط سكين كشط.




الشكل (٦-٧) : مربيط سكين الكشط ذي الشق.

يمكنك تركيب الأداة مباشرة في المربيط كما في الشكل (٦-٧) بوساطة حامل، ويوجد نوعان من الحوامل هما: حامل كشط خارجي كما في الشكل (٨-٧)، وحامل كشط داخلي كما في الشكل (٩-٧).



الشكل (٧-٩) : حامل سكين كشط داخلي.




الشكل (٧-٨) : حامل سكين كشط خارجي.


٣ - طرائق تركيب قطع العمل

يجب عليك تركيب قطع العمل وربطها ربطاً جيداً للحفاظ على سلامة الآلة وأداة القطع وللحفاظ على دقة قطعة العمل، ويمكنك تركيب قطعة العمل بثلاث طرق، هي:

- **مباشرة على طاولة الآلة**، ثم ربطها بواسطة المرابط المخصصة لذلك، كما في الشكل (١٠-٧).
- **بواسطة جهاز التقسيم** الذي يستخدم لتشكيل عدة سطوح على زوايا معينة، كما في الشكل (١١-٧).



الشكل (٧ - ١١) : ربط قطعة العمل مباشرةً بواسطة جهاز التقسيم.




الشكل (٧ - ١٠) : ربط قطعة العمل مباشرةً على طاولة الآلة.


ج - بواسطة الملزمة وهي أكثر طرق الربط شيوعاً، وقد تكون الملزام قابلة للتدوير كما في الشكل (١٢-٧)، كما توجد ملزام بلوبين لثبت قطع العمل المنسوبة كما في الشكل (١٣-٧)، وعند تركيب قطع عمل ذات نتوءات، أو غير مستوية السطوح يجب عليك استخدام ورق زجاج عند فكي الملزمة، أو قضبان من معدن خفيف مثل النحاس أو الألuminium كما في الشكل (١٤-٧) للحفاظ على فكي الملزمة.



الشكل (٧ - ١٣) : ملزمة بلوبين.



الشكل (٧ - ١٢) : ملزمة قابلة للتدوير.




الشكل (٧ - ١٤) : ثبيت قطعة عمل غير منتظمة السطوح بواسطة الملزمة.

أسئلة الوحدة



- ١ - اذكر أنواع المكافحة من حيث حركة سكين الكشط.
- ٢ - اذكر أربعة أجزاء رئيسية للمكافحة.
- ٣ - اشرح مبدأ عمل المكافحة.
- ٤ - اذكر ثلاثة استخدامات للمكافحة.
- ٥ - اذا طلب منك كشط سطح طوله ٢٠٠ مم، وعرضه ٢٥٠ مم، كشط تخشين بعمق ٤ مم، فحدد عوامل القطع الآتية:
سرعة القطع - سرعة المكافحة - عمق القطع - التغذية - طول الشوط.
- ٦ - قطعة عمل طولها ٣٠٠ مم، احسب طول شوط المكافحة اللازم لتشغيل سطحها.
- ٧ - اذكر طرق تركيب سكاكين الكشط على المكافحة.
- ٨ - اذكر خطوات تجهيز المكافحة.



كشط السطوح المنبسطة والزاوية

تعلمت في الوحدة السابقة خطوات تجهيز المكشطة للعمل، وسوف تتعلم في هذه الوحدة خطوات إجراء عمليات الكشط المختلفة.

ويتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تصبح قادرًا على أن:

- تمييز أدوات القطع المستخدمة على المكشطة النطاحة
- تحديد خطوات كشط السطوح المنبسطة والأفقية والعمودية والزاوية.

أولاً أدوات القطع المستخدمة على المكشطة

أولاً

تشبه أدوات القطع المستخدمة على المكشطة تلك المستخدمة على المخرطة، فهي ذات حد قطع واحد، ويمكن أن تكون سكين كاملة أو لقمة تركب بوساطة حامل.

١ - تصنيف أدوات القطع


تصنف أدوات القطع حسب:

أ - معدنها: وتصنف أدوات القطع من المعادن الآتية:


- ١ . فولاذ عالي الكربون: وتستخدم أدوات القطع المصنعة من الفولاذ عالي الكربون في تشكيل السطوح عندما تكون قطع العمل من المعادن الخفيفة.
- ٢ . فولاذ السرعات العالية: تستخدم عندما يكون معدن قطعة العمل من الفولاذ الكربوني أو حديد الزهر.
- ٣ . المعدن القاسي الفيديا (الكريبيات): وتصنع على شكل قطع صغيرة، تثبت على طرف الأداة وتستخدم عندما يكون معدن قطعة العمل من الفولاذ السبائك أو مصدلاً سطحياً.
- ٤ . الماس الصناعي: وهو من أكثر المعادن صلادة، ويستخدم عندما يكون معدن قطعة العمل من الفولاذ السبائك أو الفولاذ المصدل ويصنع على شكل قطع صغيرة كما في حالة الفيديا ويثبت على طرف أداة القطع.

ب - حسب استخدامها: يمكن تمييز نوعين حسب طريقة الاستخدام، هما :

- ١ . سكاكين الكشط الخارجي : ويمكن أن تكون سكاكين كاملة أو لقماً ترکب بوساطة حوامل تختلف حسب العمل المطلوب فمنها ما هو مخصص لکشط السطوح المستوية الأفقية، ومنها ما هو مخصص للسطح العمودية أو لفتح المجاري كما في الشكل (١-٨) .



الشكل (١ - ٨) : سكاكين الكشط الخارجي .



الشكل (٢ - ٨) : سكاكين الكشط الداخلي .


- ٢ . سكاكين الكشط الداخلي: تكون غالباً لقماً من فولاذ السرعات العالية أو الفيديا مجهزة حسب القطع المطلوب، وترکب على المكشطة بوساطة حامل للكشط الداخلي كما في الشكل (٢-٨) .

ج - حسب نعومة السطح: يمكن تمييز نوعين من السكاكين حسب نعومة السطح ويختلفان من حيث زوايا تجليخ السكين، هما :

- ١ . سكين تنعيم: وتخصص لقطع (إزالة) كمية قليلة من المعدن في كل شوط، وترکب بعد سكين التخشين .
- ٢ . سكين تخشين: ترکب في بداية التشغيل، لإزالة كمية كبيرة من المعدن في كل شوط .

٤ - زوايا قطع سكاكين الكشط


تجهيز أدوات القطع يعني تجليخ هذه الأدوات، بهدف ضبط حوافها وزواياها، لكي تصبح مناسبة للعمل المطلوب إنجازه، ويبين الشكل (٣-٨) زوايا أداة القطع :



الشكل (٨ - ١) : زوايا سكاكين الكشط.

تتأثر عملية القطع بزوايا الأداة من حيث ما يأتي :

- أ - تتعرض السكين إلى عزم ثني وانحناء، وتؤدي زيادة العزم إلى اهتزاز السكين في أثناء القطع وإلي عدم دقة القطع.
- ب - زيادة الحرارة الناشئة عن عملية القطع بسبب زيادة الاحتكاك.
- ج - شكل الرايش وحجمه.



الشكل (٨ - ٤) : أنواع سكاكين الكشط.

الأسئلة :

- ١ - عدد المعادن التي تصنع منها أدوات القطع.
- ٢ - عدد أنواع أدوات القطع المستخدمة على المكشطة من حيث نعومة السطح الناتج بعد التشغيل.
- ٣ - وضح تأثيرات زوايا القطع غير الملائمة لعملية الكشط.

٣ - أثر عمق القطع على عملية الكشط

تعلمت سابقاً أن عمق القطع هو سmek المعدن الذي تتم إزالته في شوط واحد. ويضبط بواسطة ذراع راسمة رأس المكشطة العمودية، وزيادة عمق القطع يؤثر في عملية الكشط على النحو الآتي:

- أ - زيادة الإجهادات التي تتعرض لها الآلة وأداة القطع.
- ب - درجة نعومة السطح الذي يتم تشغيله، فكلما زاد عمق القطع، زادت خشونة السطح بعد التشغيل.
- ج - عمر أداة القطع نتيجة تعرض حدود القطع للاحتكاك الشديد.
- د - زيادة درجة الحرارة في منطقة القطع، نتيجة الضغط والاحتكاك.
- ه - زيادة مقاومة قوة القطع وخاصة في بداية القطع (بداية دخول أداة القطع في المعدن) التي قد تصل إلى حد كافٍ لكسر أداة القطع.

٤ - خطوات التشغيل السليم والأمان للمكشطة

عند تشغيلك للمكشطة، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- أ - تأكد من أنك تعرف جيداً تشغيل الآلة.
- ب - ركب أداة القطع، ثم ثبتها جيداً.
- ج - اضبط رأس المكشطة على الزاوية الصحيحة.
- د - اضبط طول الشوط المطلوب.
- ه - اضبط موقع النطاقة حسب موقع قطعة العمل.
- و - اضبط ارتفاع قطعة العمل بالنسبة لأداة القطع.
- ز - اضبط بداية السطح المراد تشغيله بالنسبة لقطعة العمل.
- ح - اضبط عمق القطع المطلوب.
- ط - تأكد من عدم وجود أية عوائق أمام حركة النطاقة.
- ي - شغل الآلة وراقبها جيداً.
- ك - أزل الرياش عند الحاجة باستخدام فرشاة خاصة.


خطوات كشط السطح المنبسطة والزاوية

هناك نوعان من عمليات كشط السطح المنبسطة طبقاً لوضعيهما الأفقي أو العمودي على النحو الآتي :


١ - خطوات كشط السطح الأفقية

يقصد بالسطوح الأفقية السطوح الموازية لسطح طاولة المكشطة قبل عملية التشغيل، وعندما تريد كشط مثل هذه السطوح، عليك اتباع الخطوات الآتية :

- التأكد من نظافة سطوح قطعة العمل من الزيوت أو لشحوم، وعدم وجود الرايش أو الشوائب الناتجة من عملية السكب، وعند وجودها يجب إزالتها بوساطة التجليخ أو البرد.
- تنظيف أدوات ربط قطعة العمل (المرابط، الملزمة، جهاز التقسيم) ثم تأكيد من نظافة طاولة المكشطة.
- ربط قطعة العمل بالطريقة المناسبة ربطاً جيداً.
- اختيار أداة القطع المناسبة لنوع القطع ومعدن قطعة العمل وتنبيتها مع مراعاة أن يكون بروز أداة القطع مناسباً كما في الشكل (٨-٥).



الشكل (٨-٦) : تمثيل مربط السكين.



الشكل (٨-٧) : بروز سكين الكشط من الحامل.

- تمثيل مربط رأس المكشطة قليلاً بعيداً عن السطح المراد تشغيله، لتجنب الحد القاطع الاحتكاك بقطعة العمل في أثناء مشوار الرجوع كما في الشكل (٦-٨) على أن تبقى أداة القطع عمودية على سطح قطعة العمل.


- تحريك طاولة الآلة حتى يصبح السطح المراد تشغيله في موازاة الحد القاطع للسكين.
- اختيار سرعة القطع المناسبة ثم حساب عدد الأشواط، وتحديد عوامل القطع الأخرى مثل التغذية وعمق القطع.

- حساب طول الشوط المناسب ثم ضبطه.
- ضبط مكان النطاحة بالنسبة لقطعة العمل.
- إبعاد أداة القطع عن بداية حافة السطح المراد تشغيله أفقياً مسافة ١٥ مم بتحريك طاولة الآلة.
- ضبط عمق القطع عن طريق ذراع الراسمة العمودية ببطء وحذر.
- تشغيل الآلة عن طريق ذراع القابض.
- بدء التغذية الأفقية اليدوية التدريجية عند نهاية مشوار الرجوع، وإيقاف الآلة بعد أربعة أشواط أو خمسة، وتفحص قطعة العمل. ثم إعادة ضبط الآلة إذا كان ذلك ضرورياً.
- إعادة تشغيل الآلة ثم توصيل التغذية الآلية، وفصل التغذية وإيقاف الآلة عند خروج السكين من الطرف الآخر للسطح.


٣ - خطوات كشط السطوح العمودية

يقصد بالسطوح العمودية: السطوح العمودية على طاولة العمل، إذ يستخدم الكشط العمودي عادة عند كشط مجرى قطع العمل أو كتفها أو طرفها، وعندما تريد كشط السطوح العمودية، عليك اتباع الخطوات الآتية:

- تحديد قطعة العمل وتحديد السطح المطلوب إزالتها.
 - التأكد من نظافة سطوح قطعة العمل، ثم تثبيتها جيداً بالطريقة المناسبة.
 - رفع حامل أداة القطع إلى الحد المناسب والمأمون.
 - اختيار أداة القطع للعمل المطلوب ثم تثبيتها في مربط الأداة بوساطة الحامل.
- تمثيل مربط السكين بزاوية (٢٠-١٥°). أما في حالة قطع المخاري الضيق، فيجب أن يبقى سكين الكشط عمودياً كما في الشكل (٧-٨).



(ب) قطع مجرى ضيق مع بقاء سكين الكشط عمودي.



(١) كشط طرف قطعة العمل مع إمالة السكين.


الشكل (٧-٨) : قطع السطوح العمودية.

- تحريك طاولة العمل عمودياً بحيث يصبح السطح المراد قطعه موازياً لحركة القطع.
- حساب طول الشوط ثم ضبطه.
- ضبط وضع القطع بتقديم النطاقة بوساطة الذراع المخصص لذلك، حتى تصبح السكين على بعد ٧م من حافة سطح قطعة العمل المراد قطعه.
- ضبط عمق القطع على ما يقارب (٥٠٠) مم.
- تقرير قطعة العمل من أداة القطع، ثم ضبط موازاتها.
- اختيار سرعة القطع المناسبة، ثم حساب عدد الأشواط المناسبة.
- تشغيل الآلة، ثم إيقافها بعد أول قطع.
- تفحص مكان القطع، ثم إجراء الضبط اللازم، إذا كان ذلك ضرورياً.
- تنزيل أداة القطع بوساطة ذراع التغذية العمودية مسافة ١٠٠ مم، ثم تشغيل الآلة.
- تكرار الخطوة السابقة حتى نهاية عمق القطع.

٤ - خطوات كشط السطوح الزاوية

تشكل السطوح الزاوية إما زاوية حادة أو منفرجة مع طاولة العمل، وقد تكون بشكل كتف على سطح قطعة العمل، أو بشكل حافة، لذا عندما تريد كشط سطح زاوية، عليك اتباع الخطوات الآتية:

- تحظيط قطعة العمل، وتحديد السطح وسمك المعدن المطلوب إزالته.
- تنظيف قطعة العمل ثم تثبيتها على الملزمة أو طاولة العمل، على أن يكون السطح المراد إزالته أفقياً أو عمودياً كما في الشكل (٨-٨،أ،ب)، وتثبيل الراسمة بمقدار زاوية ميل السطح المراد تشغيله.



الشكل (٨-٨) : تثبيت قطعة العمل .

- ضبط أداة القطع بمقدار ميل زاوية السطح المراد تشغيله.
- تمييل مربط الأداة بعيداً عن السطح المراد تشغيله بمقدار (١٥-٢٠°).
- إتباع خطوات الكشط للسطح الأفقي أو العمودية السابقة حسب وضع السطح المراد تشغيله.

٥ - خطوات خدمة الكشط

بعد أن تنهي عملك على المكشطة، وللحفاظ على سلامتك وسلامة زملائك وسلامة وجاهزية الآلة، يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

- تنظيف الآلة جيداً من الرايش، بوساطة فرشاة مناسبة، ثم تنظيف محیط العمل.
- تجفيف الآلة ومحیط العمل من الزيوت المنسكبة في أثناء التشغيل.
- فك أداة القطع وأدوات ربط قطع العمل وتنظيفها جيداً ثم مسحها بوساطة قطعة قماش مبللة بالزيت وحفظها في مكانها المخصص.
- تزييت المجاري والواجهات بوساطة المزيتة.
- تفقد زيوت صندوق السرعات، وخزان زيت التشحيم المركزي، وإضافة الكمية المناسبة إذا كان ذلك ضرورياً.
- مسح بوساطة قطعة قماش مبللة بالزيت أو بوساطة الزيت المضغوط (Spray) السطوح المعدنية (غير المدهونة).



أسئلة الوحدة

- ١ - عدد خمسة أجزاء للمكشطة.
- ٢ - أي الأعمال على المكشطة يجب عدم إمالة حامل أداة القطع عند إدائها.
- ٣ - عدد المعادن التي تصنع منها أدوات القطع المستخدمة على المكشطة.
- ٤ - عدد زوايا أدوات القطع المستخدمة على المكشطة وارسمها.
- ٥ - علل إمالة حامل السكين باتجاه معاكس للسطح المراد كشطه.
- ٦ - احسب عدد الأشواط الازمة لکشط سطح من الفولاذ طوله ٨٩ مم، بسرعة قطع مقدارها ١٥٢ (م/د).
- ٧ - عدد خطوات كشط السطوح العمودية.
- ٨ - اذكر خطوات كشط السطوح الزاوية.
- ٩ - عدد خطوات خدمة المكشطة.

الوحدة
النinth

لحام المعادن الحديدية بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس.

درست سابقاً اللحام في الأوضاع: الأرضي والأفقي والعمودي، وستدرس في هذه الوحدة الوضع الرابع من أوضاع اللحام بالقوس الكهربائي، وهو اللحام في وضع فوق الرأس، إذ يعد هذا الوضع أكثر أوضاع اللحام صعوبة، ويطلب إتقانه مهارات عالية لعامل اللحام، وباتقانك للحام في هذا الوضع، تكون قد سيطرت على أوضاع اللحام، ويمكنك القيام بمعظم الواجبات المطلوبة من عامل اللحام في ميادين العمل، وهذا ما يهيء لك فرص عمل كثيرة بشروط جيدة عند التحاقك بسوق العمل.


فما المقصود باللحام في وضع فوق الرأس؟ وما خصائصه؟ وكيف يمكن التغلب على صعوباته؟ هذا ما سترعرفه في هذه الوحدة.

ويتوقع منك بعد دراستها أن تصبح قادراً على أن:

- تحديد خصائص اللحام بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس.
- تبين العوامل المؤثرة في التحكم في بركة الصهر في اللحام بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس.
- تحديد زوايا ميل الألكترون وحركته في اللحام بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس.

أولاً اللحام بالقوس الكهربائي في وضع فوق الرأس

يعرف وضع اللحام فوق الرأس بأنه الوضع الذي تكون فيه قطعة العمل في مستوى أعلى من مستوى رأس عامل اللحام، وفي وضع أفقي، أي موازٍ للمستوى الأرضي ويكون خط اللحام في الجهة السفلية من قطعة العمل كما يبين الشكل (١-٩).



الشكل (١-٩) : اللحام في وضع فوق الرأس.

ونظراً لصعوبة اللحام في وضع فوق الرأس، والعيوب التي يمكن أن تظهر في الوصلات الملحمومة فإن استخداماته تقتصر على الحالات التي لا يمكن فيها تحريك قطعة العمل وحامها في أوضاع اللحام الأخرى،

ويترکز اللحام في وضع فوق الرأس في أعمال الصيانة، وفي أعمال اللحام للمنشآت المعدنية الثابتة، وفي لحام خطوط الأنابيب.


وتنشأ صعوبة اللحام في هذا الوضع عن عاملين رئيسين، هما:

١ - الوضع غير المريح لعامل اللحام

واضطراره لرفع يديه، والنظر للأعلى في أثناء عملية اللحام، وتعرضه للشرر المتسلط على أجزاء جسمه، وبخاصة الرأس والوجه.

ولتحفيض هذه الصعوبة، يراعى ما يأتي:

- أ - عدم الوقوف تحت خط اللحام مباشرة لتجنب التيار المباشر للشرر الناتج من اللحام.
- ب - التقيد الدقيق بارتداء ملابس الحماية الشخصية في أثناء عملية اللحام، كما يبين الشكل (٢-٩) والتتأكد من عدم وجود جيوب أو ثنيات في هذه الملابس يمكن أن يتسلط فيها الشرر.




الشكل (٢-٩) : ملابس الحماية الشخصية في أثناء عملية اللحام.

ج - حمل الكبل على الكتف، كما يبين الشكل (٢-٩)، مع تدلي جزء منه أمام عامل اللحام، وذلك لتحفيض وزن الجزء المؤثر على يده، وهذا ما يسمح له بحرية الحركة وعدم التعب السريع، وعند اللحام في الأماكن المرتفعة، يربط كبل اللحام على أحد عناصر الإنشاء الثابتة، لأن سقوطه المفاجئ قد يتسبب في سقوط عامل اللحام الذي يمسك في مقبض اللحام.

٢ - تأثير قوة الجاذبية الأرضية على بركة الصهر الصهر

وجذبها للمعدن المنصهر، وهذا قد يؤدي إلى انسياقه للأسفل وعدم تحقيق التغلف المطلوب كما يبين الشكل (٣-٩)، إضافة إلى إمكانية تساقط المعدن المنصهر، وظهور عيوب في خط اللحام الناتج، كأنحباس الخبث والمسامات الغازية.



الشكل (٣-٩) : تأثير الجاذبية الأرضية لحام فوق الرأس.

ويمكن التغلب على صعوبة اللحام في وضع فوق الرأس والناجمة من الجاذبية الأرضية، بالمحافظة على بركة الصهر صغيرة نسبياً، ويتم ذلك بما يأتي:

- أ - استخدام ألكترود لحام بقطر صغير، وتستخدم عادة قطر ٢٥، ٣٠ وبحد أقصى ٤ مم.
- ب - معايرة شدة التيار وفق أقل قيمة ممكنة مناسبة لقطر الألكترود المستخدم لتخفييف معدل الانصهار.
- ج - المحافظة على طول قوس لحام قصير.
- د - توجيهي ألكترود اللحام بزايا ميل مناسبة، كي تعاكس قوة قوس اللحام المتولد تأثير الجاذبية الأرضية.
- ه - استخدام ألكترودات اللحام المناسبة لوضع فوق الرأس، وتستخدم عادة إلكترودات E6010 و E6011، وهي مناسبة لأوضاع اللحام كلها. ومتاز بسرعة تجمدها، وتعطي اللحام تغللاً جيداً.
- و - استخدام القطبية المعاكسة التي يكون فيها ألكترود اللحام موصولاً مع القطب الموجب، وتكون قطعة العمل موصولة مع القطب السالب في آلة اللحام ذات التيار المستمر، وهذا ما يؤدي إلى تركيز الحرارة المتولدة على إلكترود اللحام، إذ من المعروف أن $\frac{2}{3}$ كمية الحرارة تكونان عند القطب الموجب، ويؤدي هذا التوزيع للحرارة إلى إحداث تغلل جيد في المعدن الملحم مع بركة صهر صغيرة وسريعة التجمد.


زوايا ميل الألكترود وحركته

ثانياً

تختلف زوايا ميل الألكترود وحركته في وضع لحام فوق الرأس حسب نوع الوصلة الملحومة وترتيب خط اللحام في حالة الوصلة متعددة خطوط اللحام، ونستعرض فيما يأتي زوايا ميل الألكترود وحركته في وصلات خطوط لحام مختلفة.

١ - لحام سطحي


في حالة خط اللحام السطحي، يميل ألكترود اللحام بزاوية (٧٥-٨٠°) باتجاه خط اللحام، ويشكل زاوية قائمة مع سطح قطعة العمل كما يبين الشكل (٤-٩)، أما حركة الألكترود، فت تكون حركة سوطية كما هو مبين في الشكل نفسه.




الشكل (٩ - ٤) : زوايا ميل الألكترود وحركته في خط اللحام السطحي.

٢ - لحام وصلة تناكية بشطفة (٧) مفردة


عند لحام الخط الأول (خط الجذر) تكون زاوية ميل الألكترود ($80-75^\circ$) باتجاه خط اللحام، و 90° درجة مع سطح قطعة العمل كما يبين الشكل (٥-٩).



الشكل (٥-٩) : زوايا ميل الألكترود في لحام خط الجذر لوصلة تناكية.



الشكل (٦-٩) : لحام خط الثاني (التعبيئة) في الوصلة التناكية




الشكل (٧-٩) : حركة توجيه مستقيمة.

أما في لحام الخط الثاني (خط تعبيئة)، فيتم استخدام زاوية ميل الألكترود ($80-75^\circ$) نفسها باتجاه خط اللحام، مع إمالة الألكترود نحو سطح الشطف لإحدى القطعتين، بحيث يشكل مع القطعة زاوية تزيد على 90° درجة بقليل، لتركيز الحرارة على السطح المشطوف أكثر من تركيزها على خط لحام الجذر كما هو مبين في الشكل (٦-٩) وتستمر عملية لحام الخطوط مع إمالة الألكترود حسب موضع الخط، إلى أن تتم تعبيئة الوصلة.


أما حركة الألكترود فتكون حركة مستقيمة سوطية لخطوط لحام الجذر والتعبيئة وأما خط لحام التغطية، فتستخدم فيه حركة توجيه مستقيمة عرضية كما يبين الشكل (٧-٩).

٣ - لحام وصلة T

في وضع لحام فوق الرأس لوصلة T تكون إحدى القطعتين أفقية والأخرى عمودية، ويتم لحام خط الجذر بتوجيه إلكترود اللحام بزاوية ($80-75^\circ$) باتجاه خط اللحام، وبزاوية (45°) عن كلتا قطعتي وصلة اللحام كما يبين الشكل (٨-٩). أما لحام الخط الثاني (خط تعبيئة) فيرسب على القطعة العمودية أسفل خط الجذر، مع توجيه إلكترود اللحام ليميل بزاوية ($80-75^\circ$) عن اتجاه خط اللحام كما في لحام خط الجذر، ويشكل زاوية ($56-50^\circ$) مع القطعة العمودية



الشكل (٨-٩) : زوايا ميل الألكترود في لحام وصلة T في وضع فوق الرأس / الخط الأول (خط الجذر).




الشكل (٩-٩) : زوايا ميل الألكترود عند لحام الخط الثاني.

أسفل خط اللحام كما يبين الشكل (٩-٩)، وهذا يساعد على تركيز حرارة القوس على القطعة العمودية. ويرسب خط اللحام الثالث فوق خط الجذر على القطعة الأفقية بتوجيهه الألكترود ليصنع زاوية ميلان عن اتجاه خط اللحام ($٨٠-٧٥$ °)، وزاوية ($٤٠-٣٥$ °) عن القطعة العمودية، وهذا يساعد على تركيز حرارة القوس باتجاه القطعة العمودية.

وستستخدم حركة الألكترود مستقيمة سotropic أو توجيهية (ترددية) قليلة العرض للحام خط الجذر وخطوط التعبئة، أما إذا لزم خط للتغطية، فستستخدم له حركة الألكترود توجيهية عريضة.

٤ - لحام وصلة انطباقية (تراكبية)

لا تختلف عملية لحام هذه الوصلة عن لحام وصلة T، ولكن يوجد وضعان للقطعتين المشكلتين لوصلة T، أن تكون القطعتان في وضع عمودي أو في وضع أفقي، ولا تختلف زوايا ميل الألكترود في الحالتين، إلا أنه يجب تعديل زاوية ميل الألكترود عند ترسيب خط اللحام القريب من الحافة لتجنب صهرها، ويبيّن الشكل (١٠-٩/أ، ب) زاوية ميل الألكترود للحام الخط الثالث في هذه الوصلة.



الشكل (١٠-٩) : لحام الخط الثالث في وصلة انطباقية في وضع فوق الرأس.

نشاط (٩-١) : عيوب وصلات اللحام بالقوس الكهربائي


افحص مجموعة من الوصلات الملحومة بالقوس الكهربائي في أوضاع اللحام المختلفة (أرضي، أفقي، عمودي، فوق الرأس) سواء أكانت هذه الوصلات ضمن منشآت معدنية ملحومة، أم من التمارين المنفذة في مشغل اللحام في مدرستك، واكتب تقريراً يتضمن مقارنة بين هذه الوصلات من حيث ظهور درزات اللحام الخارجية وشكلها، وعيوب انخفاض التغلغل والتحفيز والتراكب وناقشه مع زملائك.

أسئلة الوحدة



- ١ - ما المقصود باللحام في وضع فوق الرأس؟
- ٢ - ما أسباب صعوبة اللحام في وضع فوق الرأس؟
- ٣ - كيف يمكن تخفيف وزن الكبل المؤثر في يد عامل اللحام لتجنب التعب السريع في أثناء عملية اللحام في وضع فوق الرأس؟
- ٤ - عند إجراء اللحام في وضع فوق الرأس، يقف العامل إلى أحد جانبي خط اللحام في وضع فوق الرأس . لماذا؟
- ٥ - اذكر خمسة من العوامل التي تمكن عامل اللحام من التحكم ببركة الصهر في أثناء عملية اللحام في وضع فوق الرأس.
- ٦ - اذكر نوعين من الألكترودات المستخدمة في لحام وضع فوق الرأس، وبين خصائصهما.
- ٧ - تستخدم القطبية المعكوسة في اللحام في وضع فوق الرأس. علل ذلك.
- ٨ - بين مع الرسم زوايا ميل الإلكترود وحركته في خط لحام سطحي في وضع فوق الرأس.
- ٩ - بين مع الرسم زوايا ميل ألكترود اللحام بالنسبة لإحدى القطعتين عند لحام وصلة T في وضع فوق الرأس ، مستخدماً المسقط الحاني للوصلة.
- ١٠ - للوصلة الانطباقية ، (التراكبية) وضعان في اللحام فوق الرأس . ارسمهما .

قص المعادن الحديدية بالقوس الكهربائي



درست سابقاً أهمية القوس الكهربائي، ودوره في توليد الحرارة اللازمة للحام، ووصل القطع المعدنية معاً، وذلك بتتسخين أطراف هذه القطع وصهرهما مع معدن الملء (الكتروود للحام) واندماجها معاً لتشكل بعد تجمدها خط لحام متيناً، له خصائص مشابهة أو أفضل من معدن الأساس، ولكن ، هل هذا هو الاستخدام الوحيد للقوس الكهربائي في مجال تصنيع المعادن وتشكيلها؟ أم أن هناك استخداماً آخر؟ إن هناك استخداماً آخر مهمًا للقوس الكهربائي هو في مجال قص المعادن، وهو كما تعلم مجال مهم بالنسبة للصناعات المعدنية، فما مفهوم القص بالقوس الكهربائي؟ وكيف يختلف عن اللحام بالقوس الكهربائي؟ وما المعدات المستخدمة والطرائق المتبعة في القص بالقوس الكهربائي؟ هذا ما سنتعرفه في هذه الوحدة .


ويتوقع منك بعد دراستها أن تصبح قادرًا على أن :

- توضح مفهوم القص بالقوس الكهربائي .
- تحدد المعدات المستخدمة في القص بالقوس الكهربائي .
- تصف الطرائق المتبعة في القص بالقوس الكهربائي .

مفهوم القص بالقوس الكهربائي ومعداته

أولاً

يعتمد مبدأ القص بالقوس الكهربائي على استخدام الحرارة العالية الناجمة من القوس الكهربائي المتشكل بين طرف إلكترود القص وقطعة العمل، كما في الشكل (١-١٠) لصهر المعدن المراد قصه وإزالة المعدن المنصهر من منطقة القص بفعل الجاذبية الأرضية، أو باستخدام تيار من الهواد المضغوط الذي يدفع المعدن المصهور بعيداً عن خط القص، ويتبين هذا المبدأ من حقيقة أن حرارة القوس تصل إلى 5500°S ، وتبلغ درجات حرارة انصهار المعادن أقل من ذلك بكثير، إذ تصل بالنسبة للفولاذ مثلاً إلى 1315°S فقط، ويمكن القول: إن عملية القص بالقوس الكهربائي هي عملية صهر للمعدن المراد قصه، ويطلب القوس الكهربائي اللازم لعملية القص استخدام تيار كهربائي بشدة أعلى من تلك المستخدمة لإجراء عمليات اللحام.



الشكل (١٠ - ١) : القص بالقوس الكهربائي.

١ - ميزات القص بالقوس الكهربائي واستخداماته

تمتاز عملية القص بالقوس الكهربائي بسرعة الإنجاز، وانخفاض الكلفة، إلا أن خط القص الناتج لا يكون دقيقاً ومنتظماً بشكل كافٍ، ويمكن استخدام هذه الطريقة لقص الفولاذ، وحديد السكّب، والفولاذ الذي لا يصدأ (ستينلس ستيل)، والفولاذ المنخفض السبائكية، وسبائك الألومنيوم، والمغنيسيوم، والنحاس، والنحيل.

ويمكن أن تكون عملية القص بالقوس الكهربائي يدوية أو آلية أو شبه آلية، وتستخدم لإجراء عمليات مختلفة تشمل ما يأتي:

- أ - القص النافذ: لفصل جزء من قطعة العمل، أو لتقسيمها لعدة أجزاء.
- ب - الجرف: ويستخدم لتحضير حواف قطع العمل لبعض أنواع وصلات اللحام، مثل الوصلة التناكية بشطافة V، أو لإزالة جزء من اللحام به تشقق أو أي عيب لحام آخر.
- ج - القص السطحي: يستخدم لقطع طبقة رقيقة من سطح قطعة العمل أو لإزالة التقوية الزائدة لخط اللحام.
- د - الشطف المائل: ويستخدم لتحضير حواف قطعة العمل لوصلة شطفة (V).
- ه - الثقب: ويستخدم لعمل ثقوب صغيرة أو كبيرة في قطعة العمل.

نشاط (١٠ - ١) : مواصفات خط القص بالقوس الكهربائي

تفحص بعض الأجزاء المقصوصة بوساطة القوس الكهربائي في مشاغل المدرسة أو في الواقع المجاورة، واكتب ملاحظاتك عن خط القص الناتج، واعرض هذه الملاحظات أمام زملائك.

٢ - معدات القص بالقوس الكهربائي

يمكن استخدام المعدات نفسها المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي التي درستها سابقاً لأغراض القص بالقوس الكهربائي.

هل تذكر هذه المعدات؟ أذكراها.

ويراعى عند اختيار آلات اللحام أن تكون ذات قدرات عالية، إذ أن التيارات اللازمة للقص تكون أعلى من التيارات اللازمة للحام المعادن ذات السموك نفسها، وإضافة لهذه التجهيزات الرئيسية، توجد تجهيزات أخرى محدودة للقص بالقوس الكهربائي مع استخدام الهواء المضغوط وتشمل مصدراً للهواء، ومقبضاً خاصاً للألكترود ، وسيتم شرح هذه التجهيزات لاحقاً . ويتم توصيل مكونات دارة القص بالقوس الكهربائي كما في حالة اللحام بالقوس الكهربائي ، وتستخدم معدات وأدوات السلامة والواقية الشخصية وملابس العمل المناسبة، كما في حالة اللحام بالقوس الكهربائي . أما الألكترودات المستخدمة في عمليات القص، فتستخدم الأنواع الآتية :

أ - الألكترودات المعدنية: توافر الألكترودات معدنية مصممة خصيصاً للقص بالقوس الكهربائي ، وتميز هذه الألكترودات بخلافها السميك الخاص، الذي يعمل على زيادة قوة القطع للقوس الكهربائي ، ونفث المعدن المصهور بعيداً عن خط القطع، وتتوافر الألكترودات بأقطار ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦مم وبطول ٣٥٠مم، ويمكن أيضاً استخدام الألكترودات نفسها المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي ، لإجراء عمليات القص مثل E6010 و E6011 .

ب - ألكترودات القص الكربونية: يمكن أن تكون هذه الألكترودات من الكربون فقط، أو من الكربون المغطى بطبقة من النحاس، وستدرس هنا كلا النوعين :

١ . ألكترودات الكربون المكسوفة: وتستخدم مع التيار المستمر بقطبية مستقيمة، ومن أهم عيوبها ارتفاع درجة حرارتها، بسبب مقاومتها لمرور التيار الكهربائي ، ونتيجة لتسخين سطحها، فإنها تتأكسد تدريجياً، ويتناقص بذلك قطر الألكترود، لذا، فإن هذه الأنواع تستخدم استخداماً محدوداً نظراً لسرعة استهلاكها، وعدم استقرار القوس الناتج عنها .

٢ . ألكترودات الكربون المغطاة بطبقة نحاسية: تؤدي الطبقة النحاسية على سطح الألكترود الكربوني إلى ما يأتي :

أ . زيادة متانة الألكترود .

ب . تخفيض معدل أكسدة جسم الألكترود .

ج . تخفيض درجة حرارة الألكترود .

وبذلك يمكن التغلب على مشكلة ارتفاع درجة حرارة وتأكسد الألكترود الكربوني المكسوف .

ويتوافر هذا النوع من الألكترودات حسب نوع تيار القص المستخدم :

أ . ألكترودات تستخدم مع التيار المستمر: وتعد من أكثر أنواع الألكترودات الكربونية شيوعاً، وتميز بانخفاض معدل استهلاكها النسبي ، وثبات القوس المتولد عن استخدامها، وانتظام خط القص الناتج .

وتتوافر هذه الألكترودات بقطع دائري، وبأقطار تراوح بين (٤-١٩) مم كما أنها تتوافر بقطع مبسط.

ب . ألكترودات تستخدم مع التيار المتناوب : وتتوافر مثل هذه الألكترودات بأقطار تراوح بين (١٢-٤٨) مم، ويتم اختيار الألكترود المناسب لعملية القص من حيث النوع والقطر وفقاً لما يأتي :

- نوع آلة اللحام المتوفرة.
- نوع المعدن المراد قصه.
- سملك المعدن المراد قصه.

نشاط (١٠ - ٢) : أنواع ألكترودات القص

زر أحد محلات بيع تجهيزات اللحام واطلع على أنواع الكترودات القص بالقوس الكهربائي ومقاساتها وأسعارها، واكتب تقريراً عن ذلك وأعرضه على زملائك.

أسئلة :

- ١ - القص بالقوس الكهربائي عملية صهر، ناقش هذه العبارة.
- ٢ - اذكر خمسة من أنواع المعادن والسبائك التي يمكن قصها بوساطة القوس الكهربائي.
- ٣ - يستعمل القص بالقوس الكهربائي لإجراء عدة عمليات، اذكر هذه العمليات مع تحديد استخدام كل منها.
- ٤ - ما المعدات المستخدمة للقص بالقوس الكهربائي؟
- ٥ - اذكر أنواع الألكترودات المستخدمة للقص بالقوس الكهربائي .
- ٦ - تستخدم ألكترودات الكربون المكشوفة استخداماً محدوداً في عمليات القص بالقوس الكهربائي ، لماذا؟
- ٧ - ما نوع التيار الذي يستخدم مع ألكترودات القص الكربونية المكشوفة؟
- ٨ - ما فوائد الطبقة النحاسية في ألكترودات القص الكربونية؟
- ٩ - تعدّ ألكترودات الكربونية المغطاة بطبقة نحاسية، المستخدمة مع التيار المستمر الأكثر شيوعا واستخداماً في عمليات القص بالقوس الكهربائي ، لماذا؟
- ١٠ - ما العوامل التي تؤثر في اختيار نوع الألكترود وقطره المناسب لعملية قص محددة؟

طائق القص بالقوس الكهربائي

ثانياً


توجد طائق عدة للقص بوساطة القوس الكهربائي حسب نوع الألكترود المستخدم، وطريقة إزاحة المعدن المشهور من مكان القص، وهذه الطائق هي :

- القص بالقوس الكهربائي بوساطة ألكترود معدني .

- القص بالقوس الكهربائي بوساطة ألكترود كربوني .
 - القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط .
- وسوف تتعرف كل من هذه الطرق بالتفصيل :

١ - القص بالقوس الكهربائي بوساطة ألكترود معدني

عند استخدام الألكترود المعدني المصمم خصيصاً للقص ، فإنه يتذبذب تيار عالي السرعة من الغاز والجزيئات المتشكلة من القلب المعدني وطبقة الغلاف ، وينتج ذلك من التجويف العميق الذي يحدث في طرف الألكترود ، الذي يعمل فوهه نفاثة كما في الشكل (٢-١٠) ، تعمل على تدفق الغاز الناتج من الغلاف والجزيئات المعدنية ، الناتجة من القلب الحديدي بسرعة عالية .



ويحدث هذا التجويف نتيجة لخاصية احتراق غلاف الألكترود وتنجزه بمعدل أبطأ من انصهار معدن القلب الحديدي .

ويتم اختيار قطر الألكترود المناسب لعملية القص حسب سمك المعدن المراد قصه ، ويبيّن الجدول (١-١٠) قياسات الألكتروdes وشدة تيار القص التقريرية لقص سموك مختلفة من المعدن ، وذلك عند استخدام ألكتروdes قص خاصة .

جدول (١-١٠) : العلاقة بين قطر الألكترود وشدة التيار لقص سموك مختلفة من المعدن ، باستخدام ألكتروdes خاصة للقص .

شدة التيار المستمر قطبيه مستقيمة (أمبير)	شدة التيار المتناوب (أمبير)	قطر الألكترود	سمك المعدن
١١٥ - ٧٥	١٥٠ - ٤٠	٢٤ رم	لغاية ٣ مم
١٥٠ - ١١٥	٣٠٠ - ١٢٥	٣٢ رم	٣ - ٢٥ مم
٥٠٠ - ١٧٠	٣٧٥ - ٢٥٠	٤٣ رم	١٩ - ٥٠ مم
-	٤٥٠ - ٣٠٠	٤٨ رم	٢٥ - ٧٥ مم
-	٦٥٠ - ٤٠٠	٦٤ رم	أكثر من ٧٥ مم

عند قص الفولاذ الطري، يمكن استخدام ألكترودات اللحام مثل E6010 و E6011 مع مراعاة استخدام تيار أعلى لعمليات القص، ويبيّن الجدول (٢-١٠) أقطار الألكترودات وقيم شدة التيار التقريبية لقص سموك مختلفة باستخدام ألكترودات لحام الفولاذ الطري العادي

جدول (٢-١٠) : العلاقة بين قطر الألكترود وشدة التيار لقص سموك مختلفة من الفولاذ الطري باستخدام الكترودات لحام E6010 و E6011 .

شدة التيار (أمبير)	قطر الألكترود	سمك المعدن
١٦٠ - ١٠٠	٢٤ مم	لغاية ٣ مم
٣٥٠ - ١٦٠	٣٢ مم	٢٥ - ٣ مم
٤٠٠ - ٢٥٠	٤٤ مم	٥٠ - ١٩ مم
٥٠٠ - ٣٥٠	٤٨ مم	٧٥ - ٢٥ مم
٦٥٠ - ٤٠٠	٦٤ مم	أكثر من ٧٥ مم


ولتحسين خاصية التجويف الداخلي في نهاية الألكترود عند استخدام ألكترودات لحام الفولاذ الطري للقص، يتم معايرة شدة التيار لقيم أعلى من تلك المستخدمة عادةً مع مقاس قطر الألكترود، كما تتبع طريقة أخرى لهذه الغاية، تمثل بغمmer الألكترود بالماء لمدة تزيد على (١٠) دقائق قبل استعمالها مباشرةً، إذ تؤدي الرطوبة في غلاف الألكترود إلى تأخير احتراق مادة الغلاف عن انصهار القلب الحديدي وتبيخها، أو وبالتالي حدوث التجويف في نهاية الألكترود، وهذا يؤدي إلى تكون ما يشبه فوهة النفث، التي تزيد سرعة تدفق الغاز وجزيئات المعدن، ويجب التحذير في هذا المجال من عدم استخدام هذه الألكترودات لعمليات اللحام، إذ إن الهيدروجين الموجود في الرطوبة يؤدي إلى قصافة (هشاشة) معدن اللحام المترسب وحدوث تشظقات فيه.

ويراعى تثبيت قطع العمل المراد قصها بالقوس الكهربائي، في وضع يسمح بانسياب المعدن المنصهر الناتج من عملية القص، ويستخدم القص بالقوس الكهربائي بإلكترود معدني لإجراء عمليات قص مختلفة، وتعتمد حركة الألكترود وزواياميله في أثناء عملية القص على عدة عوامل، منها:

- سماكة القطعة المراد قصها.
- شكل قطعة العمل.
- قياسات خط القص المطلوب.
- نوع القص المطلوب (قص نافذ، جرف، ثقب، شطف).


وستدرس فيما يأتي بعض عمليات القص، مع التركيز على حركة الألكترود وزوايا ميله:

أ - **قص قطع من الصاج:** يتم وضع قطعة العمل في الوضع الأرضي، وإذا كان سمكه أقل من قطر ألكترود القص، فيتم القص بتحريك الألكترود بخط مستقيم فقط، ويمكن




الشكل (٣ - ١٠) : قص قطع عمل سميكة.

استخدام دليل للقص للحصول على خط قص مستقيم، أما إذا كان سماك قطعة العمل أكبر من قطر الألكترود، كما في الشكل (٣ - ١٠)، فيتم تحريك الألكترود القص للأعلى ثم للأسفل عبر سماك المعدن الذي يتم قصه، وذلك لدفع المعدن المنصهر.




الشكل (٤ - ١٠) : قص قضيب دائري المقطع.

ب - قص قضيب ذي مقطع دائري: بعد وضع القضيب في وضع أفقي، يبدأ القص من الجزء الخارجي، ويكون الألكترود في وضع عمودي، ومع تقدم القص للأسفل، تتم إمالة الألكترود لقص الجزء السفلي من معدن القضيب كما في الشكل (٤ - ١٠)، وتستمر عملية القص مع تقدم الألكترود نحو خط المركز، وحينئذ، يتم نقل الألكترود لبدء القص من الجانب الثاني.



الشكل (٥ - ١٠) : ثقب سموك أقل من ٦ مم.




الشكل (١٠-٧) : قص دائرة كبيرة بالقوس الكهربائي.


الثقب، ويمكن إزالة المعدن المصهور عن سطح قطعة العمل بسهولة، بواسطة القوس الكهربائي، أو بواسطة الأزميل.

ولعمل ثقوب كبيرة، يتم تعليم الدائرة المراد ثقبها، ثم تبدأ عملية الثقب، بإحداث ثقب صغير في مركز الدائرة، ويحرك ألكترود القص باتجاه محيط الدائرة الذي تم تعليمه، كما في الشكل (٧-١٠).


وتبين الأشكال (٨-١٠)، (٩-١٠)، (١٠-١٠) زوايا ميل الألكترود وحركته في عمليات قص أخرى.



الشكل (٩-١٠) : الشطف المائل بواسطة القوس الكهربائي.



الشكل (٨-١٠) : جرف مجرى سطحي بالقص بالقوس الكهربائي.



الشكل (١٠-١٠) : جرف لحام زاوي بواسطة القوس الكهربائي.


٢ - القص بالقوس الكهربائي بوساطة الالكترود كربوني

ينتج من القص بوساطة الالكترود كربوني خط قص نظيفاً، نتيجة لعدم إضافة مواد غريبة إلى القوس، ويتم القص عادة باستخدام تيار يزيد بمقدار (٥٠-٢٥) أمبير على التيار اللازم للحام المعدن نفسه المراد قصه.

ويتم تحضير رأس الالكترود الكربوني، بحيث يكون مدبباً، وثبتت في مقبض الالكترود، على أن لا يزيد طول الجزء البارز منه من المقبض على ١٥٠ مم، إذ إن زيادة طول الجزء البارز تؤدي إلى زيادة مقاومة الالكترود الكهربائية، وارتفاع درجة حرارته، وتأكسد سطحه ونقصان قطره وإذا لوحظ تأكل سطح الالكترود، وتناقص قطره بمعدل سريع، فيمكن تخفيض طول الجزء البارز من الالكترود بعد المقبض، بحيث يصل إلى ١٠٠ مم فقط، ويستخدم القص بوساطة الالكترود الكربوني للحالات نفسها التي يستخدم فيها القص بوساطة الالكترود معدني، التي سبق شرحها.

٣ - القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط

يستخدم في طريقة القص هذه تيار من الهواء المضغوط، يوجه بوساطة رأس المقبض ومن خلف الالكترود إلى بركة الصهر الناتجة من القوس الكهربائي المتشكل بين الالكترود وقطعة العمل، وذلك لإزاحة المعدن المنصهر من خط القص كما في الشكل (١٠-١١).



الشكل (١٠ - ١١) : القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط.

وتتميز هذه الطريقة مقارنة بالقص بدون استخدام تيار هواء بما يأتي :

- إمكانية القص بفاعلية في أي وضع (أرضي، أفقي، عمودي، فوق الرأس)، لأن الهواء المضغوط يدفع المعدن المنصهر بعيداً دون الاعتماد كلياً على الجاذبية الأرضية، في إزاحة المعدن المنصهر.

- سرعة عالية لعملية القطع .
- دقة جيدة لخط القص .
- قلة التشوه في قطعة العمل أو انعدامه .

يستخدم في القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط الالكترود معدني أو كربوني ، إذ يمكن استخدام أي نوع من الالكتروdes المعدنية لهذا الغرض ، ويختار قطر الالكترود أكبر قليلاً من المستخدم للحام سمك المعدن نفسه ، المراد قصه ، إلا أن استخدام الالكترود الكربوني أكثر شيوعاً في عمليات القص بالقوس الكهربائي ، لأنه لا يضيف مواد غريبة لخط القص كتلك الناتجة من انصهار معدن الالكترود وغلافه ، في حالة القص بالالكترود المعدني ، كما أن خط القص الناتج من قوس الالكترود الكربوني يكون أكثر دقة وانتظاماً ، لذا سيتم التركيز على استخدام الالكترود الكربوني في القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط في الفقرات اللاحقة ، ويمكن استخدام آلات حام تيار متناوب أو مستمر ، لتوليد القوس وإجراء عمليات القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط باستخدام الالكترود كربوني ، ويبين الجدول (٣-١٠) شدة التيار المستخدم حسب نوع الالكترود وقطره .

جدول (٣-١٠) : مجال شدة التيار المستخدم في القص حسب قطر الالكترود ونوعه .


الكترود كربوني مع تيار متناوب (أمبير)	الكترود كربوني مع تيار مستمر (قطبيه معكوسة)	قطر الالكترود (مم)
- -	١٥٠ - ٩٠	٤
٢٠٠ - ١٥٠	٢٠٠ - ١٥٠	٤٨
٣٠٠ - ٢٠٠	٤٠٠ - ٢٠٠	٦٤
- -	٤٥٠ - ٢٥٠	٧٩
٥٠٠ - ٣٠٠	٦٠٠ - ٣٥٠	٩٥
٦٠٠ - ٤٠٠	١٠٠٠ - ٦٠٠	١٢٧
- -	١٢٠٠ - ٨٠٠	١٥٩
- -	١٦٠٠ - ١٢٠٠	١٩١
- -	٢٢٠٠ - ١٨٠٠	٢٥٤

أما ضغط الهواء المستخدم في عمليات القص فيعتمد على قطر الالكترود المستخدم ، إذ لغاية قطر الالكترود ٤٦ م يستخدم ضغط هواء ٢٨ بار وللأقطار التي تزيد على ذلك يستخدم ضغط هواء مقداره ٦٥ بار .

أ - التجهيزات الإضافية للقص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط : إضافة لما ذكر من تجهيزات للقص بالقوس الكهربائي في (ثانياً) من هذه الوحدة تستخدم التجهيزات الآتية للقص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط:

١. مقبض خاص للألكترود .
٢. مصدر للهواء المضغوط مع خرطوم الهواء .

ويحتوي مقبض الألكترود المبين في الشكل (١٠-١٢) على مرّ خاص للهواء المضغوط، ويتم التحكم بمرور الهواء بواسطة صمام خاص يسمح أو يوقف تدفق الهواء إلى فوهة خاصة عند رأس المقبض حيث يثبت الألكترود ، وتوجه هذه الفوهة تيار الهواء نحو منطقة القوس، ويتم توصيل مقبض الألكترود بمصدر الهواء المضغوط وكابل اللحام، عبر خرطوم للهواء وكابل كهربائي عند الجزء الخلفي من المقبض.



الشكل (١٠ - ١٢) : مقبض الألكترود القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط .


أما الهواء المضغوط فيتم تزويده عادة بواسطة ضاغطة هواء خلال خرطوم خاص يتصل بمقبض الألكترود، ويراعى أن تكون كمية الهواء كافية، وأن تحوي الحد الأدنى من الرطوبة، ويتم التحكم بضغط الهواء عن طريق منظم خاص.

ويمكن أيضاً استخدام أسطوانات خاصة للهواء المضغوط لأعمال القص، وبخاصة للأعمال المتنقلة والصغريرة نسبياً .


ب - زوايا ميل الألكترود وحركته في أثناء عملية القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط :
تعتمد زوايا ميل الألكترود وحركته في أثناء عملية القص على العوامل الآتية:

١. نوع القص المطلوب: قص نافذ، جرف، شطف مائل، قص سطحي، إذ يحتاج قص الجرف إلى زاوية ميل للألكترود أقل من زاوية ميله في حالة القص النافذ، كما أن سرعة حركة الألكترود تكون أبطأ، ويبين الشكل (١٣-١٠) زاوية ميل الألكترود القص في أثناء عملية

جرف، أما في الشطف المائل فتعتمد على زاوية ميل الالكترود القص على زاوية الشطف المطلوبة، كما يبين الشكل (١٤-١٠).



الشكل (١٠ - ١٤) : الشطف بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط.




الشكل (١٣ - ١٠) : الجرف بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط.

وفي حالة القص السطحي، تكون زاوية ميل الالكترود القص أقل مما يمكن عن سطح قطعة العمل، ويتم تحريك الالكترود تحريراً عرضياً لقص شريحة صغيرة من المعدن السطحي.

٢. أبعاد خط القص المطلوب: للحصول على خط قص عميق وضيق، يجب زيادة ميل زاوية الالكترود على قطعة العمل، بحيث تصبح عمودية تقريباً، مع إبطاء حركة الالكترود القص، ويمكن الحصول على خط قص عريض سطحي، إذا كانت زاوية ميل الالكترود القص بالنسبة لقطعة العمل صغيرة، وسرعة حركة الالكترود عالية.

ويمكن الحصول على خط أعرض من قطر الالكترود بنحو ٣ م، إذا استخدمت زاوية ميل للالكترود تساوي ٤٥°، ويمكن زيادة عرض خط القص بتحريك الالكترود القص عرضياً.




الشكل (١٥ - ١٠) : القص (جرف) في الوضع العمودي.


٣. وضع القص: في حالة القص في الوضع العمودي، يتم تحريك الالكترود من الأعلى للأسفل، بحيث تساعد الجاذبية الأرضية مع تيار الهواء المضغوط على إزالة المعدن المنصهر، كما في الشكل (١٥-١٠).

أما في الوضع الأفقي، فيتمكن تحريك الألكترود من اليمين لليسار، كما في الشكل (١٦-١٠)، ويمكن القص من اليسار إلى اليمين، على أن يراعى في أي من الحالتين أن يكون تيار الهواء خلف الألكترود القص.

وعند القص في وضع فوق الرأس، تكون زاوية ميل الألكترود أقل مما يمكن، الشكل (١٧-١٠)، لإبعاد الشرر الناتج من عملية القص بعيداً عن عامل القص.



الشكل (١٧-١٠) : القص في وضع فوق الرأس.



الشكل (١٦ - ١٠) : القص في وضع أفقي.

ج - متطلبات السلامة في عمليات القص بالقوس الكهربائي : ينتج من عملية القص بالقوس الكهربائي كميات كبيرة من الشرر ورذاذ المعدن المتصهور المتطاير، إضافة إلى الإشعاعات الضارة التي تنتج من القوس الكهربائي، ولتجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن عمليات القص بالقوس الكهربائي، يجب اتباع متطلبات السلامة الآتية :

١. ارتداء ملابس السلامة المصنوعة من الجلد، لحماية أجزاء الجسم المختلفة وتغطيتها، وتحجب تعرضاها للشرر ورذاذ المعدن المتطاير ويراعى عدم احتواء هذه الملابس على جيوب أو كفات، يمكن أن تلتقط الشرر أو ذرات المعدن المتطاير، ويجب استخدام حذاء سلامة مناسب.
٢. استخدام وجه لحام ذي زجاج معتم، بدرجة تعليم حتى (١٢) عند استخدام تيار قص حتى (٥٠٠) أمبير، وبدرجة تعليم (١٤) إذا زادت شدة تيار القص على (٥٠٠) أمبير.
٣. إزالة المواد القابلة للاشتعال من منطقة القص، ويمكن تغطية أرضية منطقة القص بالرمل، لتسهيل عملية إزالة مخلفات القص.
٤. استخدام نظام تهوية جيد في منطقة القص، إذ إن عملية القص تنتج كميات كبيرة من الغازات والأبخرة.
٥. استخدام سدادات خاصة للأذن للحماية من الضجيج الناجم عن عملية القص.
٦. استخدام الهواء المضغوط فقط لعملية القص، وعدم استخدام الأكسجين المضغوط.

نشاط (١٠ - ٣) : طرائق أخرى للقص

راجع مكتبة مدرستك، وابحث في كتب اللحام وتشكيل المعادن عن طرائق أخرى لقص المعادن، واكتب تقريراً يبين هذه الطرائق ومبدأ عمل كل منها.

أسئلة الوحدة



- ١ - توجد ثلاث طرائق للقص بالقوس الكهربائي حسب نوع الألكترود وطريقة إزاحة المعدن المشهور، أذكرها.
- ٢ - ما الفرق بين عملية القص بـألكترود معدني والقص بـألكترود كربوني؟
- ٣ - بين أثر التجويف في نهاية الألكترود القص المعدني الذي يحدث في أثناء عملية القص بالقوس الكهربائي، وما سبب حدوثه؟
- ٤ -وضح العلاقة بين قطر الألكترود القص وسمك المعدن المراد قصه، وشدة التيار اللازم لعملية القص.
- ٥ - كيف يمكن تحسين خاصية التجويف الداخلي في نهاية الألكترود، عند استخدام ألكترودات لحام الفولاذ الطري لإجراء عمليات القص؟
- ٦ - بين الفرق في حركة الألكترود عند قص صاج سميك وصاج قليل السمك.
- ٧ - يراعى أن يكون طول الجزء البارز من الألكترود الكربوني بعد المقبض (١٥٠) م فقط، لماذا؟
- ٨ - يمكن استخدام طريقة القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط، لإجراء عمليات القص في الأوضاع كلها، علل ذلك.
- ٩ - أذكر ميزات استخدام طريقة القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط، مقارنة بالقص بدون استخدام تيار هوائي.
- ١٠ - يحتاج القص بالقوس الكهربائي والهواء المضغوط إلى تجهيزات إضافية، اذكر هذه التجهيزات، مع شرح مختصر عن كل منها.
- ١١ - تختلف زاوية ميل الألكترود القص بين عمليتي القص النافذ (الفصل) والحرف، ووضح ذلك.
- ١٢ - تعتمد مقاسات خط القص الناتج على أربعة عوامل، اذكرها مع تحديد علاقة كل منها ببعاد الخط الناتج.
- ١٣ - يصاحب عمليات القص بالقوس الكهربائي بعض المخاطر، اذكر المتطلبات الالزمة لتجنب نتائج هذه المخاطر.

الوحدة
الحادية
عشرة

قص المعادن الحديدية بالأوكسي أستيلين

درست سابقاً أهمية الحرارة الناتجة من احتراق غازي الأوكسجين والأستيلين في عمليات وصل المعادن ولحامها، وكما هي الحال بالنسبة لاستخدام القوس الكهربائي في عمليات قص المعادن بالإضافة إلى اللحام، فإن للأوكسي أستيلين استخداماً آخر غير اللحام، هو قص المعادن، ويعدّ القص بالأوكسي أستيلين من طرائق القص المستخدمة بفاعلية في مجال الصناعات والإنشاءات المعدنية، نظراً لما تمتاز به من بساطة تجهيزاتها، ورخص ثمنها، وسهولة نقلها من مكان لآخر، ومرنة الاستخدام وسرعة الأداء وغير ذلك من المزايا.

فما مبدأ القص بالأوكسي أستيلين؟ وما التجهيزات الازمة له؟ وما عمليات القص التي يمكن إجراؤها بوساطة الأوكسي أستيلين؟

هذا ما ستتعرفه في هذه الوحدة.

ويتوقع منك بعد دراستها أن تصبح قادراً على أن:

- توضح مفهوم القص بالأوكسي أستيلين.
- تحدد المعدات المستخدمة للقص بالأوكسي أستيلين.
- تتعرف على عمليات القص بالأوكسي أستيلين.
- تحدد العوامل المؤثرة في جودة خط القص، وتأثير كل منها.

مفهوم القص بالأوكسي أستيلين


أولاً

درست سابقاً بأن القص بالقوس الكهربائي ما هو إلا عملية صهر للمعدن المراد قصه، بفعل الحرارة العالية الناتجة من القوس الكهربائي، المتولد بين طرف الكترود القص وقطعة العمل، والسؤال الذي قد يت.repeatادر لك في بداية دراستك لهذه الوحدة هو: هل عملية القص بالأوكسي أستيلين التي يستخدم فيها اللهب مصدر حرارة للتتسخين هي أيضاً عملية صهر؟ سوف تجد الإجابة عن هذا السؤال فيما يأتي:

١ - مبدأ عملية القص بالأوكسي أستيلين

يعتمد القص بالأوكسي أستيلين على حقيقة أن المعادن الحديدية قابلة للأكسدة بسهولة، فعند تعرض الفولاذ الطري مثلاً لظروف جوية متباينة، يحدث الصدأ وهو اتحاد الأوكسجين الموجود في

الهواء مع المعدن، فيؤدي إلى تغيير طبيعة المعدن، وأحياناً إلى تأكله، وتكون هذه العملية في الطبيعة بطيئة نسبياً، ولكن إذا تم تسخين المعدن وتبریده، فت تكون على سطحه طبقة سميكة من الصدأ تدل على أن عملية الأكسدة تتسرّع باضطراد في حال التعرض للحرارة. وعند تسخين قطعة من الفولاذ لدرجة الإحمرار، ويتم اسقاطها في وعاء من الأوكسجين، فإنه تحدث عملية احتراق، ويتحول المعدن إلى أكسيد الحديد، وهو خبث.




الشكل (١١ - ١) : القص بالأوكسي أستيلين.

توجيه تيار من الأوكسجين النقي إلى البقعة التي تم تسخينها، وهذا يؤدي إلى تسرّع عملية أكسدة المعدن إلى حد احتراقه، وحدوث قص فيه كما في الشكل (١١ - ١).

٢ - معايرة الشعلة (اللهب) المستخدمة للقص بالأوكسي أستيلين

اختيار نوع الشعلة المناسبة لعملية القص عامل مهم للحصول على خط قص جيد، ويعتمد اختيار نوع الشعلة المناسبة على نوع المعدن المراد قصه وسمكه، ويستخدم لقص معظم أنواع الفولاذ الشعلة المتعادلة، ويتم معايرة شعلة التسخين المسبق بداية بدون تيار الأوكسجين، للحصول على شعلة متعادلة كما في الشكل (١١ - ٢أ) وتعاد المعايرة ثانية بوجود تيار الأوكسجين كما في الشكل (١١ - ٢ب)، لضمان الحصول على شعلة متعادلة في أثناء عملية القص الفعلية، ويفيد ذلك في أن شعلة التسخين المسبق قبل إطلاق تيار الأوكسجين تكون مؤكسدة قليلاً، وبالتالي تكون حرارتها أعلى، وهذا يساعد على سرعة تسخين المعدن قبل إطلاق تيار الأوكسجين، الذي يعيد الشعلة إلى حالتها المتعادلة، وبالتالي، لا يتآكسد وجه قطعة العمل في أثناء عملية القص.



الشكل (١١ - ٢) : شعلة التسخين.

٣ - مزايا القص بالأوكسي أستيلين

تمتاز عملية القص بالأوكسي أستيلين بما يأتي :

- أ - سرعة القص إذ تعدّ من أسرع الطرائق المستخدمة في قص الفولاذ الطرى.
- ب - دقة خط القص الناتج وانتظامه نسبياً.
- ج - إمكانية قص سموك عالية جداً من الفولاذ.
- د - سهولة حمل معدات القص بالأوكسي أستيلين، وإمكانية نقلها للقص في أماكن مختلفة.
- ه - إمكانية استخدام معدات القص تحت الماء بوجود بعض التجهيزات الإضافية الخاصة.
- و - إمكانية استخدامها للقص الآلي إضافة لليدوى.

وينتاج من احتراق المعدن حرارة إضافية تؤدي إلى تسخين وزيادة تأكسد ، وبالتالي احتراق المعدن المجاور، وبذلك تتبع العملية حال بدئها، ولتيار الأوكسجين المتذبذب إضافة إلى أكسدة المعدن الساخن وحرقه عمل آخر هو طرد المعدن غير المكتمل التأكسد من منطقة القص .

ما سبق يتبيّن، أن عملية القص بالأوكسي أستيلين ليست مجرد عملية صهر، بل هي تفاعل كيميائي بين المعدن المراد قصه والأوكسجين، وهذا هو الاختلاف الرئيس بين عملية القص بالقوس الكهربائي، والقص بالأوكسي أستيلين .

٤ - قابلية المعادن للقص بالأوكسي أستيلين

تعتمد قابلية المعادن للقص بالأوكسي أستيلين على توفر الحديد في المعدن، وعلى نسبة الكربون والعناصر السبائكية فيه، فيمكن قص الفولاذ المنخفض السبائكية والمنخفض الكربون بسهولة ودقة عالية، لاحتواء هذه المعادن على الحديد الكافي لحدوث عملية الأكسدة، التي تنتج أكسيد ذات درجة انصهار أقل من درجة انصهار الفولاذ نفسه، وهذا يسهل عملية صهرها وطردها من مكان القص .

أما السبائك الفولاذية المقاومة للصدأ، مثل الفولاذ الذي لا يصدأ (الستينلس ستيل)، فهي صعبة القص بوساطة الأوكسي أستيلين، لاحتوائها على عناصر سبائكية مقاومة للأكسدة، تمنع استمرار تفاعلات الأكسدة، بتشكيلها أكسيد سطحية قاسية ذات درجات انصهار أعلى من درجة انصهار المعدن نفسه، ولا يمكن صهرها وطردها بسهولة من خط القص . أما حديد السكك الذي يحوي نسبة تزيد على ٢٪ من الكربون، فيعد صعب القص، إذ إن نسبة الكربون العالية تقاوم حدوث الأكسدة، وترفع درجة حرارة انصهار المعدن .


ولا يمكن قص المعادن غير الحديدية بوساطة الأوكسي أستيلين، لعدم احتوائها على الحديد .

نشاط (١١ - ١) : مقارنة بين القص بالقوس الكهربائي والأوكسي أستيلين
تفحص خطوط قص ناتجة من استخدام القوس الكهربائي وأخرى من القص بالأوكسي أستيلين واكتب مقارنة بينهما .

ثانياً معدات القص بالأوكسي أستيلين

تتكون معدات القص بالأوكسي أستيلين من المعدات الأساسية والمعدات والأدوات المساعدة.

١ - معدات القص الأساسية



الشكل (٣ - ١١) : معدات القص بالأوكسي أستيلين.


ت تكون هذه المعدات من الأجزاء المبينة في الشكل (٣ - ١١).

قارن بين هذه المعدات والمعدات المستخدمة في لحام الأوكسي أستيلين التي درستها سابقاً فماذا تلاحظ؟

لا شك في أنك ستلاحظ بأن الاختلاف الوحيد هو في استخدام مشعل خاص للقص بدلاً من مشعل اللحام، لذا، سيتم فقط في الفقرة الآتية شرح مشعل القص بالأوكسي أستيلين، ويقوم مشعل

القص بالأوكسي أستيلين، كما في حالة اللحام، بمزيج غازي الأستيلين والأوكسجين حسب نسبة المزج المناسبة، للحصول على اللهب المطلوب، إلا أنه يختلف عن مشعل اللحام في احتوائه على ممر ثالث لغاز الأوكسجين النقي اللازم لعملية القص، وتستخدم فالات خاصة لعمليات القص.


وتتوافر مساعل خاصة للقص كما في الشكل (٤ - ١) ويتم وصلها مباشرة بخرطومي الأستيلين والأوكسجين، كما تتوافر وصلات خاصة للقص، ويمكن تركيبها على جسم مشعل اللحام العادي بعد فك فالة اللحام، شكل (٤ - ٢).



الشكل (٤ - ١) : مشعل قص بالأوكسي أستيلين


ويتم في مشعل القص مزج غازي الأوكسجين والأستيلين لتكوين لهب التسخين المسبق ذي درجة الحرارة العالية، ويجب أن يكون هذا المزج كاملاً قبل خروج المزيج من فالة القص لتكوين اللهب، وكما في حالة مشعل اللحام، توجد طريقتان لمزج الغازين، بواسطة حجرة للمزج أو حجرة للحقن.

وفي مشاعل القص ذات حجرة المزج، تكون هذه الحجرة في جسم المشعل أو في الفالة نفسها كما في الشكل (١١-٥)، ويدعى هذا النوع من المشاعل، المشاعل المتساوية الضغط، إذ يدخل غاز الأوكسجين والأستيلين إلى غرفة المزج عند ضغط متساوٍ ويتم المزج بشكل كامل نتيجة لاضطراب التدفق للغازين داخل حجرة المزج، بسبب اتساعها مقارنة مع قناتي (MRI) دخول الغازين.



الشكل (١١ - ٥) : مشعل قص متساوي الضغط، ذو حجرة مزج في فالة القص.


وفي حالة المشاعل ذات حجرة الحقن، التي تدعى المشاعل المنخفضة الضغط أو النوع الحاقدن، فيتم مزج الغازين بدخول الأوكسجين ذي الضغط المرتفع إلى حجرة المزج، ويسحب معه الأستيلين ذي الضغط المنخفض، والذي قد يصل لغاية ٢٦ بار ليتمزج معه امتزاجاً كاملاً قبل خروجه من فالة القص كما في الشكل (١١-٦)، ويمكن استخدام هذا النوع من المشاعل مع غازي الأوكسجين والأستيلين، سواء أكان ضغط الأستيلين منخفض أم متساوياً لضغط الأوكسجين.




الشكل (١١ - ٦) : مشعل قص منخفض الضغط، (نوع حاقدن).

وتحتوي مشاعل القص بالأوكسي أستيلين على ما يأتي :

- أ - صمام التحكم بتدفق غاز الأستيلين.
- ب - صمام التحكم بتدفق غاز الأوكسجين.
- ج - رافعة التحكم بتيار أوكسجين القص.



الشكل (١١ - ٧) : موقع رافعة (ذراع) التحكم بأوكسجين القص في مقدمة جسم المشعل أو مؤخرته.



الشكل (١١ - ٨) : فالة القص.

ويحتوي مشعل القص في مقدمته على فالة خاصة للقص، وتحتوي كما يبين الشكل (١١ - ٨) فوهة مركبة واسعة لأوكسجين القص، ويحيط بها عدة فوهات صغيرة للهب التسخين المسبق، وتصنع معظم الفالات من سبائك النحاس، وتتبادر في تصاميمها حسب استخداماتها وغازات الاحتراق المستخدمة معها، والشركات الصانعة لها.

ويعتمد اختيار فالة القص بالأوكسي أستيلين على سمك المعدن المراد قصه، ونوع القص المطلوب، وترتبط مقاسات الفالات بمقاسات فوهات أوكسجين القص، وفوهة غاز لهب التسخين المسبق، ويمكن الاستدلال بالجدول (١١ - ١) لاختيار مقاس الفالة المناسب حسب سمك المعدن المراد قصه، ويبين الجدول ضغط غازي الأوكسجين والأستيلين لقص سموك مختلفة من المعدن.

ويمكن بالنسبة لرافعة (ذراع) لتحكم بتيار أوكسجين القص أن تكون في مقدمة جسم المشعل أو مؤخرته، كما يبين الشكل (١١ - ٧).

ويحتوي مشعل القص في مقدمته على فالة خاصة للقص، وتحتوي كما يبين الشكل (١١ - ٨) فوهة مركبة واسعة لأوكسجين القص، ويحيط بها عدة فوهات صغيرة للهب التسخين المسبق، وتصنع معظم الفالات من سبائك النحاس، وتتبادر في تصاميمها حسب استخداماتها وغازات الاحتراق المستخدمة معها، والشركات الصانعة لها.

جدول (١١-١) : مقاس فلات القص، وضغط غاز الأوكسجين وغاز الأستيلين في عمليات قص سموك مختلفة.


ضغط غاز الأستيلين (بار)	ضغط غاز الأوكسجين (بار)	مقاس الثقب المركزي (م)	سمك المعدن (م)
٠٢١	١٤	٠٦	٣
٠٢١	١٤	٠٨	٥
٠٢٨	٢١	١	٦٥
٠٢٨	٢٥	١	٩٥
٠٢٨	٢٥	١٢	١٢٥
٠٢٨	٢٨١	١٢	١٦
٠٢٨	٢٥٣	١٤	١٩
٠٢٨	٢٨٨	١٤	٢٥٥
٠٢٨	٣٥٨	١٤	٣٢
٠٣٥	٢٩٥	١٧	٣٨
٠٣٥	٣٣	١٧	٥١
٠٣٥	٢٦٧	٢	٦٣٥
٠٣٥	٣٠٩	٢	٧٦
٠٣٥	٣٨	٢	١٠١٥
٠٤٢	٣٩٣	٢٤	١٢٧
٠٤٢	٤٧١	٢٤	١٥٢٥
٠٤٢	٥٤٨	٢٤	٢٠٣
٠٤٢	٥٨٣	٢٩	٢٥٤

ولكل شركة صانعة نظام خاص للترقيم، للدلالة على مقاسات فلات القص المختلفة، ولا يمكن شرح هذه الأنظمة كلها إلا أنها تعتمد على مقاس فوهة أوكسجين القص، والذي يساوي قطر الثقب (ريشة الثقب) الذي استخدم لثقب الفوهة، ويعد الجدول (١١-١) دليلاً عاماً لاختبار مقاس الفالة، وضغط غاز الأوكسجين والأستيلين وإجراء عملية القص لسمك معين للمعدن، إلا أنه يجب الرجوع إلى تعليمات الشركة الصانعة وأداتها، للحصول على نتائج أفضل وأكثر دقة.

٢ - معدات وأدوات القص المساعدة

يواجه عامل القص صعوبة في ضبط حركة مشعل القص ضبطاً منتظمأً في أثناء عملية القص اليدوي، لذا، تستخدم معدات وأدوات مساعدة عديدة للحصول على خط قص ناعم ومنتظم في عمليات القص المختلفة، وتكون هذه المعدات والأدوات أدلة للقص تساعد على انتظام حركة المشعل في أثناء عملية القص، أو أجهزة آلية للقص تنظم سرعة المشعل وحركته، وسيتم فيما يأتي شرح هذه المعدات والأدوات:


أ - **أدلة القص الميكانيكية:** توجد أنواع مختلفة من الأدوات المساعدة، التي تستخدم أدلة قص ميكانيكية، ومع أن هذه الأدلة لا تحكم بسرعة القص، فإنها تضبط موضع مشعل القص، للحصول على خط قص دقيق ومنتظم بالأبعاد المطلوبة، أما سرعة القص، فتعتمد اعتماداً كبيراً على مهارة عامل القص. ومن أهم أدلة القص الميكانيكية:



الشكل (١١ - ٩) : دليل قص مستقيم.


١ . دليل القص المستقيم: وهو زاوية حديدية، تربط بمحاذة خط القص المطلوب على قطعة العمل، بواسطة مربطة كما في الشكل (٩-١١)، ويتم زلق مشعل القص وهو مستند على الزاوية والفالة عمودية على خط القص المطلوب.

٢ . دليل (وصلة) القص المائل (الشطف): ويدعى أيضاً حامل المشعل، وهو مربط يتحرك في مجراه قوسياً ذي عجلتين كما في الشكل (١٠-١١) لإعطاء زاوية الميل المطلوبة، وتشبت فالة مشعل القص في المربط في وضع مائل حسب زاوية الشطفة المطلوبة، ويمكن استخدام هذا الحامل أيضاً للقص المستقيم القائم بتشبيت فالة المشعل، بحيث تكون عمودية على قطعة العمل.



الشكل (١١ - ١٠) : دليل القص المائل (الشطف).


٣ . دليل قص الدوائر (الفرجار): وهو قضيب مدرج مع مسمار ارتكاز وعجلة، لتسهيل




الشكل (١١-١١) : دليل قص الدوائر الكبيرة.

حركة المشعل ومربيط (حلقة) تثبيت فالة المشعل كما في الشكل (١١-١١)، ويمكن التحكم بنصف قطر الدائرة المراد قصها بزلق مسمار الارتكان على طول القضيب المدرج، وتم عملية القص بتحريك رأس المشعل، مع ثبات مسمار الارتكان في مركز دائرة القص.

ولقص الدوائر الصغيرة، يمكن استخدام الدليل المبين في الشكل (١٢-١١) إذ يربط جسم المشعل داخل الثقوب الثلاث، ويتم تحريك المشعل مع تثبيت نقطة الارتكان لقص دائرة المطلوبة.



الشكل (١٢-١١) : دليل قص الدوائر الصغيرة.




الشكل (١٣-١١) : طبعة (شبلونة) القص.


٤. طبعة (شبلونة) القص : وتستخدم لقص الخطوط المنحنيّة، إذ يكون شكل الطبعة (الشبلونة) مماثلاً لشكل الخط المراد قصه، وتثبت الطبعة (الشبلونة) على سطح القطعة المراد قصها، ويزلق مشعل القص على حافة الشبلونة كما في الشكل (١٣-١١).

ب - عربة (دليل) القص الآلي بالأوكسي أستيلين: تستخدم آلة للقص بالأوكسي أستيلين تتحرك بواسطة محرك كهربائي يتضمن سرعات مختلفة، ويمكن بواسطتها الحصول على سرعة قص ثابتة لمشعل القص، الذي يكون مثبتاً على جانب الآلة، ويمكن ضبط زاوية ميل المشعل وارتفاعه، بالنسبة لقطعة العمل، وبذلك، يمكن الحصول على خط قص أكثر نعومة ودقة منه في حالة القص اليدوي أو باستخدام أدلة القص الميكانيكية.

ولآلية القص (٤) عجلات، يتلقى إحداها فقط الحركة من المحرك الكهربائي عبر مسennات تخفيف، وتستخدم سكة خاصة دليلاً لحركة الآلة في حالة القص المستقيم، سواء منه القائم أو المائل، كما في الشكل (١٤-١١).




(ب) مقص مستقيم مائل.




(أ) مقص مستقيم قائم.

الشكل (١٤ - ١٤) : استخدام آلة القص للقص المستقيم.

ويمكن في بعض آلات القص استخدام مشعلي قص، لقص شرائح طولية كما في الشكل (١٤-١٥)، ولعمليات قص الدوائر أو الأقواس، يستخدم دليلاً لحركة آلة القص ذراع طوله يساوي نصف قطر دائرة القص، ورأسه محور ارتكاز كما في الشكل (١٦-١٦).



الشكل (١٦ - ١٦) : استخدام آلة القص، لقص الدوائر.



الشكل (١٤ - ١٥) : استخدام مشعلين مع آلة القص، لقص شرائح طولية.

وتحتوي لوحة التحكم بحركة آلة القص على ما يأتي :

١. مفتاح تشغيل وإيقاف .
٢. مفتاح للسرعات المختلفة .
٣. مفتاح للتحكم باتجاه حركة عربة القص (أمام وخلف) .

٣ - الحفاظة على أدوات القص وتخزينها

يجب العناية بنظافة مشعل القص وفالاته وعدم تعرضها للضربات والخدوش، لضمان عدم تسرب الغاز من وصلات المشعل، والتدفق الجيد والمنتظم للغاز في المرات الخاصة في المشعل والفالة، لتكوين لهب ذي شكل منتظم.

وفيما يأتي بعض الأمور الواجب مراعاتها للمحافظة على مشعل القص وفالاته:

أ - عدم ترك المشعل على سطح طاولة العمل أو على سطح الأسطوانات، بل تعليقه على حوامل خاصة على الجدران، تجنبًا لتعرضه للخدوش والكدمات.


ب - تنظيف ثقوب الفالات عند اتساخها، باستخدام أدوات التنظيف الخاصة، واختيار قطر الأداة المناسب لقطر الفوهة، إذ إن التنظيف بأداة أكبر من قطر الفوهة يؤدي إلى توسيعها، وفي حال عدم توافر أدوات التنظيف الخاصة، يمكن تنظيف رأس الفالة بفركه على سطح خشبي.

ج - تسوية وجه الفالة، في حال حدوث تشوه بسيط باستخدام المبرد، الذي يكون عادة ضمن أدوات تنظيف الفالات، أما إذا كان رأس الفالة متآكلاً تأكلًا كبيرًا، فيجب استبدال الفالة.

د - سلامة سطح الاتصال وإحكامه بين فالة القص وجسم المشعل، واستخدام الطريقة الصحيحة لربطهما معاً، بما يضمن عدم تسرب الغاز أو اختلاط غاز أوكسجين القص بغاز أوكسجين لهب التسخين المسبق، ويتم ذلك باستخدام مفتاح شد في حالة أن سطح الاتصال بين الفالة وجسم المشعل هو معدن على معدن، أما إذا كان هناك حشوارات (كاسكتيات) من الفايبر للفالة كما في الشكل (١٧-١١)، فلا يستخدم مفتاح الشد إذ إن ذلك قد يتلف هذه الحشوارات.

الشكل (١١-١٧) : فالة قص مع حشوارات.

ويستخدم محلول الماء والصابون للكشف عن التسرب ويمكن إصلاح سطح الاتصال في جسم المشعل، بواسطة رايمرات خاصة، أو تغيير الحشوارات في حال حدوث تسرب.



الشكل (١١-١٨) : الطرق على خلف رأس المشعل.

هـ - عدم الطرق على مقدمة الفالة بقصد فكها عن جسم المشعل فإذا علقت به، بل ويمكن الطرق على خلف رأس المشعل، كما في الشكل (١١-١٨).

و - تخزين فالات القص في ثقوب خاصة على لوحات خشبية أو من الألミニوم، ذلك للحفاظ عليها من التعرض للخدش.

نشاط (١١-٢) : مشاعل القص

زر مشغل اللحام في المدرسة، واكتب تقريراً عن أنواع مشاعل القص وفالاته وأدوات القص المساعدة المتوافرة.

الأسئلة:

- ١ - القص بالأوكسي أستيلين هو تفاعل كيماوي. ناقش هذه العبارة.
- ٢ - لتيار الأوكسجين وظيفتان في عملية القص بالأوكسي أستيلين، أذكرهما.
- ٣ - علل ما يأتي :
 - سهولة قص الفولاذ المنخفض السبائكية والمنخفض الكربون.
 - صعوبة قص الفولاذ المقاوم للصدأ (الستينلس ستيل) بوساطة الأوكسي أستيلين.
 - ٤ - أذكر خمس مميزات للقص بوساطة الأوكسي أستيلين .
 - ٥ - ما الفرق بين القص بالأوكسي أستيلين والقص بالقوس الكهربائي، من حيث مبدأ العمل؟
 - ٦ - ما الفرق بين معدات اللحام بالأوكسي أستيلين والقص بالأوكسي أستيلين؟
 - ٧ - يوجد نوعان من مشاعل القص: المشعل المتساوي الضغط والمشعل الحقن. بين الفرق بينهما.
 - ٨ - في حالة القص بالأوكسي أستيلين فوهه مركبة ومجموعة فوهات محيطية. بين الغرض من كل منها.
 - ٩ - أذكر أربعة أنواع من أدلة القص الميكانيكية، وبين استعمال كل منها.
 - ١٠ - يمكن بوساطة عربة القص الآلية الحصول على خط قص أكثر دقة وانتظاماً من القص اليدوي، لماذا؟
 - ١١ - تستخدم عربة القص الآلية لإجراء عمليات قص مختلفة. اذكر أربعاً منها.
 - ١٢ - أذكر خمساً من النقاط الواجب مراعاتها للمحافظة على مشاعل القص وفالاته بوضع جيد.


عمليات القص المختلفة وعيوب خطوط القص

بعد أن تعرفت مفهوم عملية القص بالأوكسي أستيلين والمعدات والأدوات المستخدمة لذلك، لا بد لك من تعرف عمليات القص المختلفة التي يمكن تنفيذها بوساطة الأوكسي أستيلين وأنواع العيوب التي يمكن أن تظهر في خطوط القص الناتجة ومسبباتها.

١ - عمليات القص


يستخدم الأوكسي أستيلين لإجراء عمليات قص مختلفة تتلخص فيما يأتي :

- أ - القص المستقيم :** يوجد نوعان من القص المستقيم : القص المستقيم القائم والقص المستقيم المائل (الشطف).



الشكل (١٩-١١) : قص الفولاذ قليل السماكة.

١ . القص المستقيم القائم : يستخدم القص المستقيم القائم لفصل القطع إلى أجزاء، وتعتمد زوايا ميل المشعل وحركته على سماكة القطع المراد قصها، ففي حالة السموك الصغيرة (٣) مم أو أقل، وبعد اختيار فالة قص صغيرة، تتناسب وسمك المعدن المراد قصه، يوجه مشعل القص بحيث يميل بزاوية (٢٠-١٥)° كما في الشكل (١٩-١١)، ويساعد ميلان المشعل على تسخين المعدن أمام موقع القص بوساطة لهب التسخين المسبق، وهذا يسهل إجراء عملية القص، ولا توجد حاجة لتحريك المشعل غير الحركة المستقيمة في قص السموك الصغيرة.




الشكل (٢٠-١١) : قص فولاذ سميك.

لقص السموك التي تزيد على ٣ مم، توجه فالة المشعل توجيهًا عموديًا على سطح القطع المراد قصها كما في الشكل (٢٠-١١)، ويتم البدء من طرف قطعة العمل، ويكون البعد بين طرف مخروط لهب التسخين المسبق الداخلي وسطح قطعة العمل ١٥-١٣ مم.

ويراعى في القص القائم أن يكون وضع فالة القص، بحيث توجه إحدى شعارات لهب

التسخين المسبق أمام خط القص كما في الشكل (٢١-١١)، لتسخين المعدن أمام القص، وزيادة سرعة عملية القص وتحسينها.




الشكل (١١ - ٢١) : وضع فوهات لهب التسخين المسبق في حالة القص المستقيم القائم.


في حالة استخدام فالة قص، تحتوي على (٦) ثقوب للهبا التسخين المسبق، فإن إحدى شعارات اللهب ستكون أمام خط القص، بغض النظر عن وضع الفالة.

وقد تحتاج بعض السموم الكبيرة جداً إلى حركة تذبذبية للم المشعل لزيادة عرض خط القص.

٢ . القص المستقيم المائل (الشطف) : يستعمل القص المستقيم المائل لعمليات الشطف، لتحضير حواف القطع وعمل الوصلات الملحومة، ويوجه مشعل القص حسب زاوية الشطف المطلوبة كما في الشكل (٢٢-١١)، أما فالة القص، فثبتت بحيث تكون ثقوب التسخين المسبق موجهة كما في الشكل (٢٣-١١) بالنسبة لخط القص.




الشكل (١١ - ٢٣) : وضع فوهات فالة القص في حالة القص المائل (الشطف).




الشكل (١١ - ٢٢) : الشطف بالأوكسي أستيلين.

ب - الحرف : يستخدم لتحضير شطفة J أو U على حواف قطع لعمل وصلات اللحام، أو لإزالة بعض أجزاء معابة (بها عيب لحام) من خط اللحام، أو لعمل مجرى على سطح قطعة العمل.

وتستخدم فلات خاصة لعمليات الحرف، ويوجه المشعل عمودياً على خط الحرف في بداية عملية القص كما في الشكل (٢٤-١١)، وعند بدء القص، يتم إمالة المشعل بزاوية بالنسبة لقطعة العمل، لإعطاء نفثة أو كسجين طويلة نسبياً عند ضغط منخفض، الشكل (٢٥-١١).



الشكل (١١ - ٢٥) : إمالة المشعل بزاوية بالنسبة لقطعة العمل بعد بدء القص.




الشكل (١١ - ٢٤) : توجيه المشعل عمودياً في بداية عملية الحرف.


وتأثر زاوية ميل وسرعة القص في شكل خط القص الناتج ومواصفاته، إذ إن زيادة زاوية ميل مشعل القص بالنسبة لقطعة العمل، تزيد في عمق خط القطع الناتج، وقد تؤدي إلى قطع نافذ، أما نقص زاوية الميل، فيؤدي إلى ضحالة عمق الجرى الناتج، وتوقف عملية القص أحياناً.

أما سرعة القص الطبيعية، فتزيد في عمق خط الحرف وعرضه، وتؤدي السرعة العالية إلى انخفاض عمق خط الحرف الناتج وعرضه.

ج - الثقب وقص الدوائر : يستعمل القص بالأوكسي أستيلين لعمل الثقوب غير الدقيقة، الالازمة لعمليات الربط بالبراغي أو التباشيم أو اللحام المسماري أو المشقي، ويتم توجيه المشعل توجيهاً عمودياً فوق موقع الثقب المطلوب، الشكل (١٢-١١)، إلى أن يسخن المعدن إلى درجة الاشتعال، ثم يرفع المشعل للأعلى قليلاً مع إمالته جانباً، وإطلاق تيار الأوكسجين تدريجياً لحرق المعدن وطرده جانباً من منطقة الثقب كما في الشكل (٢٦-١١ بـ)، تجنباً لتلوث رأس الفالة بالمعدن المصهور، وإغلاق فوهاتها (ثقوبها)، وعند حدوث ثقب في المعدن، يعاد توجيه المشعل عمودياً فوق الثقب كما في الشكل (٢٦-١١ ج) لإكمال عملية الثقب.




الشكل (١١ - ٢٦) : عملية الثقب بالأوكسي أستيلين.




الشكل (١١ - ٢٧) : قص الدوائر الكبيرة.

ولقص دائرة كبيرة، يمكن عمل الثقب أولاً في وسط الدائرة، ثم تحريك مشعل القص على محيط الدائرة المطلوب قصها كما في الشكل (١١ - ٢٧)، ويفضل قص الدوائر بوساطة دليل قص الدوائر أو عربة القص الآلية.

د - قص الأنابيب: تعتمد طريقة قص الأنابيب يدوياً بوساطة الأوكسي أستيلين على قطر الأنابوب المراد قصه، فعند قص الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة (أقل من ٧٥ مم)، يحافظ على توجيه المشعل بشكل قائم، ويتم تحريكه من مركز الأنابيب باتجاه كل طرف كما في الشكل (١١ - ٢٨)، أما في حالة الأقطار الكبيرة، فيتم توجيه المشعل دوماً باتجاه مركز الأنابيب وتحريكه حول المحيط، كما في الشكل (١١ - ٢٩).




الشكل (١١ - ٢٩) : قص الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة بالأوكسي أستيلين.



الشكل (١١ - ٢٨) : قص الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة (أقل من ٧٥ مم) بالأوكسي أستيلين.

ويستخدم القص بالأوكسي أستيلين استخداماً كبيراً لشطف أطراف الأنابيب وإجراء عمليات وصلتها باللحام، ويمكن أن يتم ذلك يدوياً، أو بوساطة جهاز خاص يتم ربطه حول الأنابيب وإدارته في أثناء عملية الشطف حول قطر الأنابيب كله.

هـ - إزالة التباشير : يستخدم القص بالأوكسي أستيلين عند فك الهياكل المعدنية الكبيرة المربوطة (الموصولة) بوساطة التباشير، وتصنع عادة فالات خاصة لعمليات إزالة التباشير، ويجب اختيار مقاس الفالة المناسب لأن الفالة الكبيرة تؤدي المعدن عند إزالة التبشيرية، أما الفالة الصغيرة فتؤدي إلى بطء عملية القص. وتم إزالة (قص) التبشيرية بتوجيه مشعل القص،




الشكل (١١ - ٣٠) : إزالة التباشير بوساطة القص بالأوكسي أستيلين.

بحيث يكون تيار أوكسجين القص موازياً لسطح قطعة العمل كما في الشكل (٣٠-١١).

نشاط (١١ - ٣) : مجالات استخدام القص بالأوكسي أستيلين


زر إحدى ورش اللحام وتشكيل المعادن في المنطقة المجاورة، واطلع على مجالات استخدام القص بالأوكسي أستيلين، واكتب ملحوظاتك بهذا الخصوص وناقشها مع زملائك في الصف.

٢ - عيوب القص ومسبباتها



الشكل (١١ - ٣١) : سطح القص الجيد.


تظهر عيوب القص بالأوكسي أستيلين على سطحي القص في القطعة المقصوصة، ويكون خط القص الناتج جيداً إذا كان سطح القص مستوياً وناعماً وخاليًا من التعرجات، وحوافه العلوية والسفلى قائمة كما يبين الشكل (٣١-١١) مع عدم تكون خبث (أكاسيد) على سطح القص تؤثر عدة عوامل في خط القص الناتج وخلوه من العيوب، وهذه العوامل هي:




الشكل (١١ - ٣٢) : تأثير زيادة شدة لهبة التسخين المسبق على سطح القص الناتج.

أ - **شدة لهب التسخين المسبق**: تعتمد شدة لهب التسخين المسبق على مقاس الفالة وعدد فوهات (ثقوب) التسخين المسبق، على سطح القص الناتج، فزيادة كمية اللهب المؤثرة تؤدي إلى صهر الحافة العلوية لخط القص واستدارتها، ويترسب خبث قاسٍ تصعب إزالته عند الحافة السفلية الشكل (٣٢-١١).


وإذا كان لهب التسخين المسبق أقل من اللازم، فيترتب على ذلك ضرورة تخفيف سرعة القص، الذي ينتج منه عيوب أخرى سيتم شرحها لاحقاً.




الشكل (١١ - ٣٣) : تأثير الأرتفاع الزائد للهب التسخين المسبق.



الشكل (١١ - ٣٤) : تأثير قرب لهب التسخين المسبق من قطعة العمل على سطح القص.



الشكل (١١ - ٣٥) : تأثير السرعة العالية لمشعل القص على سطح القص.




الشكل (١١ - ٣٦) : تأثير السرعة البطيئة لمشعل القص في سطح القص.

ب - بعد لهب التسخين المسبق من سطح قطعة العمل وقربه: يتم رفع مشعل القص أحياناً وإبعاده عن قطعة العمل بهدف تقليل الآثار السلبية الناتجة من شدة لهب التسخين المسبق، إلا أن ذلك يؤدي إلى استدارة حافة القص العلوية وحدوث قطع خفيف تحت الحافة كما يبين الشكل (١١ - ٣٣)، أما بقية سطح القص، فيكون ناعماً، وتكون الحافة السفلية للسطح قائمة.

وفي حال تقريب لهب التسخين المسبق من قطعة العمل، فإن ذلك يؤدي إلى انصهار الحافة العلوية واستدارتها فقط أما بقية السطح، فت تكون جيدة كما في الشكل (١١ - ٣٤).

ج - سرعة حركة مشعل القص : قد تؤدي السرعة العالية جداً لحركة مشعل القص إلى عدم كفاية الوقت لتيار الأوكسجين للتأثير في سطح المعدن المقصوص، وعدم اكتمال عملية القص، وينتج من السرعة العالية لمشعل القص تشكل حافة علوية حادة لسطح القص مع استدارة الحافة السفلية كما في الشكل (١١ - ٣٥).


أما بطء السرعة، فيؤدي إلى استدارة الحافة العلوية، وحدوث تجريف في سطح القص، مع استدارة الحافة السفلية، وتشكل خبث (أكاسيد) قاسي عند حافة سطح القص السفلية يصعب إزالته، الشكل (١١ - ٣٦).




الشكل (١١ - ٣٧) : تأثير ارتفاع ضغط الاوكسجين في سطح القص.

د - ضغط تيار أوكسجين القص : ينبع من المعايرة العالية لضغط الأوكسجين تمدد تيار أوكسجين القص عند خروجه من فوهة الفالة، وهذا يؤدي إلى صهر الحافة العلوية، وتوسيع خط القص في الجزء العلوي من سطح القص كما في الشكل (٣٧-١١)، أما إذا كان ضغط تيار أوكسجين القص منخفضاً، فقد يؤدي ذلك إلى عدم اكتمال القص.

ويستدل على القص الجيد من الصوت المنتظم الناتج من القص ومن ملاحظة تطاير الشرر تطايراً منتظماً من أسفل خط القص كما في الشكل (٣٨-١١)، أما إذا كانت عملية القص تسير سيراً غير سليم، فينحبس الخبث في أعلى سطح القص ويتطاير الشرر باتجاه الأعلى، نظراً لعدم اكتمال القص.



الشكل (١١ - ٣٩) : عملية قص غير صحيحة.



الشكل (١١ - ٣٨) : عملية قص جيدة.


وقد تبين لك أن من العيوب التي يمكن أن تحدث في عملية القص هو تكون الخبث على الجزء السفلي من سطح القص، وهناك نوعان من الخبث المتشكل:

- الخبث الطري.
- الخبث القاسي.

ويكون النوع الطري اسفنجياً (مساماً) وهشاً قابلاً للإزالة بسهولة، ويحتوي على كمية بسيطة من الحديد غير المتأكسد، ويمكن ملاحظة مثل هذا النوع حتى في خطوط القص الجيدة.

أما خبث النوع القاسي فتصل نسبة الحديد غير المتأكسد فيه إلى ٤٠-٣٠٪، ويكون هذا النوع ملتصقاً بقوة بالسطح السفلي لخط القص، ويحتاج إلى جهد كبير لإزالته بوساطة التجلیخ أو الأزملة، وكلما زادت نسبة الحديد غير المتأكسد في الخبث، تزداد صعوبة إزالته، ويلاحظ هذا النوع من الخبث في عمليات القص غير السليمة، وقد سبق ذكر بعض العوامل التي تؤدي إلى تكوين الخبث.

ويمكن منع تكون الخبث على أحد جانبي القص، بإمالة مشعل القص بزاوية ٢-٣° باتجاه القطعة المراد التخلص منها. ويترب على ذلك الحصول على سطح قص خالٍ من الخبث في الجزء المراد استخدامه، ويتشكل الخبث فقط على الجزء الآخر كما في الشكل (١١-٤٠). وينتج من إمالة مشعل القص للتخلص من الخبث أن يكون القص الناتج غير قائم بدقة كافية، لذا، تستخدم هذه الطريقة فقط في السموك القليلة أما في السموك الكبيرة، فإنها تؤدي إلى الحصول على خط قص مائل.



الشكل (١١ - ٤٠) : إمالة مشعل القص لمنع تكون الخبث على القطعة المراد استخدامها.

نشاط (١١ - ٤) : عيوب القص بالأوكسي أستيلين

تفحص بعض القطع التي تم قصها بوساطة الأوكسي أستيلين، واكتب تقريراً بالعيوب التي لاحظتها مع تحديد الأسباب، واعرض التقرير أمام زملائك للمناقشة .

٣ - إحتياطات السلامة ومتطلباتها في القص بالأوكسي أستيلين

تراعى احتياطات السلامة الازمة ومتطلباتها لعمليات اللحام بالأوكسي أستيلين، التي سبق شرحها في الوحدة الثامنة عشرة (تجهيز وتشغيل معدات اللحام بالأوكسي أستيلين) في العام الماضي، مع التركيز على الاحتياطات والمتطلبات الآتية. تجنباً للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن الكميات الكبيرة للشرر (رذاذ المعدن المنصهر) المتطاير، الناتجة من عمليات القص بالأوكسي أستيلين:


- أ - أن تكون أرضية موقع القص من الخرسانة، أو أية مادة أخرى مقاومة للإشتعال.
- ب - استخدام طاولات عمل أو أي أثاث آخر ضروري للقص، بحيث يكون مصنوعاً من المعدن، أو أي مادة أخرى مقاومة للإشتعال.
- ج - خلو موقع العمل (القص) من أي مادة قابلة للإشتعال.
- د - ارتداء عامل القص لملابس العمل المصنوعة من الجلد، والخالية من الكفافات والجيوب، بحيث يتم تغطية أجزاء الجسم كلها، واستخدام النظارات الواقية للعينين.
- ه - توفير مطافئ حريق في متناول اليد لاستخدامها عند الحاجة.
- و - عدم إجراء عمليات القص على الأوعية المغلقة، قبل التأكد من خلوها من المواد القابلة للإشتعال، وتفریغها تفريغاً كاملاً وعمل فتحات للتنفس، ويتم عادة تنظيف الأوعية المغلقة بالبخار، لضمان عدم تبقى مواد قابلة للإشتعال داخلها، وتملاً الأوعية بالماء إلى مستوى ينخفض قليلاً عن خط القص.

أسئلة الوحدة



- ١ - يستخدم القص بالأوكسي أستيلين، لإجراء عمليات قص مختلفة. - ذكر خمساً من هذه العمليات.
- ٢ - بين الفرق في زاوية ميل مشعل القص في حالة القص المستقيم القائم لقطع عمل سميكه، وأخرى قليلة السمك.
- ٣ - يوجد وضع معين لفوهات لهب التسخين المسبق لحالي القص المستقيم القائم والقص المستقيم المائل، بين بالرسم وضع الفالة المناسب لكليهما إذا كان عدد فوهات التسخين المسبق (٤) .
- ٤ - تؤثر زاوية ميل مشعل القص وسرعته في شكل خط القص الناتج في عملية الجرف ومواصفاته، ووضح ذلك.
- ٥ - يختلف أسلوب قص الأنابيب حسب أقطارها، بين بالرسم طريقة قص الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة أقل من (٧٥) مم، والأنابيب ذات الأقطار الكبيرة.
- ٦ - تعدّ عملية القص ناجحة، إذا اتصف سطح القص بمواصفات محددة، اذكرها.
- ٧ - من العوامل التي تؤثر في جودة خط القص الناتج، سرعة حركة مشعل القص، ووضح تأثير هذا العامل في سطح خط القص الناتج، مستعيناً بالرسم.
- ٨ - اذكر العوامل الأخرى التي تؤثر في جودة خط القص الناتج، مبيناً تأثير كل منها في سطح القص.
- ٩ - يوجد نوعان من الخبث يمكن ملاحظتها في عمليات القص، اذكر هذين النوعين وخصائصهما.
- ١٠ - اذكر (٦) من احتياطات السلامة ومتطلباتها الواجب مراعاتها في القص بالأوكسي أستيلين.

لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي والأوكسي أستيلين.



يستخدم حديد الزهر (Cast Iron) استخداماً واسعاً في الصناعة، إذ يدخل في العديد من الصناعات، كصناعة أجزاء السيارات والآلات الزراعية، كجسام المركبات وأعمدة المراافق، وصناديق السرعات، وأغلفة المستنسنات التفاضلية، ومجموعات غاز العادم، وفي صناعة الأنابيب ومكملاتها، وأجسام الصمامات وأغلفة المضخات، وفي العديد من قواعد الآلات والمعدات الصناعية المختلفة وأجزائها وأجسامها.

ويتطلب تصنيع منتجات حديد الزهر وصيانتها استخدام أعمال اللحام، لوصل القطع أو معالجة الكسور التي تنتج من هشاشةه وعدم تحمله للصدمة، ويطلب لحامه بنجاح أساليب ومهارات خاصة، نظراً لخواصه الميكانيكية والفيزيائية، التي تجعل عملية لحامه أكثر صعوبة من لحام الفولاذ.

فما حديد الزهر؟ وما أنواعه وخصائصه؟ وما الطرائق المتبعة في لحامه؟ هذا ما ستتعرفه في هذه

الوحدة.

ويتوقع منك بعد دراستها أن تصبح قادراً على أن:

- تحدد أنواع حديد الزهر وخصائص كل نوع وقابليته للحام.
- توضح أسلوب تجهيز حديد الزهر للحام.
- تبين طرائق لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي.
- تبين طرائق لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين.

أولاً أنواع حديد الزهر وخصائصه

يتكون حديد الزهر في معظمها من عنصر الحديد، الذي تتراوح نسبته بين (٩١-٩٤)٪، وت تكون النسبة المتبقية من عناصر مختلفة تشمل الكربون والسيلينيون والمنغنيز والكبريت والفسفور، وتتراوح نسبة الكربون في حديد الزهر بين (٤-٢)٪ وهذا ما يميزه من أنواع الفولاذ المختلفة، التي لا تزيد نسبة الكربون فيها على (١٢)٪.

ولكي تقوم بلحام حديد الزهر بكفاية، لا بد من تعرف أنواعه وخصائصه وبخاصة قابلية أنواع المختلفة للحام.

ويوجد أنواع مختلفة من حديد الزهر، ولكل منها خصائصه ومواصفاته، إلا أن حديد الزهر بأنواعه المختلفة هو معدن قاس، بسبب نسبة الكربون العالية فيه، وهو غير قابل للتشكيل بالطرق أو الدرفلة أو السحب أو الشني عند أي درجة حرارة، غير أن معظم أنواعه ذات قابلية جيدة للتشغيل، بوساطة آلات

القطع المختلفة (المخرطة، المكشطة، المثقب... الخ) كما أنه يمتاز بخاصية السيولة وسهولة التدفق عند صهره، مع محافظته على حالته السائلة لفترة طويلة في أثناء عملية تبریده.

١ - أنواع حديد الزهر

توجد خمسة أنواع رئيسية لحديد الزهر تختلف في خصائصها وقابليتها للحام، وهذه الأنواع هي:



الشكل (١٢ - ١) : بنية حديد الزهر الرمادي.

أ - **حديد الزهر الرمادي Grey Cast Iron :** يتم الحصول على حديد الزهر الرمادي عن طريق التبريد البطيء لشحنة حديد الزهر المشهور الناتجة من الفرن العالي، وهذا يسمح للكربون بالانفصال على شكل قشور جرافيتية حرجة موزعة في كامل البنية، كما يبين الشكل (١٢ - ١).

وبالإضافة لعنصر الكربون، يحتوي حديد الزهر الرمادي على ما يأتي:

- **السيليكون:** ويساعد على تشكيل الجرافيت الحر، في أثناء عملية التبريد، وقد تصل نسبته إلى ٪٣.
- **الفسفور:** ويساعد على زيادة خاصية السيولة في حديد الزهر، وقد تصل نسبته إلى ٪١٥.
- **الكبريت:** ويعد من الشوائب في حديد الزهر، إذ إن زيادته تؤثر في خصائص حديد الزهر، لذا، يجب ألا تزيد نسبته على ٪١ فقط.
- **المغنيز:** ويزيد في قوة حديد الزهر، إذ يتحد مع الكبريت غير المرغوب فيه، وتبلغ نسبته ٪١٥.

ويتصف حديد الزهر الرمادي بالخصائص الآتية:

١. **الهشاشة (القصافة Brittleness) :**
٢. تحمل إجهادات ضغط عالية تعادل (٤-٣) مرات إجهادات الشد التي يتحملها.
٣. سهولة تشكيله بالصب حسب الشكل المطلوب.
٤. سهولة تشغيله، بوساطة آلات التشغيل المختلفة (خراطة، كشطه تفريز، ثقب...).
٥. مقاومة عالية للمواد الكيميائية والماء والغاز والبخار، لذا، فهو يستخدم في صناعة الأنابيب ومكملاً لها والصمamsات.
٦. مقاومة جيدة للاهتماء الاحتكاكـي، ناتجـهـ من الجرافـيتـ الحرـ الذيـ يـعـمـلـ بـوصـفـهـ مـادـةـ تـزيـيـتـ.

مؤقتة تخلف بعد تأكلها جيوباً دقيقة، يتجمع فيها زيت تشحيم الآلة عند تزييتها، لذا، يستخدم حديد الزهر الرمادي في صناعة أجزاء الآلات، التي تحتوي على مزالتق يصعب الوصول إليها وتزييتها مستمراً.

٧. موصلية جيدة للحرارة، وإجهادات شد تتراوح لأصنافه المختلفة بين 10×70^3 - 10×2812^0 نيوتن / متر مربع لذا، فهو يستخدم في صناعة رؤوس المركبات وبعض أجزاء نظام الفرامل والقابض في السيارة.
٨. قابلية مناسبة للحام.

ب - حديد الزهر الطروق Malleable Cast Iron : يتم


الحصول على حديد الزهر الطروق بالمعالجة الحرارية بوساطة التخمير (Annealing) لنوع آخر من حديد الزهر هو حديد الزهر الأبيض، وتحسن عملية التخمير مطيلية حديد الزهر ومقاومته للصدامات، وتزيد في قوّة شدة ، إذ تصل بين $(10 \times 2812^0 - 10 \times 3515^0)$ نيوتن / متر مربع، ويتم بالمعالجة الحرارية إطلاق الكربون من الحديد، على شكل تجمعات جرافيت حر كما في الشكل (٢-١٢).



الشكل (٢-١٢) : بنية حديد الزهر الطروق .

يتصف حديد الزهر الطروق بالخصائص الآتية:

١. أكثر قوّة ومتانة ومطيلية ومقاومة للصدامات من حديد الزهر الرمادي.
 ٢. ذو خصائص تشغيل جيده على آلات التشغيل (الخراطة، التفريز ..).
 ٣. قابلية جيدة للصب حسب الشكل المطلوب.
 ٤. قابل للحام، على ألا تزيد درجة حرارة تسخينه على الدرجة الحرجة (750°S) في أثناء عملية اللحام، إذ يفقده ذلك الخصائص المكتسبة لحديد الزهر الطروق، ويعيد إليه خصائص حديد الزهر الأبيض، لذا، يتم لحام حديد الزهر الطروق بالأوكسي أستيلين، نظراً لأنخفاض درجة الحرارة المؤثرة في المعدن مقارنة باللحام بالقوس الكهربائي .
- ويستخدم حديد الزهر الطروق نظراً لخصائصه المذكورة في صناعة أجزاء الآلات الزراعية، وبعض العدد اليدوية، وقطع وصل الأنابيب والصمامات وأعمدة المرفق وأذرع التوصيل وأعمدة نقل الحركة في السيارات.



الشكل (١٢ - ٣) : بنية حديد الزهر العقدي (الكريوي).

ج - حديد الزهر العقدي (الكريوي) No-
dualar (spheriodal) Cast Iron : يتم الحصول على حديد الزهر العقدي، بإضافة عنصر المغنيسيوم إلى مصهور حديد الزهر، وهذا يؤدي إلى تجمع الجرافيت الحر على شكل كروي أو عقدي، كما يبين الشكل (٣-١٦)، فيكسبه خصائص ميكانيكية جيدة، ويمتاز حديد الزهر العقدي بالخصائص الآتية:

١ . مقاومة جيدة للصدأ والتآكل.

٢ . مطيلية عالية نسبياً.

٣ . تحمل أفضل للصدامات.

٤ . قوة شد عالية، تتراوح قوة الشد لحديد الزهر العقدي بين ($10 \times 4218^{\circ}$ - $10 \times 8436^{\circ}$) نيوتن / متر مربع.

٥ . قابلية جيدة للصلب حسب الأشكال المطلوبة.

٦ . قابلية جيدة للحام بالقوس الكهربائي ، شريطة إجراء عمليات تسخين مسبقة ولاحقة لعمليات اللحام، للمحافظة على الخواص المكتسبة لحديد الزهر العقدي.

وبذلك، فإن حديد الزهر العقدي يجمع تقريباً بين خصائص الفولاذ من حيث القوة والمتانة والمطيلية وخصائص حديد الزهر، من حيث سهولة السكب والتشكيل، لذا فهو يستخدم في صناعات متعددة، مثل صناعة الأنابيب ووصلاتها، وصناعة السيارات (أجسام الحركات، أعمدة المرافق، أذرع التوصيل، مجموعات غاز العادم، مضخات الماء، مسننات التوقيت، صناديق السرعة، وصناديق التوجيه). وفي صناعة العديد من أجزاء الآلات الزراعية، مثل المحاور الأمامية ومعدات التوجيه والتعليق وسُكك المحاريث وغيرها.

د - حديد الزهر الأبيض White Cast Iron : يتم الحصول على حديد الزهر الأبيض بالتبريد السريع لشحنة الحديد المصهور من الفرن العالي، وهذا لا يتبع للكربون الانفصال انصفالاً حراً، وبقاءه ضمن مركب كربيد الحديد، وينتج من ذلك الخصائص غير المرغوبة لحديد الزهر الأبيض المبينة فيما يأتي :

١ . قساوة وهشاشة عالية.

٢ . صعوبة تشغيلية على آلات التشغيل (الخراطة، التفريز، الكشط ..).

٣ . صعوبة لحامه أو استحالته.

لذا، فإن حديد الزهر الأبيض يستخدم لأحد غرضين فقط:

١. معدن تغليف خارجي لأجزاء مصنوعة من حديد الزهر الرمادي، بسبب قساوته ومقاومته للتأكل.

٢. لتحضير حديد الزهر الطروق.

هـ - **حديد الزهر السبائك** Alloy Cast Iron : يتم الحصول على حديد الزهر السبائك، بإضافة بعض العناصر السبائكية لحديد الزهر الرمادي، مثل النيكل والنحاس الألومنيوم والتيتانيوم والقناديل والكروم والمولبدينوم، والمغنيسيوم، وبإضافة عنصر أو عنصرين من هذه العناصر يمكن تحسين قوة الشد وقابلية التشغيل ومقاومة إجهاد الكلل ومقاومة الصدأ.

وعند لحام حديد الزهر السبائك، يجب مراعاة خصائص العنصر السبائك المضاف عند اللحام، فعنصر الألومنيوم مثلاً يؤدي إلى تشكيل أكسيد الألومنيوم على السطح في عملية اللحام.

٢ - الكشف عن أنواع حديد الزهر

يتم الكشف عن حديد الزهر لتحديد نوعه بمراقبة ما يأتي:

أ - حجم الشرر وتياره الناتج من تجليخه بوساطة حجر الجلخ.


ب - قطع الرايش الناتجة من تشغيله بوساطة أدوات التشغيل.

ج - مظهر السطح الناتج بعد التشغيل ومظهر مقطع الكسر.


فعند تجليخ حديد الزهر الأبيض، يكون حجم تيار الشرر الناتج صغيراً جداً، مع تكرار قليل لومضات الشرر التي تكون بحجم صغير كما بين الشكل (٤-١٢)، ويكون لون خطوط الشرر أحمر في بداياتها، ثم يتحول إلى أصفر عند نهاياتها، أما الرايش الناتج من تشغيله، فيكون صغيراً ومكسرًا علماً بأنه لا يتم عادة تشغيله، ويكون لون مقطع الكسر أبيضاً فضياً.

وبالنسبة لحديد الزهر الرمادي، فيكون حجم تيار الشرر صغيراً مع عدد كبير من ومضات الشرر المتكررة الصغيرة الحجم كما بين الشكل (٥-١٢)، ويكون لون خط الشرر أحمر في بدايته، ثم يتحول إلى أصفر في نهايته.


وعند تشغيل حديد الزهر الرمادي بوساطة



الشكل (٤-١٢) : تيار الشرر الناتج عن تجليخ حديد الزهر الأبيض.



الشكل (٥-١٢) : تيار الشرر الناتج عن تجليخ حديد الزهر الرمادي.



الشكل (١٢-٦) : تيلار الشرر الناتج عن جلخ حديد الزهر الطروق.

آلات التشغيل، فإن السطح الناتج يكون ناعماً نسبياً، ولونه رمادياً فاتحاً، ويكون مقاس الرايش الناتج عن التشغيل صغيراً نحو (٤١) مم، أما سطح مقطع حديد الزهر الرمادي، فيكون رمادياً معتماً.

أما بالنسبة لحديد الزهر الطروق، فإن حجم تيار الشرر الناتج من تجليخه يكون متوسط الحجم مع خطوط طويلة تنتهي بومضات عديدة ومتكررة صغير الحجم، كما يبين الشكل (١٢-٦)، ويكون لون خط الشرر أصفر.

وعند تشغيله بوساطة آلات القطع، فإن السطح الناتج يكون رمادياً فاتحاً، وتكون جزيئات الرايش الناتجة أكثر طولاً ومطيلة وأقل قابلية للكسر، ويتراوح طولها بين (٥٥-٦٥) مم، أما سطح مقطع الكسر، فيكون رمادياً معتماً.

نشاط (١-١٢) : أنواع حديد الزهر :

احصل على بعض المنتجات المصنوعة من حديد الزهر، وقم بالكشف عنها، مستخدماً الطرق التي تم شرحها في هذه الفقرة لتحديد نوعها، ثم أكتب تقريراً بملحوظاتك، واعرضه أمام زملائك في الصف.

الأسئلة :

١ - ما الاختلاف الرئيس بين تركيب حديد الزهر والفولاذ؟

٢ - اذكر أربعاً من الخواص التي يمتاز بها حديد الزهر بشكل عام.

٣ - كيف يتم الحصول على كل من:

أ - حديد الزهر الرمادي؟

ب - حديد الزهر الطروق؟

ج - حديد الزهر العقدي (الكريوي)؟


٤ - علل مقاومة حديد الزهر الرمادي للإهتراء.

٥ - لماذا يفضل لحام حديد الزهر الطروق بالأوكسي أستيلين لا بالقوس الكهربائي؟

٦ - تبين الأشكال الآتية بنية

ثلاثة أنواع من حديد الزهر.

حدد مسمى كل نوع.



- ٧ - كيف يتم الحصول على حديد الزهر الأبيض؟ وما خصائصه؟ ومتى استعمله؟
- ٨ - قارن بين خصائص الشرر الناتج من تجليخ حديد الزهر الأبيض وحديد الزهر الرمادي وحديد الزهر الطروق.
- ٩ - بين مدى قابلية أنواع حديد الزهر المختلفة للحام.
- ١٠ - ما المقصود بحديد الزهر السبائك؟

تجهيز حديد الزهر للحام

ثانياً


يجب تنظيف قطع حديد الزهر المراد تحضير وصلات اللحام منها تنظيفاً جيداً من الشوائب والمواد الغريبة العالقة بها كالصداء والزيوت والدهانات وغيرها كما هي الحال في أي عملية لحام أخرى، إذ إن وجود مثل هذه المواد يؤثر في جودة خط اللحام الناتج ومتانته، ويستخدم لعمليات التنظيف فراشي السلك المعدنية أو المذيبات الكيميائية أو البحار أو الحرق بلهبة الأوكسي أستيلين، أو غاز البوتان حسب نوع المواد العالقة.

١ - تحضير وصلات اللحام


يتم تحضير وصلات لحام حديد الزهر بطريقة مشابهة لوصلات الفولاذ، وتعتمد طريقة التحضير على ما يأتي:

- سmek حديد الزهر.
- طريقة اللحام المتّعة (لحام بالقوس الكهربائي أو بالأوكسي أستيلين).


أ - تحضير وصلات قطع الزهر ذات السمك لغاية ٥ مم : يتم في هذه الحالة فقط تجليخ سطح حافتي القطع المراد وصلتهما بمسافة (١٢) مم لكليهما، وذلك للتخلص من الطبقة السطحية القاسية نتيجة للشوائب التي تعلق بها عند صب المعدن في قالب الرمل، ويؤدي عدم إزالة هذه الطبقة إلى إعاقة انصهار المعدن، ثم توضع القطعتان متقابلتين، كما هو مبين في الشكل (٧-١٢) استعداداً لعملية اللحام.



الشكل (٧-١٢) : وصلة قائمة دون شطف.



الشكل (١٢ - ٨) : وصلة (٧) مفردة.



الشكل (١٢ - ٩) : وصلة ٧ (مزدوجة).

ب - تحضير وصلات قطع الزهر ذات السمك من (١٠-٥) مم: بعد تجليخ سطح حافتي القطعتين كما في الفقرة السابقة، تشطف الحافتان للقطعتين من جهة واحدة لكتلهما، لتشكيل حرف (V) عند تقابلهما بزاوية تتراوح بين (٨٠-٦٠°) للحام بالقوس الكهربائي، وبين (١٢٠-٩٠°) للحام بالأوكسي أستيلين، كما يبين الشكل (١٢ - ٨).


ج - تحضير وصلات قطع الزهر ذات السمك أكثر من (١٠) مم: يتم في هذه الحالة إجراء الشطف للقطعتين من الجانبين، لتشكيل شطفة (V) مزدوجة، كما يبين الشكل (١٢ - ٩).

٢ - تحضير الشقوق لعملية اللحام


يتعرض حديد الزهر للتشقق في أثناء الاستعمال، نتيجة لخصائصه الميكانيكية والفيزيائية، وبخاصة عدم مقاومته للأحمال المفاجئة، ويمكن معالجة هذه الشقوق في بعض أنواع حديد الزهر بوساطة اللحام، ويعتمد نجاح عملية لحام الشقوق اعتماداً كبيراً على التحضير المناسب لها، ويراعى في تحضير الشقوق لعملية اللحام ما يأتي:

أ - تحديد الطول الفعلي للشق: تكون بعض الشقوق أو امتداداتها شعريةً دقيقةً، يصعب تحديدها بدقة كافية مباشرة، لذا، يمكن استخدام طبشور أبيض لمسح سطح قطعة حديد الزهر، ويحدد طول الشق الفعلي من ملاحظة خط الانقطاع في بودرة الطبشور، كما يمكن استخدام السوائل الخترقة الملونة المستخدمة في كشف عيوب اللحام، للكشف عن التشققات في حديد الزهر.

ب - عمل ثقبين على بعد (١) سم من نهايةي الشق: كما يبين الشكل (١٢ - ١٠)، وذلك لوقف استمرار امتداد الشق نتيجة التعرض للحرارة في أثناء عملية اللحام، ويكون قطر الثقب (٦) مم للسمك القليلة، ويزداد بازدياد السمك.



الشكل (١٢ - ١٠) : عمل ثقبين على بعد ١ سم من طرفي الشق.




الشكل (١١-١٢) : توسيع عرض الشق بالتجليخ.

ج - توسيع عرض الشق كما يبين الشكل (١١-١٢) : بعمق يصل إلى (٥-٣) م، وذلك لترسيب خط اللحام داخل الشطفة، وتم عملية الشطف باستخدام صاروخ الجلخ.

٣ - تقوية وصلات حام حديد الزهر

لتقوية وصلات حديد الزهر المعرضة لـ إجهادات عالية، تستخدم إحدى الطريقتين الموضحتين




الشكل (١٢-١٢) : التقوية بالبراغي.

فيما يأتي :

أ - استخدام براغي ثبيت في السطوح المشطوفة من الوصلة : كما يبين الشكل (١٢-١٢) وتستخدم هذه الطريقة لمقاطع حديد الزهر التي تزيد سموكها على (١٥) مم، ويتم تحديد قطر براغي التقوية حسب سمك المعدن الملحوم، كما يبين الجدول (١-١٢)، وثبت هذه البراغي في ثقوب مقلوبة، تترواح المسافة بين كل ثقبين متجاورين من (٦-٣) أمثال قطر البراغي، على ألا تزيد المساحة الكلية لمجموع البراغي المثبتة على٪ ٢٥ من المساحة الكلية للمقطع المراد لحامه، ويراعى ألا يتتجاوز طول الجزء الظاهر من البراغي فوق سطح حديد الزهر ٣ مم، والجزء داخل الثقب يساوي قطر البراغي .

جدول (١-١٢) : أقطار براغي التقوية حسب سمك حديد الزهر المراد لحامه

قطر براغي التقوية (مم)	سمك حديد الزهر (مم)
٦	١٥
٨	٢٠
١٠	٢٥
١٢	٣٠
١٤	٣٥
١٦	٥٠
١٦	٧٠
١٦	١٠٠



الشكل (١٢ - ١٣) : حز سطح الشطف في قطعتي الزهر المكونتين للوصلة.

ب - تحرير سطح الشطف للوصلة بوساطة حافة صاروخ الجلخ: كما هو مبين في الشكل (١٢ - ١٣)، وذلك لزيادة مساحة سطح الالتحام في الوصلة وزيادة قوتها.

٤ - تسخين قطعة العمل قبل اللحام والطرق المستخدمة

يساعد تسخين قطعة العمل قبل اللحام (Preweld Heating) على تقليل إمكانية حدوث التشققات بتحفيض الفرق في درجة الحرارة بين منطقة اللحام والأجزاء الأخرى من قطعة العمل، كما أنه يسمح باستخدام سرعة لحام أعلى، ويجب أن تكون عملية التسخين منتظمة لأجزاء القطعة كلها المراد لحامها، وأن يحافظ على سخونتها في عملية اللحام.

وتختلف درجة حرارة التسخين المسبق حسب نوع حديد الزهر المراد لحامه، وطريقة اللحام المستخدمة أي بالقوس الكهربائي أو بالأوكسي أستيلين، ويبين الجدول رقم (٢-١٢) درجات حرارة التسخين المسبق لأنواع حديد الزهر للحام بالقوس الكهربائي وبالأوكسي أستيلين.


جدول (٢-١٢) : درجات حرارة التسخين المسبق لحديد الزهر.

معدل درجات الحرارة س		نوع حديد الزهر
الأوكسي أستيلين	القوس الكهربائي	
(٦٥٠ - ٤٢٥)	(٣١٥ - ٢١)	الزهر الرمادي
(٦٥٠ - ٤٢٥)	(٣١٥ - ٢١)	الزهر الطروق
(٦٥٠ - ٢٠٥)	(٣١٥ - ٢١)	الزهر العقدي

ويلاحظ من الجدول أن درجة حرارة التسخين المسبق في حالة اللحام بالأوكسي أستيلين أعلى منها في حالة اللحام بالقوس الكهربائي، ويعود السبب لكون المنطقة المتأثرة في الأوكسي أستيلين أكبر منها في القوس الكهربائي، وهذا يستوجب درجة حرارة تسخين مسبق أعلى لحديد الزهر.


ويستخدم للتسخين المسبق طرائق مختلفة حسب حجم قطعة حديد الزهر المراد لحامها، بالنسبة للقطع الصغيرة، يمكن تسخينها داخل أفران خاصة، وفي هذه الحالة يمكن التحكم بدرجة حرارة تسخين قطعة العمل وتحديدها بدقة، بمفتاح ضبط درجة حرارة الفرن، أما القطع الكبيرة، فيتم

تسخينها بإحاطتها بمقاومات كهربائية مثل المبينة في الشكل (١٤-١٢) أو بالتسخين بلهبة الأوكسي أستيلين.



الشكل (١٢ - ١٤) : وحدات المقاومة الكهربائية للتسخين المسبق.

ويتم تحديد درجة حرارة قطعة العمل في أثناء عملية التسخين، بواسطة مزدوجة حرارية أو سوائل وأقلام حرارية خاصة، كالمبينة في الشكل (١٢-١٥)، إذ يدهن السائل على سطح حديد الزهر المراد تسخينه، وينصهر السائل عند وصول درجة حرارة قطعة العمل إلى الدرجة المبينة على زجاجة السائل، وكذلك الأمر بالنسبة للقلم الحراري الذي ينصهر أثره على سطح قطعة العمل عند وصول درجة حرارتها إلى الدرجة المبينة على القلم.



الشكل (١٢ - ١٥) : كواشف تحديد درجة الحرارة.

٥ - تبريد قطعة العمل في أثناء اللحام وبعده

يراعى عدم ارتفاع درجة حرارة حديد الزهر في أثناء اللحام ارتفاعاً كبيراً، لتجنب حدوث تشوهات فيه، لذا، يتم التوقف بين خطوط اللحام لفترة كافية تسمح بانخفاض درجة حرارة قطعة العمل، وعدم تراكم الحرارة بسبب خطوط اللحام المتتابعة، ويلجأ أحياناً لطريقة اللحام المتقطع لهذه الغاية. أما بعد عملية اللحام، فيجب أن تتم عملية التبريد لقطعة العمل ببطء وبشكل تدريجي، ويتم ذلك بوضع قطعة العمل داخل فرن خاص يمكن التحكم بدرجة حرارته وتحفيضها ببطء حسب المطلوب، أو بإحاطة القطعة بمادة عازلة أو بدهنها في الرمل.

الأسئلة :

- ١- تعتمد طريقة تحضير وصلات لحام حديد الزهر على عاملين، اذكرهما.
- ٢- يقتضي تحضير وصلات لحام حديد الزهر تجليخ سطح كلتا حافتي الوصل، وعلى بعد ١٢ مم من الحافة، لماذا؟
- ٣- اشرح مع الرسم طريقة تحضير شق في حديد الزهر لعملية اللحام.
- ٤- ما الهدف من تقوية وصلات لحام حديد الزهر وكيف يتم ذلك؟
- ٥- ما الهدف من عملية التسخين المسبق لقطع حديد الزهر المراد لحامها؟ وكيف يتم ذلك؟
- ٦- يتطلب التسخين المسبق لحديد الزهر لإجراء عملية اللحام بالأوكسي أستيلين درجة حرارة أعلى من التسخين للحام بالقوس الكهربائي، علل السبب.
- ٧- كيف يتم تحديد درجة حرارة قطعة العمل عند التسخين المسبق لها بوساطة الأوكسي أستيلين؟
- ٨- كيف يتم تبريد قطعة العمل في أثناء لحام حديد الزهر وبعده؟

لحم حديد الزهر بالقوس الكهربائي

ثالثاً

يعد اللحام بالقوس الكهربائي من الطرائق المهمة في لحام حديد الزهر، للحصول على وصلات قوية بمتانة عالية، ونظراً لخواص حديد الزهر الميكانيكية والفيزيائية واختلافه عن الفولاذ، تستخدم إلكترودات خاصة للحامه، كما أن هناك أساليب لحام يجب اتباعها عند لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي، للحصول على وصلات لحام ناجحة.

فما أنواع إلكترودات اللحام المستخدمة؟ وما أساليب اللحام المتتبعة؟

وما النقاط الواجب مراعاتها عند لحام حديد الزهر؟


هذا ما ستدرس في هذا الموضوع.

١ - الألكترودات اللحام

تصنف الألكترودات المستخدمة للحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي إلى نوعين، هما:

• **الألكترودات لحام قابل للتشغيل . Machinable Electrodes**

• **الألكترودات لحام غير قابل للتشغيل . Non Machinable Electrodes**



الشكل (١٦-١٦) : قطعة حديد زهر ملحومة وتحتاج إلى تشغيل بعد اللحام.

أ - الألكترودات لحام قابل للتشغيل : إذ ينتج من استخدام الكترودات النوع الأول معدن لحام طري ومطيل قابل للتشغيل، لذا، تستخدم للحام الأجزاء المطلوب تشغيلها بعد اللحام، كما يبين الشكل (١٦-١٦).


ويضم هذا النوع الألكترودات الآتية:

١. **الألكترودات نيكل:** ويرمز لهذه الألكترودات حسب نظام ترميز جمعية اللحام الأمريكية AWS، الذي يستند إلى التركيب الكيميائي للألكترودات بالرمز ENi-CI، و (E) تعني الكترود، و (Ni) تعني نيكل و (CI) تعني حديد زهر، وتتراوح نسبة النيكل في هذه الألكترودات من (٩٥-١٠٠٪)، ويكون اللحام المترسب من هذه الألكترودات طرياً وسهل التشغيل.

٢. **الألكترودات نيكل وحديد:** ويرمز لها بالرمز ENiFe-CI، إذ يتكون الألكترود من ٥٣٪ نيكل، و ٤٥٪ حديد (Fe)، ويكون معدن اللحام المترسب الناتج من هذا النوع من الألكترودات أكثر قوة شد ومطيلية من ENi-CI.

٣. **الألكترودات نيكل ونحاس:** ويرمز لها بالرمز ENiCu، وتتكون من ٥٥٪ نيكل، و ٤٠٪ نحاس، و ٤٪ حديد، وتشابه خصائص هذه الألكترودات خصائص الألكترودات ENi-CI، و CI.


٤. **الألكترودات حديد زهر:** ويرمز لها بالرمز ECI، وهي ألكترودات من حديد الزهر، وينتج منها معدن لحام قابل للتشغيل، إذا تم تبريد معدن اللحام بطريقة صحيحة.



الشكل (١٧-١٧) : قطعة زهر ملحومة ولا تحتاج إلى تشغيل بعد اللحام.

ب - الألكترودات لحام غير قابل للتشغيل : وهي ألكترودات ذات قلب معدني من الفولاذ مثل (E7018)، وينتج من هذه الألكترودات معدن لحام قاس جداً غير قابل للتشغيل، نظراً لامتصاصه كميات كبيرة من الكربون من معدن حديد الزهر الأساس، لذا، تستخدم هذه الألكترودات للحام الأجزاء الخارجية التي لا تحتاج لتشغيل، كما يبين الشكل (١٧-١٧)، مثل أجسام

الضواحيط، صناديق نقل الحرارة والمضخات، ومحركات الاحتراق الداخلي، ومتاز هذه الألكترودات برخص كلفتها مقارنة بالألكترودات الأخرى المستخدمة في لحام حديد الزهر.



الشكل (١٢-١٨) : لحام طبقة تغليف عازلة بين معدن حديد الزهر واللحام، بالألكترودات فولاذية.

وللحصول على خط لحام قوي وقابل للتشغيل باستخدام الألكترودات الفولاذية، يمكن لحام سطوح الوصلة بطبقة تغليف، باستخدام ألكترودات ENiFe-Cl أو ENiCl، وثم تبعية الوصلة بأسلاك E7018، كما هو مبين في الشكل (١٨-١٢)، وتعمل طبقة التغليف طبقة عزل تمنع معدن خطوط اللحام المترسبة من الألكترودات الفولاذية من امتصاص الكربون.

٢ - أساليب لحام حديد الزهر

يستخدم لحام حديد الزهر أسلوبان، هما: اللحام على البارد، واللحام على الساخن، وسيتم فيما يأتي شرح هذين الأسلوبين.

أ - اللحام على البارد: يتم في هذه الحالة لحام حديد الزهر دون تسخينه، مع ضرورة الحافظة على فرق في درجة الحرارة بين وصلة اللحام والجو المحيط، يساوي 5°C تقريباً في أثناء عملية اللحام، ويتم ذلك من خلال لحام الوصلة على فترات متقطعة بما يسمح لحديد الزهر أن يبرد خلال فترات التوقف، ويستخدم هذا الأسلوب للحام القطع البسيطة التي يمكن لها أن تتمدد وتتقلص بحرية، وبؤدي استخدامه إلى تقليل مساحة المنطقة المتأثرة بالحرارة، والحد من تأثير عملية اللحام في تخفيض مطيلية حديد الزهر.


ب - اللحام على الساخن: تتم عملية اللحام بعد تسخين قطعة حديد الزهر المراد لحامها كما مرّ شرحه سابقاً، ويحافظ على درجة التسخين المسبق، في أثناء عملية اللحام، ثم يتم تبريد القطعة تدريجياً وببطء.

ج - النقاط الواجب مراعاتها للحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي :


١. اختيار ألكترود لحام بأقل قطر ممكن، وذلك لتخفيض كمية الحرارة الناتجة من عملية اللحام، ونادراً ما تستخدم ألكترودات تزيد على (٣٢٥) ملم لحام حديد الزهر.

٢. ضبط آلة اللحام على القيم الدنيا من مجال شدة التيار الموصى باستخدامه من الشركات الصانعة للألكترودات لحام حديد الزهر، وذلك لتخفيض كمية الحرارة الناتجة من اللحام، وتكون قيمة شدة التيار المستخدم للحام حديد الزهر أقل من شدة التيار المستخدم للحام الفولاذ.

٣. استخدام قطبية معكوسة (الألكترود موجب) في حالة اللحام بالتيار المستمر كما يبين الشكل (١٩-١٢)، فمن المعروف أن الحرارة المترسبة عند القطب السالب تكون أقل منها عند القطب الموجب، وبالتالي يمكن تخفيض كمية الحرارة المؤثرة في قطعة حديد الزهر، وعموماً، يجب الرجوع إلى توصيات الشركة الصانعة بخصوص القطبية المناسبة لكل نوع من أنواع الألكترودات لحام حديد الزهر.




الشكل (١٩ - ١٢) : استخدام القطبية المعكوسة للحام، حديد الزهر.




الشكل (١٢ - ١٢) : إمالة الألكترود بزاوية (١٠-٥°).

٤. استخدام طول قوس أطول قليلاً منه في حالة لحام الفولاذ، وذلك لتخفيف حرارة بركة الصهر، مع إمالة الألكترود بزاوية (١٠-٥°)، كما يبين الشكل (٢٠-١٢)، في أثناء عملية اللحام.



الشكل (١٢ - ٢١) : أسلوب اللحام التتابع العكسي.


٥. استخدام أسلوب اللحام التتابع العكسي، وذلك بلحام خطوط قصيرة (٧-٥ سم) حسب سمك حديد الزهر، على أن ينتهي كل خط حيث بدأ الخط الذي سبقه، كما يبين الشكل (٢١-١٢)، مع ضرورة التوقف بين كل خط لحام للتبريد، لتجنب ارتفاع درجة حرارة المعدن في أثناء عملية اللحام.




الشكل (١٢ - ١٢) : الحركة العرضية للألكترود اللحام.

٦. استخدام حركة عرضية خفيفة عندما يراد ترسيب أكثر من خط لحام في الوصلة، مع مراعاة ألا يزيد عرض خط اللحام على ثلاثة أمثال ألكترود اللحام، كما يبين الشكل (٢٢-١٢).

٧. عند لحام الشقوق، يبدأ اللحام على بعد (٩٥ مم) قبل نهاية الشق باتجاه أحد الثقبين، حيث يلحم الثقب، ويستمر اللحام قليلاً للجهة الأخرى بعد الثقب، وتكرر العملية عند الثقب الآخر، ويستمر اللحام بطريقة اللحام التتابعى العكسي على طول الشق، كما يبين الشكل (١٢-٢٣).



الشكل (١٢ - ٢٣) : لحام الشقوق بطريقة اللحام التتابعى العكسي.




الشكل (١٢ - ٢٤) : اللحام من الجزء المقيد بإتجاه الجزء الحر.

٨. بـدء اللحام من الجزء المقيد من القطعة الملحومة بـاتجاه الجزء الحر، كما يـبين الشـكل (١٢-٢٤).

٣ - التخلص من الإجهادات المتبقية (Residual Stresses) في حديد الزهر

يتولد في حديد الزهر بعد لحامه إجهادات تنتـج من تقلصه بعد تبريدـه، تدعـى الإجهادات المتـبقـية، وللتـخلص من هـذه الإـجهـادـات يتـبع ما يـأتـي :



الشكل (١٢ - ٢٥) : طرق خط اللحام للتخلص من الاجهادات

أ - طرق خطوط اللحام في أثناء تبريدـها بـوسـاطـة مـطـرـقة كـما يـبـين الشـكـل (١٢-٢٥)، ويراعـى أـن تكون هـذه الـطـرـقـات خـفـيفـة، وـأن يـتم الـطـرـق فـقـط عـلـى خـطـوـطـ اللـحـامـ المـتـرـسـبةـ القـابـلـةـ لـلـتـشـغـيلـ، وـلـيـسـ عـلـىـ كـامـلـ قـطـعـةـ حـدـيدـ الزـهـرـ.

ب - تسخـين قـطـعـةـ حـدـيدـ الزـهـرـ المـلـحـومـ مـباـشـةـ بـعـدـ لـحـامـهـ إـلـىـ درـجـةـ حرـارـةـ (٦٣٠-٦٥٠)، وـالـحـافـظـةـ عـلـيـهـاـ عـنـدـ هـذـهـ الدـرـجـةـ لـنـحـوـ ساعـةـ /٢٥ـ مـمـ منـ سـمـكـ المـعدـنـ المـلـحـومـ، وـيـتمـ تـبـريـدـهـ بـبـطـءـ، بـمـعـدـلـ لاـ يـزـيدـ عـلـىـ ١٠ـ سـاعـةـ، وـتـسـتـخـدـمـ هـذـهـ الطـرـيقـةـ لـلـتـخلـصـ مـنـ الـاجـهـادـاتـ لـلـقـطـعـ المـنـويـ استـخـدـامـهـ تـحـتـ أـحـمـالـ ضـغـطـ أوـ شـدـ عـالـيـةـ.

الأسئلة :

- ١ - تصنف ألكترودات لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي إلى نوعين، سُمّ هذين النوعين ومجال استخدام كليهما. أعطِ مثلاً على كل نوع.
- ٢ - ينتج من لحام حديد الزهر بوساطة ألكترود لحام E7018 معدن لحام قاسٍ جداً، لماذا؟
- ٣ - ما المقصود بلحام التغليف لحديد الزهر؟ ولماذا يستخدم؟
- ٤ - اشرح باختصار:
 - أ - أسلوب لحام حديد الزهر على البارد.
 - ب - أسلوب لحام حديد الزهر على الساخن.
- ٥ - أذكر أربعاً من العوامل التي تؤدي إلى تخفيض الحرارة المؤثرة في حديد الزهر عند اللحام بالقوس الكهربائي.
- ٦ - ما نوع القطبية المستخدمة في لحام حديد الزهر بالقوس الكهربائي؟
- ٧ - ما المقصود بأسلوب اللحام التتابعي العكسي؟
- ٨ - اشرح باختصار طرائق التخلص من الإجهادات المتبقية بعد لحام حديد الزهر.

لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين

رابعاً

إضافة إلى اللحام بالقوس الكهربائي، فإن اللحام بالأوكسي أستيلين هو أيضاً من الطرائق الشائعة في لحام حديد الزهر، وسوف تتعرف في هذا الموضوع أسلاك اللحام ومساعدات الصهر المستخدمة في لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين ونوع اللهبة المستخدمة، وأسلوب إجراء عملية اللحام.

١ - أسلاك اللحام

توجد أنواع مختلفة من أسلاك اللحام المستخدمة في لحام حديد الزهر بوساطة شعلة (لهب) الأوكسي أستيلين، ونبين فيما يأتي بعض أهم هذه الأسلاك معرفة حسب نظام تصنيف جمعية اللحام الأمريكية (AWS) الذي يستند إلى التركيب الكيميائي لهذه الأسلاك.

- أ - **أسلاك حديد زهر، وتشمل:**
 - ١ . RCI : وهو سلك لحام من حديد الزهر الرمادي، وينتج من استخدامه معدن لحام قابل للتشغيل بوساطة آلات التشغيل.
 - ٢ . RCI-A : وهو سلك لحام حديد الزهر الرمادي مع عناصر سبائكية، وينتج من استخدامه خطوط لحام ذات تركيب بلوري دقيق ، بقوة شد عالية، ويمكن استخدامه مع سرعة لحام عالية.
 - ٣ . RCI-B : وهو سلك لحام من حديد الزهر العقدي، ويستخدم للحام حديد الزهر الرمادي والطroc والعقدي، وينتج معدن لحام مطيل وسهل التشغيل، ويلون يشابه لون معدن الأساس.

ب - أسلاك اللحام النحاسية، وتشمل الأسلال الآتية:


- ١ . RBCuZn-A وتحتوي على نحاس وخارصين و ١٪ قصدير، ويساعد القصدير المضاف على رفع قوة الشد لمعدن اللحام المترسب وتحسين مقاومته للتأكل.
- ٢ . RCuZn-B، وتحتوي على برونز ومنغنيز، ويساعد المنغنيز المضاف أيضاً على رفع قوة الشد لمعدن اللحام المترسب وتحسين مقاومته للتأكل.
- ٣ . RCuZn-C وتحتوي على برونز وسيليكون، ويساعد السيليكون المضاف على تخفيض كمية الأبخرة المتتصاعدة، والتحكم بعملية الأكسدة.
- ٤ . RBCuZn-D ، وتحتوي على نيكل وبرونز، إضافة إلى السيليكون الذي يعطي معدن اللحام لونه الأبيض الفضي.

وتتوفر أسلاك لحام حديد الزهر بمقطع دائري أو مربع، وأكثرها شيوعاً ذو القطع (٣٢) مم وطول (٤٥٠) مم للمقطع الدائري وطول ضلع (٥٥) مم وبطول (٦٠٠) مم للمقطع المربع، ويراعى حفظ أسلاك اللحام وتخزينها في أماكن جافة لوقايتها من الصدأ.


٢ - مساعدات الصهر Fluxes

يجب استخدام مساعد للصهر في لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين، لكي يزيد في خاصية سيولة معدن حديد الزهر المصهور ومعدن سلك اللحام، وي العمل على طفو الشوائب والأكاسيد إلى سطح بركة الصهر في أثناء عملية اللحام، وتتوفر مساعدات صهر لأنواع المختلفة من حديد الزهر، ويتم اختيار النوع المناسب منها حسب توصيات الشركة الصانعة وتعليماتها، التي تكون عادة مكتوبة على وعاء مساعد الصهر.

ويكون مساعد الصهر على شكل مسحوق، ويجب أن يكون المسحوق جافاً ونظيفاً ودقيق الحبيبات، ويوضع مساعد الصهر على سلك اللحام وخط الوصل في حديد الزهر، ويراعى وضع كمية مناسبة منه، إذ إن الإفراط فيه يؤدي إلى ظهور مسامات في خط اللحام. ويمكن أن يوجد مساعد الصهر داخل مقطع سلك اللحام المربع، كما يبين الشكل (٢٦-١٢)، وفي هذه الحالة يوجه مشعل اللحام بحيث لا يلمس اللهب جانب السلك المحتوى على مساعد الصهر، كما يبين الشكل (٢٧-١٢).




الشكل (٢٧ - ١٢) : توجيه مشعل اللحام خلف سلك اللحام الذي يحتوي على مساعد الصهر داخلاً.



الشكل (٢٦ - ١٢) : مساعد الصهر داخل مقطع سلك اللحام.

نشاط (٢-١٢) : أسلال حام حديد الزهر ومساعدات الصهر المتوفرة في السوق
 احصل من إحدى شركات / محال بيع تجهيزات اللحام ومواده، على معلومات أو نشرات عن أسلال حام حديد الزهر المتوفرة ومساعدات الصهر، واكتب تقريراً عن مواصفاتها وخصائصها واستخداماتها، واعرض الموضوع أمام زملائك في الصف.

٣ - نوع اللهبة المستخدمة




الشكل (٢٨-١٢) : لهبة متعادلة للحام حديد الزهر.

تستخدم للحام حديد الزهر بالأوكسي آستيلين اللهبة المتعادلة، كما يبين الشكل (٢٨-١٢)، كما يمكن استخدام لهبة ذات كربنة خفيفة.

٤ - إجراء عملية اللحام

عند لحام وصلة شطفة (V)، تبدأ عملية لحام الزهر بالأوكسي آستيلين عند بداية خط اللحام، ويوجه مشعل اللحام، بحيث يكون مخروط اللهب الداخلي على بعد (٦-٣) مم عن معدن الأساس في خط الوصل، ويتم صهر طبقة رقيقة من جانبي الشطفة بما يكفي لعمل انصهار جيد مع معدن سلك اللحام، وعند تكون بركة الصهر، يقرب سلك اللحام داخل الغلاف الخارجي للهب، إلى أن يسخن ثم يغمس في مساعد الصهر، لتلتتصق به طبقة من المسحوق، ويوضع طرفه المغطى بالمسحوق في بركة الصهر ويبداً طرفه بالانصهار كمعدن إضافة لتباعدة منطقة الوصل، ويراعى عدم تكرار إخراج سلك اللحام من بركة الصهر في أثناء عملية اللحام لتجنب تعرض طرف السلك الساخن للأكسدة بفعل الهواء الجوي المحيط.

أ - نظام حركة اليد في أثناء عملية لحام حديد الزهر : يستخدم لحام حديد الزهر بالأوكسي آستيلين أسلوب اللحام التراجمي الذي يوجه فيه مشعل اللهب باتجاه الجزء المنجز من خط اللحام، ويكون السلك بين المشعل وخط اللحام، كما يبين الشكل (٢٩-١٢).




الشكل (٢٩-١٢) : أسلوب اللحام التراجمي في لحام حديد الزهر.

وللتخلص من الغازات والأكاسيد المكونة، وجعلها تطفو إلى السطح، يجب تحريك بركة الصهر، ويتم ذلك بوساطة سلك اللحام، ويمكن استخدام حركة جانبية خفيفة لمشعل اللحام وسلكه.


ب - زوايا ميل مشعل اللحام وسلكه: تقع فالة مشعل اللحام وسلكه في المستوى العمودي المار بخط الوصل، وتكون زاوية ميل فالة المشعل عن خط اللحام ($40-50^\circ$)، وزاوية ميل سلك اللحام ($30-40^\circ$)، كما هو مبين في الشكل السابق (١٢-٣٠).

خامساً فحص وصلات اللحام

يجب أن يكون خط لحام حديد الزهر دقيقاً ومنتظماً، وبتحدب بسيط للتفوية مع نفاده، كما يبين الشكل (١٦-٣٠)، ويجب أن يكون حالياً من العيوب كالتشققات والمسامات والبقع ذات الصلابة العالية.



الشكل (١٢ - ٣٠) : مقطع اللحام.



الشكل (١٢ - ٣١) : فحص مدى الصلابة بالثقب.

ويتم فحص وصلات لحام حديد الزهر كما يأتي:

١ - فحص المظهر الخارجي من حيث انتظام خط اللحام وتفويته ونفاده وخلوه من التشققات.

٢ - فحص الصلادة (Hardness) بإجراء عدة ثقوب بقطر ٦ مم للثقب الواحد، وذلك على خط اللحام وعلى سطح الالتقاء بين خط اللحام ومعدن الأساس، كما يبين الشكل (٣١-١٦)، وإذا حدثت عملية الثقب بيسير، فيدل ذلك على أن خط اللحام جيد، وإذا صدر صوت صرير مرتفع عن عملية الثقب، أو توقف المثقب عن الثقب وحدث تلجم فيه، فيدل ذلك على صلابة عالية لمعدن اللحام.

٣ - كسر وصلة اللحام على طول خط اللحام، وتذليل مقطعيه للاحظة وجود مسامات غازية أو تشققات أو بقع قاسية.



أسئلة الوحدة

- ١ - يمكن تصنيف أسلاك لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين حسب تركيبها الكيميائي إلى نوعين،
أذكرهما، وأعط مثلاً على كليهما.
- ٢ - ما المقصود ب RCI-A ؟ وما خصائص خط اللحام الناتج من استخدامه؟
- ٣ - لماذا يستخدم مساعد الصهر في لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين؟
- ٤ - ما تأثير زيادة كمية مساعد الصهر المستخدمة في عملية اللحام بالأوكسي أستيلين؟
- ٥ - أذكر الشروط الواجب توافرها في مساعد الصهر المستخدم في لحام حديد الزهر بالأوكسي
أستيلين.
- ٦ - ما نوع اللهبة المستخدمة في لحام حديد الزهر بالأوكسي أستيلين؟
- ٧ - وضح بالرسم البسيط وضع وزوايا ميل مشعل اللحام وسلك اللحام واتجاه الحركة في أثناء لحام
حديد الزهر بالأوكسي أستيلين.
- ٨ - كيف يتم التخلص من الغازات والأكاسيد في داخل بركة الصهر في أثناء لحام حديد الزهر
بالأوكسي أستيلين؟
- ٩ - كيف يمكن فحص وصلات اللحام لحديد الزهر؟.

مسرد المصطلحات

Grinding machine	آلية جلخ
Welding machine	آلية لحام
Scraping Tools	أدوات الكشط
Reamer	أداة تكميلة (رايمير)
Fixed diameter reamer	أداة تكميلة ثابتة القطر
Turning tool	أداة خراطة
Thread cutting tool	أداة لولبة
Centre height	ارتفاع المركز
Chiseling	أزملة
A cetylene cylinder	أسطوانة أستيلين
Alignment	استقامة
Grinding wheels	أقراص تجليخ
Cutting Electrode	إلكترود قص
Carbon Electrode	إلكترود كربوني
Aluminium	اللومنيوم
Sagging	انسياب للأسفل
Cutting oxygen	أوكسجين القص -
Filings	برادة
Filling	برد
Draw filling	برد السحب
Cross filing	برد متصالب
Straight filing	برد مستقيم
Riveting	برشمة
weld pool	بركة الصلهر
Pulley	بكرة
Chemical corrosion	تآكل كيميائي
Swing	تارجح
Oxidization	تأكسد
Grinding	تجليخ
Knurling	تحزير

Tap	ذكر قلاووظ
Three jaw chuck	رأس ثلاثي
Four jaw chuck	رأس رباعي
Drill chuck	رأس مثقب
Counpoint rest	راسمة صغرى
Cross slide	راسمة كبرى
Chip (Swarf)	رايش
Drill	ريشة ثقب
Centre drill	ريشة مرکزة
Angle	زاوية
Wedge Angle	زاوية اسفين
Rake Angle	زاوية جرف
Clearance Angle	زاوية خلوص
Cutting Angle	زاوية قطع
Tinted lenses	زجاج معتم للحام
Torch Angles	زوايا ميل المشعل
Alloy	سبائك
Ear plug	سدادة أذن
Speed	سرعة
Cutting speed	سرعة قطع
Welding Rod	سلك لحام
Centre	سنبل
Dead centre	سنبل ثابت
Live centre	سنبل متحرك
Spark	شرر
Beveling	شطاف مائل
Stroke	شوط
Filing stroke	شوط برد
Cutting stroke	شوط قطع
Return stroke	شوط الرجوع
Nut	صامولة
Split nut	صامولة مشقوقة

Rust	صدأ
Hardness	صلادة
Distrosion control	ضبط التشوه
Work bench	طاولة عمل
Weld spatter	طرطشة لحام
Stroke length	طول الشوط
Carriage	عربة
Cutting carriage	عربة قص
Depth of cut	عمق القطع
Lead screw	عمود المرشد
Head stock	غراب ثابت
Tail stock	غراب متحرك
Cutting nozzle	فالة قص
Severing	فصل (قص)
Severing	فولاذ
Alloy steel	فولاذ سبائك
High speed steel	فولاذ سرعة عالية
Mild steel	فولاذ طري
Carbon steel	فولاذ كربوني
Voltage	فولطية
Weldability	قابلية اللحام
Arc Cutting	قص بالقوس
Flame Cutting	قص باللهاج
Brittleness	قصافة (حساسية)
Single Cut	قطع أحادي
Double Cut	قطع مزدوج
Curved Cut	قطع منحني
Straight Cut	قطع مستقيم
Mass	كتلة
Density	كثافة
Scraping	كشط
Hand scraping	كشط يدوي

Die stock	كف لولبة
Oxy Acetylene welding	حام بالأوكسني أستيلين
Forehand welding	حام تقدمي
Electrical Arc welding	حام بالقوس الكهربائي
Back hand welding	حام عكسي
Fillet weld	حام مقطع زاوي
Vertical down welding	حام من الأعلى للأسفل
Vertical up welding	حام من الأسفل للأعلى
Ductility	لدونة
Threading die	لقمة لولبة
Split die	لقمة لولبة مشقوفة
Solid die	لقمة لولبة مصممة
Neutralized flame	لهب متعادل
Carburizing flame	لهب مكربين
Threading	لولبة
External threading	لولبة خارجية
Internal threading (tapping)	لولبة داخلية
File	مبرد
Needle file	مبرد إبرى
Knife file	مبرد سكيني
Three square file	مبرد مثلث
Square file	مبرد مربع
Round file	مبرد مستدير
Flate file	مبرد منبسط
Hand file	مبرد يدوى
Dial indicator	مبين قياس
Toughness	متانة
Drill	مثقاب
Drilling machine	مثقاب آلى
Hand electric drill	مثقاب كهربائي يدوى
Feed gear train	مجموعة تروس التغذية
Lathe	محرطة

Chemical Compound	مركب كيميائي
Elasticity	مرونة
Linear expansion coefficient	معامل التمدد الطولي
Vise	ملزمة
Machine vise	ملزمة آلية
Bench vise	ملزمة طاولة
Thermocouple	مزدوجة حرارية
Flux	مساعد صهر
Cutting torch	مشعل قص
Welding torch	مشعل لحام
Equale pressure torch	مشعل متساوي الضغط
Ductility	مطيلية
Hammer	مطرقة
Ferrous-metals	معادن حديدية
Non ferrous-metals	معادن غير حديدية
Flame Adustment	معاييرة اللهب
Molten metal	معدن منصهر
Micrometer	ميكروميتر
Legging	واقية ساق
Lap joint	وصلة انتلاقية
Butt joint	وصلة تناكبية
Grooved butt joint	وصلة تناكبية مشطوفة
Corner joint	وصلة ركنية
T- joint	وصلة T
Flat position	وضع أرضي
Horizontal position	وضع أفقي
Vertical position	وضع عمودي
over head position	وضع فوق الرأس

قائمة المراجع

أولاً : المراجع العربية

- ١ - جون حنا، **ميكانيك المعادن**، ترجمة صباح ملا علي، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ١٩٨٨
- ٢ - و.أ.ج. تشايyan، **تكنولوجيا الإنتاج وأعمال الورش**، ترجمة السيد مختار وشركاه، الدار العربية للنشر، بيروت ١٩٩٠

ثانياً : المراجع الأجنبية

- 1 - C. Thomas Olivo **Fundamentals of Machine Technology**, Breton Publishers, U.S.A. 1985
- 2 - Edward R. Funk **Hand Book of welding** PWS - Kent Publishing company Belmont, California 1985.
- 3 - Larry Jeffus, Hrol V. Johonson **welding - principles and Applications**, second edition Delmar Publisher INC New York, 1984
- 4 - I. H. Griffin and others, **Basic Oxyacetylene welding** forth edition Delmar Publisher I.N.C. New York, 1984.
- 5 - Martine Cleeve **Screw Cutting in the Lathe**, Argus Book. London, U.K. 1989.
- 6 - W.Chapman, workshop Technology, part 2, Edward Arnold, U.K.,1989.

تم بحمد الله